



**Figura 1-2: Vista dell'immobile sito in Largo Municipio 3 – Campofelice di Roccella (PA)
Prospetto principale e prospetto laterale**



Figura 3: Vista della porta d'ingresso all'immobile oggetto di stima



Figura 4-5: Vista dell'ingresso e della scala di accesso ai piani superiori dell'immobile oggetto di stima



Figura 6-7: Ammaloramenti presenti in corrispondenza dell'intradosso del solaio nel vano d'ingresso dell'immobile *de quo*



Figura 8-9: Vista della scala e del ballatoio di sbarco al primo piano




Figura 10: Vista del vano soggiorno presente al primo piano



Figura 11: Vista del vano soggiorno di piano primo



Figura 12: Particolare del mobilio presente all'interno del suddetto vano



Figura 13: Vista del w.c. bagno



Figura 14: Vista del vano letto 1



Figura 15: Vista del vano letto 1



Figura 16-17: Vista del balcone di piano primo (prospetto principale e prospetto laterale)



Figura 18: Vista del balcone di primo piano – prospetto principale



Figura 19: Particolare degli ammaloramenti presenti sull'intradosso del solaio del suddetto balcone



Figura 20: Vista del mare in lontananza dal balcone 1 (lato prospetto principale)




Figura 21: Particolare della risega presente nel vano scala tra il primo e il secondo piano




Figura 22-23: Vista del vano scala e del pianerottolo di sbarco al secondo piano




Figura 24: Vista delle porte di accesso ai vani presenti al secondo piano



Figura 25: Vista del vano letto 2



Figura 26: Vista del vano letto 2



Figura 27: Vista del vano soggiorno presente al secondo piano



Figura 28: Vista del vano soggiorno di secondo piano




Figura 29: Vista del vano cucina



Figura 30: Vista del balcone di piano secondo su prospetto laterale



Figura 31: Vista del balcone di piano secondo su prospetto laterale



Figura 32-33: Vista del balcone di secondo piano sul prospetto principale



Figura 34-35: Particolari degli ammaloramenti presenti sull'intradosso del solaio del suddetto balcone



Figura 36: Vista del vano scala tra il secondo ed il terzo piano



Figura 37: Vista del pianerottolo di sbarco al terzo piano




Figura 38: Vista del vano scala in corrispondenza del terzo piano



Figura 39: Particolare degli ammaloramenti presenti sull'intonaco delle pareti e dell'intradosso del solaio del vano scala



Figura 40: Vista del w.c.d.



Figura 41: Vista del w.c.d.



Figura 42: Vista del terrazzo coperto con struttura metallica e onduline in fibro-cemento e controsoffitto in legno



Figura 43: Vista del suddetto terrazzo



Figura 44: Particolare della copertura




Figura 45-46: Particolari della copertura in onduline in fibro-cemento