

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: Vista aerea del contesto entro il quale gravitano gli immobili in esecuzione




Foto n°2: Sequenza di viste aeree di maggior dettaglio località Corte di Piove di Sacco



Foto n°3: Sequenza di viste aeree di maggior dettaglio



Foto n°4: Vista aerea dei due subalterni con vista aerea della tettoia abusiva



Foto n°5: Fronte sud del mapp. 385



Foto n°6: Altra vista fronte sud



Foto n°7: Fronte ovest



Foto n°8: Fronte est



Foto n°9: Fronte nord



Foto n°10: Fronte sud del mapp. 532 sub 2



Foto n°11: Fronte sud mapp. 532 e tettoia abusiva



Foto n°12: Ingresso al mapp. 385



Foto n°13: Vano scala al P.T.



Foto n°14: Ingresso all'unità in esecuzione al P.T.



Foto n°15: Soggiorno a sud




Foto n°16: Altra vista interna del soggiorno verso ovest




Foto n°17: Altra vista interna del soggiorno verso sud est



Foto n°18: Loggiato a sud



Foto n°19: Altra vista loggiato a sud




Foto n°20: Cucina ad est



Foto n°21: Altra vista cucina



Foto n°22: ingresso



Foto n°23: Disimpegno reperto notte



Foto n°24: Unico bagno finestrato a ovest



Foto n°25: Altra vista interna bagno



Foto n°26: Camera matrimoniale a sud ovest



Foto n°27: Altra vista interna camera matrimoniale



Foto n°28: Disimpegno verso est



Foto n°29: Lavanderia cieca non concessionata



Foto n°30: Cameretta di risulta ad est dopo divisione spazia della originaria camera doppia



Foto n°31: Vista interna della cameretta di risulta



Foto n°32: Altra vista interna della cameretta di risulta



Foto n°33: Quadri elettrici



Foto n°34: Centrale termica a nord est




Foto n°35: Caldaia di competenza dell'unità



Foto n°36: Mapp. 532 sub 2 vista interna



Foto n°37: Altra vista interna mapp. 532 sub 2



Foto n°38: Altra vista interna mapp. 532 sub 2