



Vista esterna del fabbricato di vetusta edificazione, prima di essere messo in sicurezza, in condizioni critiche dove a destra, vi è il piccolo terreno adibito a corte, dove è stata successivamente pignorata.



Vista esterna del fabbricato di vetusta edificazione, in condizioni critiche, con vista del tetto dove si vedono evidenti segni di crollo, prima degli interventi di ripristino.



Vista esterna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.



Vista interna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.



Vista esterna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.



Vista esterna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.



Vista esterna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.



Vista esterna del fabbricato, dopo gli interventi di messa in sicurezza.