

ALLEGATO N° 5 FOTO

Foto - Documentazione Fotografica (Aggiornamento al 09/09/2025)





Vista prospetto sud dalla via Donizzetti





Vista prospetto sud dalla via Donizzetti, Porticato di ingresso a Porticato esclusivo dell'abitazione su cui si affaccia la prima camera da letto. Vista ingresso del locale di sgombero al civ 40





Vista porzione della via Donizzetti e fabbricati limitrofi






Vista porzione della via Donizzetti e fabbricati limitrofi






Vista disimpegno d'ingresso in comune con le unità immobiliari al piano superiore





Vista disimpegno di ingresso all'unità immobiliare oggetto di stima. Vista del vano locale tecnico nel vano sottoscala, in cui è presente una vasca idrica interrata





Vista botola vasca idrica interrata





Vista vasca idrica e livello acqua a sfioro pavimento






Vista zona di ingresso





Vista zona ingresso e disimpegno





Vista ingresso lato destro su prima camera da letto





Vista camera da letto che si affaccia su porticato prospiciente la via Donizzetti





Vista camera da letto che si affaccia su porticato prospiciente la via Donizzetti





Vista porticato di proprietà esclusiva prospiciente la via Donizzetti






Vista locale di sgombero con ingresso dalla via Donizzetti al civico 40 e comunicante con gli ambienti residenziali






Vista ingresso locale di sgombero chiusa con lucchetto dopo l'accesso all'immobile





Bagno con doccia realizzato all'interno del locale di sgombero





Vista disimpegno di accesso alle camere





Vista camera da letto matrimoniale





Vista camera da letto matrimoniale






Vista camera da letto singola





Vista bagno con doccia





Vista ripostiglio con soppalco





Vista ripostiglio





Vista al vano cucina soggiorno






Vista cucina soggiorno con vista cucina in muratura realizzata su parte del cortile del retro prospetto chiuso in parte a tettoia e veranda





Vista cucina in muratura realizzata su parte del cortile del retro prospetto chiuso in parte a tettoia e veranda





Vista cucina soggiorno con vista cucina in muratura realizzata su parte del cortile del retro prospetto chiuso in parte a tettoia e veranda





Vista porzione del cortile sul retro prospetto adibita a terrazza scoperta





Vista porzione del cortile sul retro prospetto adibita a terrazza coperta a tettoia





Vista nicchia contatori idrici





Vista quadro elettrico dell'appartamento

