

Capannone di Via Fucini, 1 a Casalecchio

Allegato n. 3:

Relazione Fotografica

Bologna 4 Giugno 2026

Ing. Tomaso Trombetti



Esterno Capannone, con zona cortiliva ingombra di materiali vari.



Prospetto Nord (su via Fucini)



Prospetto Sud ed Est



Prospetto Ovest



Esterno Capannone, con zona cortiliva ingombra di materiali vari.



Esterno Capannone, con zona cortiliva ingombra di materiali vari.



Esterno Capannone, con zona cortiliva ingombra di materiali vari.



Esterno Capannone, con zona cortiliva ingombra di materiali vari.



Ingresso laterale Capannone, lo stato danneggiato e di abbandono, l'interno ingombro con materiali vari.




Ingresso laterale Capannone, lo stato danneggiato e di abbandono, l'interno ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.




Interno piano terreno del capannone lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone (zona uffici): lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.




Interno piano terreno del capannone (zona uffici): lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone, la scala di accesso al piano interrato: lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone: lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Interno piano terreno del capannone, la scala di accesso al piano interrato: lo stato danneggiato e di abbandono ingombro con materiali vari.



Ingresso da via Fucini (vista dall'interno).

Bologna 4 giugno 2026

Ing. Tomaso Trombetti