

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fabbricato unifamiliare identificato al Foglio 16 particella 98 sub 8



Foto n. 1 – Prospetto su strada pubblica



Foto n. 2 – Prospetti verso cortile interno



Foto n. 3 - Cortile e giardino (bene comune ai sub 6 e 8)



Foto n. 4 – Cucina



Foto n. 5 - Bagno



Foto n. 6 – Soggiorno – Pranzo



Foto n. 7 - Portico con forno



Foto n. 8 – Camera



Foto n. 9 – Bagno



Foto n. 10 – Ripostiglio



Foto n. 11 e 12 – Locale di sgombero privo di scala di accesso



Foto n. 13 – Infiltrazioni d'acqua nel soffitto della cucina



Foto n. 14 – Infiltrazioni d’acqua nelle pareti della dispensa in corrisp. della canna fumaria della caldaia



Foto n. 15 – Canali e tegole non posati a perfetta regola d’arte



Foto n. 16 – Segni di infiltrazioni d'acqua dal tetto del portico

Unità immobiliare identificata al Foglio 16 particella 98 sub 6



Foto n. 17 e 18 - Ricovero attrezzi

Terreni agricoli identificati alle particelle 330-327-94



Foto 19 - Sovrapposizione mappa catastale all'immagine satellitare



Foto n. 20 e 21 – mappale 330 e caravan presente sul mappale stesso



Foto n. 22 – mappale 327



Foto n. 23 – Manufatti in precarie condizioni insistenti sul mappale 327



Foto n. 24 – Manufatti in precarie condizioni insistenti sul mappale 327



Foto n. 25 e 26 – Auto e natante presenti sul mappale 327



Foto n. 27 e 28 – mappale 94 inaccessibile perché invaso dalla vegetazione

