Firmato digitalmente da:
TONUTTI MAURIZIO
Firmato il 21/06/2024 10:43
Seriale Certificato: 3632379
Valido dal 05/06/2024 al 05/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

BRENDOLAN SERVICE SRL

S. Daniele del Friuli (UD) via Aonedis n.13

Inventario e valutazione di beni mobili e rimanenze



ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI UDINE
Dott. Ing.
MAURIZIO TONUTTI
Laurea Specialistica
Sezione A
Settori a - b - c
N° 1158

dott.ing. Maurizio Tonutti | Via A. L. Moro, n. 36 - Udine | Email: ing.tonutti@gmail.com | Cell.: 348 2868440

INDICE

INCARICO 2
1 – OPERAZIONI PERITALI 2
2 – DESCRIZIONE DEI BENI 2
3 – CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DELLE LINEEE 3
4 -- MANUTENZIONE IMPIANTI 4
5 – CONGRUENZA DELLE MACCHINE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 4
6 -- METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA 4
6.1 – Generalità 5
6.2 – Definizioni 5
6.3 – Assunzioni 6
7 – CONSIDERAZIONI GENERALI 7
8 – PRIVILEGIO FRIE 8
9 – CONSIDERAZIONI SULLE RIMANENZE FINALI 9
10 – SINTESI 9
11 – CONCLUSIONI 10

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

INCARICO

In data 02.05.2024 la società Brendolan Service srl con sede in via Aonedis 12, 33038 San Daniele del Friuli (UD), incaricò lo scrivente dott. Maurizio Tonutti, ingegnere meccanico libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Udine, di procedere all'inventariazione e relativa stima dei beni mobili e rimanenze della società che opera nel settore alimentare.

L'incarico iniziale prevedeva la valorizzazione dei beni mobiliari e del magazzino della società, "*che avrebbero nell'ambito di una procedura alternativa al concordato preventivo, ossia in uno scenario di liquidazione fallimentare*".

Successivamente veniva chiesto di effettuare due distinti valutazioni:

- ✓ "*valutazione beni nel caso di vendita in blocco con successiva ripresa dell'attività da parte dell'acquirente, che dovrà però scontare i costi di ripristino e di manutenzione necessari alla riattivazione degli impianti, nonché eventuali costi per il mantenimento delle loro attività*";
- ✓ *Valutazione beni in ipotesi di liquidazione ex fallimentare (vendita atomistica) con indicazione dei costi di ripristino dei luoghi a favore del locatore* (l'immobile di San Daniele del Friuli non risulta di proprietà Brendolan Service srl).

1 – OPERAZIONI PERITALI

Dopo il sopralluogo preliminare all'incarico in data 24.04.2024, le operazioni peritali di inventariazione si svolsero nei giorni 20-27-30.05.2024 e successivamente nei giorni 3 e 12.06.2024 alla presenza della signora Marina Brendolan, in rappresentanza della società.
Al fine di uniformare i criteri di valorizzazione il sottoscritto si è inoltre interfacciato, tramite collegamento in remoto, con l'ing. Andrea Maggiorelli, incaricato per le medesime attività relative allo stabilimento di Parma.
Va precisato che, ai fini dell'inventariazione dei beni, il sottoscritto si è avvalso della collaborazione dell'ing Lucia Borgobello.

2 – DESCRIZIONE DEI BENI

Il presente elaborato peritale contiene l'individuazione, la descrizione, il prezzo unitario e complessivo dei beni di stima; la conformità o meno dei beni alle normative CE.
Inoltre, come da richieste, il presente elaborato sarà fornito anche su supporto digitale (file,

USB) che consente di visionare con apposito collegamento ipertestuale le foto relative ad ogni bene.

Va precisato che il compendio aziendale è costituito dai beni strumentali e le rimanenze di magazzino di proprietà della società che svolge attività nel settore "alimentare" per la *preaffettatura di prodotti a base di carne stagionati e cotti, di prodotti vegetali e di formaggi confezionati in atmosfera controllata o sottovuoto in vaschette di materiale plastico, confezionamento sottovuoto in materiale plastico di rifili di prodotti a base di carne*.

Trattasi in particolare dei seguenti beni:

cespiti costituiti da impianti, linee produttive, macchine, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio e **rimanenze** al 30.04.2024.

Tali beni vennero rinvenuti negli stabilimenti di San Daniele del Friuli e anche in un deposito ubicato a Trasaghis (UD).

Va inoltre rilevato che l'azienda Brendolan Service risulta **certificata IFS** Food Version 7-October 2020 tramite CSQA Certificazioni srl (N° IFS 2024-57328) con scadenza 09.03.2025 e **BRGS** Global Standard for Food Safety tramite CSQA Certificazioni srl (BRGS Site Code 1150393) con scadenza 09.04.2025.

3 --CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DELLE LINEE

Trattasi di N° 3 linee produttive ubicate nello stabilimento di S. Daniele del Friuli:

a) Linea 2 costituita da sterilizzatore coltelli, affettatrice, nastro ingresso, caricatore automatico, confezionatrice, etichettatrice superiore ed inferiore, ink-jet, selezionatore ponderale, metal detector, nastri ed impilatore;
b) Linea 3 costituita da sterilizzatore coltelli, affettatrice, nastro ingresso, caricatore automatico, confezionatrice, etichettatrice superiore ed inferiore, allineatore vaschette, selezionatore ponderale, metal detector, etichettatrice, impilatore;
c) Linea 4-5 tale linea è provvista di N° 3 robot antropomorfi che manipolano le fette in uscita dall'affettatrice e le posizionano sui nastri (risulta utilizzata per le confezioni multiprodotto-antipasti), N° 3 affettatrici, disimpilatore, trasportatore, confezionatrice, etichettatrice, selezionatore ponderale, metal detector, ink-jet, impilatore. La linea 5 è costituita da alcune macchine posizionate su un altro ramo (finale) della linea, ma attualmente fuori servizio.

Tutte queste linee sono provviste di camera bianca (dall'inglese "cleanroom") cioè di un ambiente di lavoro a contaminazione controllata, che limita la presenza di

particelle/particolato all'interno di esso grazie ad un particolare sistema di filtrazione dell'aria.
Le linee 2 e 3 sono termoformate perché utilizzano direttamente il film plastico delle bobine per formare (a caldo) le vaschette su cui vengono depositate le fette di prodotti mentre la Linea 4 è preformata perché utilizza vaschette già pronte per l'utilizzo.
La produttività della Linea 2 e anche della Linea 3 si aggira intorno agli 11 cicli/minuto (che prescindono dal peso e sono legati esclusivamente alla battuta della termoformatrice, tuttavia si può considerare una produttività media di circa 130 kg/h per la Linea 2 e 160 kg/h per la Linea 3.
La linea 4 ha una produttività di 100 kg/h.
La linea ex stabilimento di BSST di Postal (BZ), attualmente smantellata e depositata a Trasaghis, è provvista di scanner per la lettura del formato delle fette di prodotto ed ha una produttività di 160-180 kg/h necessitando di uno spazio superiore rispetto alle Linee precedenti (circa 5 m).

4 –MANUTENZIONE IMPIANTI

Premesso che lo stabilimento produttivo di San Daniele del Friuli risulta regolarmente in attività, si rileva che tutti gli impianti, macchinari e linee risultano regolarmente manutenuti. Attualmente l'azienda dispone di N° 2 operai manutentori che attuano il piano di manutenzione ordinaria con compilazione dell'apposito registro articolato sui diversi cespiti ed esteso anche all'eventuale intervento di interventi di straordinaria manutenzione.

5 –CONGRUENZA DELLE MACCHINE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Tutte le macchine inventariate risultano conformi alla legislazione vigente riguardo la sicurezza del lavoro e sono marcate CE, con documentazione adeguata (dichiarazione di conformità e manuale d'uso e manutenzione) mentre le linee abbisognano della certificazione globale (certificazione dell'insieme).

6 – METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA (Indirect Cost Approach)

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

6.1 Generalità

Sulla base di tale approccio, il *fair v*alue di un asset è determinato con riferimento al costo di riproduzione o sostituzione di beni moderni equivalenti, rettificato per riflettere le perdite di valore attribuibili al deprezzamento fisico e all'obsolescenza.

Costo storico:
Il costo storico è il costo effettivamente sostenuto per acquisire l'asset e rappresenta la base per l'applicazione del metodo del costo indiretto;

Costo di sostituzione:
Il costo di sostituzione è definito come il costo attuale di produzione o di costruzione di un nuovo asset analogo avente l'utilità equivalente più prossima all'asset da valutare.
In base all' *Indirect Cost Approach*, il valore di mercato è determinato rettificando il costo di sostituzione della perdita di valore ascrivibile al deprezzamento fisico e all'obsolescenza economica-tecnologica.

Deprezzamento fisico:
Il deprezzamento fisico è rappresentato dalla perdita di valore connessa all'usura, al decadimento fisico e all'età, che non è prevenibile con l'ordinaria manutenzione.

6.2. Definizioni

Costo di sostituzione = $Costo\ Storico\ Rettificato\ x\ Coefficiente\ di\ Rivalutazione$

Costo Storico Rettificato:
Il costo storico rettificato è il costo di acquisto iniziale dell'asset opportunamente rettificato, ove necessario, per tenere conto di tutti i costi sostenuti per rendere l'impianto od il macchinario efficiente (ad esempio, i costi di installazione).

Coefficiente di Rivalutazione:
Il coefficiente di rivalutazione è un fattore ottenuto capitalizzando l'inflazione annuale fino alla data di valutazione. Tale coefficiente di rivalutazione fornisce un'indicazione del costo equivalente da sostenere oggi per ogni Euro speso alla data in cui è stato acquistato l'asset.

$$\text{Deprezzamento Fisico} = 1 - (Vita\ Utile\ Residua / Vita\ Utile)$$

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

Età Effettiva:
Rappresenta l'età suggerita dalla condizione reale del bene. Esso varia con la quantità di utilizzo, regolarità e la portata della manutenzione ecc. e può essere più, meno o uguale all'età cronologica.

Vita Utile:
E' rappresentata dal numero di anni in cui un nuovo bene potrà essere effettivamente utilizzato prima di essere ritirato dal servizio, data la manutenzione minima e nessuna ricostruzione.

Vita Utile Residua:
E' il periodo stimato durante il quale un bene di una certa età effettiva potrebbe essere effettivamente utilizzato prima di essere ritirato dal servizio.

6.3. Assunzioni

Per la valutazione degli impianti sono state avanzate le seguenti assunzioni:
Gli impianti manterranno lo stesso utilizzo produttivo che attualmente ricoprono.
Gli impianti sono valutati nello stato attuale, con le medesime caratteristiche strutturali e meccaniche che hanno attualmente.
Gli impianti svolgeranno l'attività per cui sono stati progettati, qualsiasi utilizzo improprio o non corretto degli impianti non è considerato in sede d'analisi.
Gli impianti sono valutati considerando il sistema produttivo in cui si trovano e con cui interagiscono. Per stimare il deprezzamento è stata considerata l'obsolescenza fisica dell'impianto, tenendo in considerazione la vita utile residua di ciascun asset. Per la valutazione dell'anno di costruzione, sono stati analizzati gli elementi presenti nel libro cespiti e della restante documentazione ricevuta. Sono state considerate eventuali manutenzioni straordinarie ed ampliamenti.

$$\boldsymbol{Valore\ di\ mercato} =$$
$$= Costo\ Storico \times Coefficiente\ di\ Rivalutaz. \times (1 - Vita\ utile\ Residua / Vita\ Utile)$$

Per la determinazione del Valore degli impianti oggetto della presente valutazione è stato adottato il criterio utilizzato da J.Viel-O.Bredt-M.Renard (La valutazione delle aziende, Milano 1973) per la determinazione del costo di mercato, Vcm= Acq (VR/VU) ove: Acq=costo

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

acquisto; Anno di riferimento = **2024**; VU= Vita utile del bene (**20 anni**); VR= Vita residua del bene.

7 – CONSIDERAZIONI GENERALI

Va premesso che la presente stima viene effettuata nelle due diverse configurazioni di alienazione dei beni: **vendita in blocco** con successiva ripresa dell'attività da parte dell'acquirente e **vendita atomistica** dei beni in caso di **liquidazione**.

I beni di proprietà (meglio descritti nell'allegato elenco analitico) vengono pienamente utilizzati in tutte le loro parti, sono completi di relative attrezzature e ricambi e vennero tutti inventariati in occasione delle operazioni peritali citate.

Vengono escluse le valutazioni dei beni utilizzati in base a contratti di noleggio, comodato d'uso e dei beni immateriali (per assistenza, manutenzione ed aggiornamento tecnologico dei vari impianti e macchine, nonché tutti i software).

Alcuni beni rinvenuti non vennero presi in considerazione perché ormai obsoleti oppure relativi a piccole attrezzature e di valore trascurabile.

Per quanto concerne le attrezzature rinvenute per ogni bene, impianto o macchina, va precisato che trattasi di beni spesso collegati o facenti parte, quale specifica attrezzatura del bene e quindi il loro valore va necessariamente compreso in quello del singolo bene.

L'identificazione dei beni inventariati venne eseguita con riferimento alla targhetta applicata dal costruttore sullo stesso bene (ove presente) ed alla documentazione fornita dall'utilizzatore.

Nel computo della presente stima per la **vendita in blocco dei beni con successiva ripresa dell'attività da parte dell'acquirente**, sono stati considerati i seguenti criteri:

- ✓ valore attuale al nuovo considerate le specifiche dotazioni di beni analoghi;
- ✓ valore di mercato in relazione allo stato di conservazione generale di tutte le macchine.;
- ✓ prezzo effettivo di acquisto desunto dai cespiti;
- ✓ data di produzione del bene;
- ✓ referenze del costruttore;
- ✓ attualità ed efficienza produttiva dei beni sulla base della **vita residua** e di quella massima (almeno 30 anni con regolare manutenzione ordinaria) ipotizzando **prudenzialmente** una vita utile di **20 anni** per le linee produttive, macchine e attrezzature relative; mentre per alcuni beni più usuranti si è ipotizzata una vita utile

di **15 anni** (linea robotizzata) e di **12 anni** (Hardware).

I prezzi indicati non comprendono le eventuali spese di smontaggio, trasporto e rimontaggio nonché dei costi di revisione, collaudo, certificazioni, ossia le spese per rigenerare i beni presso luoghi di utilizzo diversi da quello attuale.

Tuttavia va precisato che in caso di vendita atomistica lo smontaggio di tutte le macchine costituenti le linee produttive ubicate a San Daniele non sarebbe particolarmente oneroso in ragione del fatto per cui tali beni risultano semplicemente appoggiati al pavimento e **non sarebbe necessario neppure affrontare costi di ripristino per l'immobile**.

Diversamente lo **smontaggio** degli **impianti** (di condizionamento, congelamento, aria compressa, riscaldamento e acqua sanitaria, lavaggio, elettrico, antincendio, antifurto, portoni basculanti e avvolgibili, celle frigorifere) richiederebbe ingenti oneri superiori al realizzo di vendita e pertanto in tal caso **si ritiene equo** che tali **cespiti** (inseriti nell'immobile che non è di proprietà Brendolan Service) **rimangano** nello **status quo** e pertanto, **restino a favore del locatore.**

Così si giustifica il valore pari a 0 € attribuito a tali beni in caso di vendita atomistica per liquidazione.

Per quanto riguarda il resto dei beni mobili in caso di **vendita atomistica** per **liquidazione** si ritiene congruo effettuare una svalutazione del 35% rispetto al caso precedente.

La presente stima non comprende l'IVA.

8 – PRIVILEGIO FRIE

In relazione al privilegio FRIE (Fondo di Rotazione Iniziative Economiche) per le imprese del Friuli Venezia Giulia, relativo ad un investimento di € 1.050.000,00 della società Brendolan Service avvenuto nel 2015 per l'acquisto dei robot della Linea 4-5 con erogazione di un finanziamento agevolato di € 682.000,00, al 12.06.2024 si rileva un residuo di € 272.800,00, a fronte del quale sono stati messi a privilegio i seguenti beni:

- ✓ Linea 1 (1996)
- ✓ Linea 2 (2004)
- ✓ Linea 3 (2006)
- ✓ Linea 4
- ✓ Con Camera bianca, cella di prodotto finito e cella di congelamento.

Alla luce dell'attuale lay-out degli impianti produttivi, per cui la linea 1 è stata eliminata con alcune macchine confluite nella Linea 4-5, considerato il valore economico attribuito a tali beni, si ritiene che esista ampia copertura economica del privilegio FRIE.

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

9 – CONSIDERAZIONI SULLE RIMANENZE FINALI

Al fine di adempiere all'incarico ricevuto, nel corso delle operazioni peritali è stato effettuato un inventario delle rimanenze di magazzino al 30.04.2024 come da tabelle allegate, verificandone la giacenza effettiva tramite controlli a campione effettuati sui codici più soggetti a rotazione

Il **valore contabile** è pari a **€ 301.205,00** suddiviso fra il magazzino di S. Daniele del Friuli (€ 285.840,00) e il deposito Colombino & Polano di Trasaghis (€ 15.365,00).

Le rimanenze sono state suddivise per codici articoli, magazzini, famiglie e descrizione prodotti.

Lo scrivente ha suddiviso sinteticamente le rimanenze in 3 famiglie (materie prime, vaschette ed imballaggi) con individuazione dei relativi valori contabili.

Tuttavia si è ritenuto di attribuire alle rimanenze il valore contabile della materia prima con svalutazione del 30% del costo delle vaschette e del 50% del costo degli imballaggi.

Nel caso di liquidazione il valore contabile delle materie prime è pari a 0 €, mentre le vaschette vengono svalutate del 50% e gli imballaggi destinati allo smaltimento con relativi oneri.

Va precisato che tutti gli imballaggi rinvenuti nel deposito Colombino & Polano di Trasaghis risultano obsoleti e pertanto destinati allo smaltimento anche nel caso di continuità aziendale.

In sintesi il valore **complessivo** delle **rimanenze** della società in **caso di ripresa dell'attività economica da parte di un nuovo acquirente** si considera di **€ 188.172,30** mentre in caso di **liquidazione** si presenterebbe **un'onere** di smaltimento di **€ 8.025,50**.

10 – SINTESI

La seconda tabella (inventario analitico) in allegato riporta l'elenco dei beni mobili rinvenuti e comprende anche il numero progressivo (prima colonna), la relativa ubicazione (seconda colonna), la tipologia (terza colonna), descrizione sintetica del bene (quarta colonna), numero interno SM (quinta colonna), marca (sesta colonna), modello (settima colonna); numero di serie ove disponibili (ottava colonna), anno di produzione (nona colonna) mentre nella ultima colonna a destra sono riportate le eventuali note.

dott. Ing. MAURIZIO TONUTTI
Via A. L. Moro, n. 36 – Udine
Email: ing.tonutti@gmail.com
Cell.: 348 2868440

La prima tabella allegata fa riferimento ai valori stimati dei **macrocespiti** (raggruppati per tipologia) e alle **rimanenze**.
La stima dei macrocespiti nel caso di **vendita in blocco** è di **€ 1.603.500** (suddivisi fra linee produttive, servizi linee, arredi, HW e varie totale € 1.403.500) e valore dei cespiti legati all'immobile (€ 200.000).
A questo valore si aggiunge la stima dei cespiti depositati a Trasaghis che, per i motivi precedentemente esposti al paragrafo 3 vengono prudenzialmente quantificati in **€ 200.000**.
Pertanto il **valore complessivo** dei beni mobili della BRENDOLAN SERVICE SRL è di **€ 1.853.500** in caso di **vendita in blocco** per ripresa attività economica da parte di un nuovo acquirente.
Nel caso di **vendita atomistica** in **liquidazione** la stima con svalutazione del 35% del valore precedente dei cespiti, considerando pari a € 0 il valore di quelli legati all'immobile, diventa di **€ 1.075.195,00.**
Tutte le valutazioni si intendono IVA esclusa.

11 – CONCLUSIONI

Ad evasione del mandato affidatomi si rimane a disposizione della società BRENDOLAN SERVICE SRL per ogni chiarimento in merito.

Udine, li 20/06/2024

dott. ing Maurizio Tonutti



Allegati:

- ✓ tabella riepilogativa macrocespiti e rimanenze;
- ✓ elenco analitico beni inventariati e rimanenze;
- ✓ piano manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- ✓ certificazioni possedute dall'azienda;

Macrocespiti San Daniele del Friuli	Anno Acquisto	Valore acquisto (Registro Cespiti)		Stima vendita in blocco con ripresa attività da parte acquirente Svalutazione lineare durata anni 20	Stima vendita atomistica (liquidazione) Svalutazione -35%
LINEA 2	2004	2.484.060,00 €		100.000,00 €	65.000,00 €
LINEA 3	2006	2.366.191,00 €		230.000,00 €	149.500,00 €
LINEE 4-5 (ROBOTIZZATE)	2015	2.575.087,00 €		1.000.000,00 €	650.000,00 €
SERVIZI LINEE	2006	250.000,00 €		25.000,00 €	16.250,00 €
ARREDI UFFICI	2006	48.016,00 €		4.800,00 €	3.120,00 €
ARREDI SPOGLIATOI E MENSA	2006	18.819,00 €		1.800,00 €	1.170,00 €
ARREDI ARCHIVIO	2006	14.126,00 €		1.400,00 €	910,00 €
HW (no SW)	2013	163.879,00 €		13.000,00 €	8.450,00 €
MAGAZZINO EST. COPRIKOMPATT (telo scorrevole)	2005	41.780,00 €		2.100,00 €	1.365,00 €
MOVIMENTAZIONI E SOLLEVAMENTO	2006	70.000,00 €		7.000,00 €	4.550,00 €
OFFICINA	2007	35.000,00 €		5.200,00 €	3.380,00 €
CELLE FRIGORIFERE CONTROCAMPIONI (N° 4)	2000			3.200,00 €	2.500,00 €
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO					- €
IMPIANTO CONGELAMENTO CELLE					- €
IMPIANTO ARIA COMPRESSA					- €
IMPIANTO RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA					- €
IMPIANTO LAVAGGIO		3.425.891,00 €	CESPITI LEGATI ALL'IMMOBILE	200.000,00 €	- €
IMPIANTO ELETTRICO					- €
IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTIFURTO					- €
PORTONI BASCULANTI E AVVOLGIBILI					- €
CELLE FRIGORIFERE in muratura e/o monopanel					- €
VARIE	2006	100.000,00 €		10.000,00 €	6.500,00 €
		11.592.849,00 €		**1.603.500,00 €**	**912.695,00 €**
		Registro Cespiti			
Macrocespiti Trasaghis					
LINEA E MACCHINARI SPECIFICI ex BSST POSTAL (BZ)	2007	**1.815.466,00 €**		**250.000,00 €**	**162.500,00 €**
		13.408.315,00 €		**1.853.500,00 €**	**1.075.195,00 €**
		Totale Reg. Cespiti		Totale Vendita in Blocco	Totale in Liquidazione

	Rimanenze Valore contabile	Rimanenze Valore per vendita in blocco		Rimanenze Valore vendita atomistica (Liquidazione)	
Rimanenze San Daniele del Friuli al 30.4.24					
Materie prime	86.760,00 €	86.760,00 €		- €	
Vaschette	5.584,00 €	3.908,80 €	-30%	2.792,00 €	-50%
Imballaggi	193.496,00 €	96.748,00 €	-50%	- 8.500,00 €	smaltim
	285.840,00 €	**187.416,80 €**		**- 5.708,00 €**	
Rimanenze Trasaghis al 30.04.24					
Vaschette	15.365,00 €	10.755,50 €	-30%	7.682,50 €	-50%
Imballaggi	- €	- 10.000,00 €	smaltim	- 10.000,00 €	smaltim
Totale Rimanenze	**301.205,00 €**	**188.172,30 €**		**- 8.025,50 €**	smaltim

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
1	Sala Macchine	CONDIZIONAM. VECCHIO	Condizionam. CTA Incartonamento 2 AERMEC	SM 1	AERMEC	CAD9	960322	N.D	
2	Sala Macchine		Condizionam. CTA0 IMBALLAGGIO- LOCALI ADIACENTI	SM 1B	AERMEC	CAD9	960322	1996	
3	Sala Macchine	CONDIZIONAM.	Imp.Refrigeratore ACQUA TRAVAGLINI con 2 compressori	SM 204	DVMCOPELAND	2 unità DVMCOPELAND	Commessa 07-21-041-21	2021	
4	Sala Macchine		Condizionam. CTA2 CAMERA BIANCA 3	SM 205		CF400L009	526012601	2007	
5	Sala Macchine		Condizionam. CTA1 IMBALLAGGIO	SM 66	SAYVER	CDZ2	E3974	2003	
6	Sala Macchine	CONDIZIONAM.	Imp.Refrigeratore REFRI con 2 compressori	SM 156	TECNOFREDDO	2 unità RRA300LAB	Commessa 385/15	2015	
7	Sala Macchine		Condizionam. CTA3 CAMERA BIANCA 4-5	SM 157	LORAN	CTL270	0742-15-0318-15	2015	
8	Sala Macchine		Condizionam. CTA4 CAMERA BIANCA 2	SM 158	LORAN	CTL100S	0744-15-0318-15	2015	
9	Celle frigorifere	CONGELAMENTO MANTENIMENTO	Cella C1	SM 2	DORIN	K 1000 C C - 02	96052358B	1996	funzionante, a servizio Linee 2 e 4 (materia prima salumi fino a -9°C)
10	Celle frigorifere		Cella C5	SM 4	DORIN	H 281CC	96011958A	1996	funzionante, ma attualmente fuori servizio (per materia prima vegana e formaggi, fino a -2°C)
11	Celle frigorifere		Cella affinamento C6	SM 42	DORIN	K 750 C C - 02	20104810	2002	funzionante (materia prima salumi fino a -9°C)
12	Soppalco Compress.		Cella C2		DORIN	K 3000 CC - 01	02040708D	2002	funzionante (materia prima prosc. crudi fino a -16°C)
13	Soppalco Compress.		Cella C3	SM 67	DORIN	K 2500 CC - 01	03070113D	2002	non funziona (deve ripristino evaporatore costi circa € 20.000)
14	Soppalco Compress.		Cella C4	SM 153	INTER-COLD	GRA 750 LAD	Commessa 083/14	2014	funzionante (materia prima prosc. crudi fino a -20°C)
15	Soppalco Compress.		Cella C7 "Ricevimento2" (Ex P.Finito)	SM 93	BARON	D8DJ1 600X BWM/D	03J 01917	2005	funzionante (materia prima vegano e rifilo fino a 0°C)
16	Soppalco Compress.		Sala Ricevimento (Ex Sala Assemblamento/Spedizione)	SM 94					
17	Soppalco Compress.		Compressore Cella C7 e Sala Ricevimento	SM 95					
18	Sala Macchine		Cella C8 Prodotto finito nuova	SM 159	TECNOFREDDO	GRA250 MAD	Commessa 232/15	2015	funzionante (prodotto finito fino a -2°C)
19	Sala Macchine		Sala Sped.nuova	SM 160	TECNOFREDDO	GRA250 MAD	Commessa 011/15	2015	

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
20	Deposito seminterrato	CONTROCAMPIONI	Frigo UNIFRIGOR 1	SM 35	UNIFRIGOR	AGN 2D 142 INOX	11192100378	2000	
21	Deposito seminterrato		Frigo UNIFRIGOR 2	SM 36	UNIFRIGOR	AGN 2D 142 INOX	11192100377	2000	
22	Deposito seminterrato		Frigo UNIFRIGOR 3	SM 37	UNIFRIGOR	AGN 2D 142 INOX	11192100379	2000	
23	Deposito seminterrato		Frigo UNIFRIGOR 4	SM 38	UNIFRIGOR	AGN 2D 142 INOX	11192100380	2000	
24	Sala Macchine	IMPIANTO ARIA COMPRESSA	Compressore Aria 1 CECCATO CSB 25	SM 79	CECCATO	4152000131CSB25/10	CAI118583	2004	
25	Sala Macchine		Compressore Aria 2 CECCATO CSM 10	SM200	CECCATO	CSM10	ITJ376780 - 4152020314	2020	
26	Sala Macchine		Compressore Aria 3 CECCATO DRB35	SM201	CECCATO	DRB35 IVR	ITJ372454 - 4152017690	2020	
27	Sala Macchine		Serbatoio Aria compressa	SM 203	CORDIVARI	AC1000/12VT	P33476	2007	
28	Sala Macchine		Essicatore Aria compressa N°1 Parker	SM 202	PARKER	PST120-350	3,98529E+11	2013	
29	Sala Macchine		Essicatore Aria compressa N°2 DL30	SM 10	CECCATO	DRYLIFE 777734 DL30	1 – 8105 – 1998	1998	
30	Sala Macchine		Essicatore Aria compressa N°3 DLX30	SM 80	CECCATO	DRYLIFE DLX30	CAI 118582	2004	
31	Sala Macchine		Filtri aria AIGNEP	SM 206	AIGNEP	Prefiltro : PRE 90905		2021	
32	Sala Macchine		Post filtro aria AIGNEP	SM 207	AIGNEP	Postfiltro : POST 90915		2021	
33	Sala Macchine		Post filtro aria AIGNEP	SM 208	AIGNEP	Postfiltro : POST 90925		2021	
34	Sala Macchine		Filtri aria CARBONE ATTIVI AIGNEP	SM 209	AIGNEP	Carboni attivi : 90935		2021	
35	Sala Macchine		Separatore Acqua/Olio CECCATO FOD87	SM 114	CECCATO	FOD87	API004975	2006	

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
36	Reparto	SERVIZI LINEE	Termosaldatrice M.P.TEC	SM 116	MP Tec	MP XL	XL006073	2006	
37	Reparto		Affettatrice Berkel AV35NS NF C3512 CE A2003						
38	Reparto		Mola affila lame KWECHT Circolare	SM 32	KWECHT M. GMBH	MSA 200	302	1996	
39	Reparto		Mola affila lame WEBER Falce	SM 63	KWECHT M. GMBH	MSA 650-2	222	2002	
40	Reparto		Mola affila lame WEBER 804 Falce	SM 150	WEBER	SSG	234	2007	
41	Rep. Affettamento 3		Conf. Sottovuoto SACCARDO per Linea 3	SM 33	SACCARDO	SACC.VC.640	3953	1999	
42	Disimballo L4/5-L2		Conf. Sottovuoto CAVALLI per linee 2 e 4	SM 146	CAVALLI	LOGI-910	109799410		
43	Rep. Affettamento		Pressa SAIMEC	SM 151	SAIMEC	PEC/1/UD	2076/REV	2013	
44	Disimballo L4/5-L2		Pressa BASTONI per Addobbo	SM 145	BASTONI		113/09	2009	
45	Disimballo L4/5-L2		Pressa BASTONI per Piccolino	SM 196	BASTONI		03 2005	2005	
46	Stabilimento		Pesoprezzatrice Mobile Bizerba GL-E (GLE NF 10639038)	SM 142	BIZERBA	GL-E	10639038	2010	
47	Stabilimento		Pesoprezzatrice Mobile Bizerba GL-E (NF 10638206)		BIZERBA	GL-E	10638206		
48	Stabilimento		Stampi vari per diversi formati confezionatore						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
49	Rep. Affettamento	LINEA 2	Affettatrice WEBER 402	SM 193	WEBER	CCS 402 UB	590	2007	Fuori servizio (probabilmente da ripristinare)
50	Rep. Affettamento		Nastro Ingresso IB	SM 173	IB	IB-NTA/CM	3567	2015	
51	Rep. Affettamento		Affettatrice WEBER 602 382	SM 69	WEBER	CCS 602	382	2003	
52	Rep. Affettamento		Caricatore Autom. WEBER 382	SM 81	WEBER	CCA	N° 6382	2003	
53	Rep. Affettamento		Conf. MULTIVAC 3586	SM 82	MULTIVAC	R530	3586	2004	
54	Sala Macchine		Pompa vuoto Conf. N° 2	SM 83	LEYBOLD	GRSV 630 95633	22200064083 4	2004	
55	Rep Imballaggio		Etichettatrice MR Superiore	SM 84	MR	MR 4204	20971/04	2004	
56	Rep Imballaggio		Etichettatrice MR Inferiore	SM 85	MR	MR 4388	22970/04	2004	
57	Rep Imballaggio		Ink-Jet N° 9	SM 140	VIDEOJET	1510	1001538C11ZH	2010	
58	Rep Imballaggio		Ink-Jet N° 10	SM 141	VIDEOJET	1510	1001537C11ZH	2011	
59	Rep Imballaggio		Selezion.pond. BIZERBA	SM 119	BIZERBA	CWM 750 EM	10223104	2006	
60	Rep Imballaggio		Metal detector BIZERBA	SM 120	BIZERBA	MD TUNNEL 350X125	10216831 n° 021736	2006	
61	Rep Imballaggio		Nastri ed Impilatore IB	SM 121	IB	IB-NTA/CM + IB-NTA/CM + IB-NTA/NT +	N° 2167 + N°2168 + N° 2169 +	2006	

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
62	Camera Bianca	LINEA 3	Affettatrice WEBER 804 155	SM 147	WEBER	MCS 804	155	2012	
63	Sala Slamellamento		Nastro caricamento IB	SM 152	IB	IB-NTA/CM		2013	
64	Sala Slamellamento		Sterilizzatore coltelli	SM 144		SA 30	1011153	2010	
65	Camera Bianca		Caricatore Autom. WEBER 1669	SM 48	WEBER	CCA	1669	2002	
66	Camera Bianca		Conf. MULTIVAC 2848	SM 49	MULTIVAC	R530	2848	2002	
67	Sala Macchine		Pompa vuoto Conf. N° 3	SM 16	BUSCH	RA 0630B461 EE22	C9909000561	1999	
68	Rep Imballaggio		Etichettatrice MR Superiore	SM 51	MR	MR 634 Typ : OP4484LS570K15	20877/02	2002	
69	Rep Imballaggio		Etichettatrice MR Inferiore	SM 52	MR	MR 634 Typ : UP4484LS570K15	20878/02	2002	
70	Rep Imballaggio		Allineatore Vaschette IB	SM 189	IB	ALLINEATORE	N°3568	2015	
71	Rep Imballaggio		Selezion.pond. Nastri RAMSEY	SM 22	RAMSEY TecnoEuropa	AC9000	4337	1999	
72	Rep Imballaggio		Metal detector RAMSEY	SM 24	RAMSEY TecnoEuropa	Metal Scout Iie	3568	1999	
73	Rep Imballaggio		Etichettatrice PACKLAB	SM 174	PAKLAB	I140 SX200	MA005034	2010	
74	Rep Imballaggio		Impilatore IB	SM 137	IB	IB-NTA/NT + IB-NTA/CM	N°2702 + N°2703	2009	
75			N° 10 bilance Wunder mod ACS per verifica fuori peso						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
76	Disimballo L4/5-L2	LINEE 4-5	Sterilizzatore coltelli	SM 14					
77	Camera Bianca 4-5		Affettatrice A WEBER 902 1263	SM 13	WEBER	SLC 902	1263	1998	
78	Camera Bianca 4-6		Nastro ingresso IB	SM 190	IB	IB-NTA/CM	N°3639	2015	
79	Camera Bianca 4-5		Affettatrice B WEBER 902 1669	SM 47	WEBER	MCS 902	1669	2002	
80	Camera Bianca 4-5		Affettatrice C WEBER 405 + SCANNER	SM 161	WEBER	CCS 405 + CPS 650	1136	2015	
81	Camera Bianca 4-5		Robot ELCAT A	SM 162	ELCAT	SCAP3	E091587 1506 A	2015	
82	Camera Bianca 4-5		Robot ELCAT B	SM 163			E091587 1506 B	2015	
83	Camera Bianca 4-5		Robot ELCAT C	SM 164			E091587 1506 C	2015	
84	Camera Bianca 4-5		Disimpilatore ELCAT	SM 165			E091587 1508	2015	
85	Camera Bianca 4-5		Trasportatore ELCAT	SM 166			E091587 1507	2015	
86	Camera Bianca 4-5		Confezionatrice MONDINI L4 EVO390	SM 167	MONDINI	EVO390 VG	A/10/A-00067	2010	
87	Camera Bianca 4-5		Pompa ROOTS BUSCH	SM 168	BUSCH	WV 1000B OZI KDZC	C1002000053		
88	Sala macchine		Pompa vuoto Conf EVO390	SM 50	LEYBOLD	GRSV 630	2161-273122	2002	
89	Rep Imballaggio		Etichettatrice LABELPACK	SM 169	LABELPACK	MODULAR TB250	11507S037	2015	
90	Rep Imballaggio		Selezion.pond. Nastri RAMSEY L4	SM 55	RAMSEY TecnoEuropa	AC9000	5235	2002	
91	Rep Imballaggio		Metal detector GORIN-KERR	SM 57	RAMSEY GoringKerr	GORING KERR DSP3	61040	2002	
92	Rep Imballaggio		Ink-Jet N°4	SM 77	WILLETT	462 SI	04 11 03 S1099 09	2003	
93	Rep Imballaggio		Impilatore IB	SM 155	IB	LANCIO + IMPILATORE	N°2774 + N°2775	2010	
94	Camera Bianca 4-5		Confezionatrice MONDINI L5 EVO367 fuori servizio	SM 170	MONDINI	EVO367 VG	A/12/A-00470	2012	NON IN USO
95	Rep Imballaggio		Pompa ROOTS BORA L5	SM 171	BORA	353HV	2551-12	2012	
96	Sala macchine		Pompa Vuoto BUSCH R5	SM 172	BUSCH	RA 0302 D561 CWXX	C1017000501	2010	
97	Rep Imballaggio		Selezion.pond. RAMSEY L5 fuori servizio	SM 89	RAMSEY TecnoEuropa	AC 9000 PLUS	6020	2004	NON IN USO
98	Rep Imballaggio		Metal detector RAMSEY L5 fuori servizio	SM 90	RAMSEY GoringKerr	GORING KERR	61040	2004	NON IN USO

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
99	Servizi	MOVIMENTAZ.	Traspallet man. 1 EKWO 1000kg	SM 27	EKWO	EKWO 1000kg	61201699		
100	Servizi		Traspallet man. 2 MIC TM22	SM 58	MIC	TM22	22468999	2002	
101	Servizi		Traspallet man. 3 EKWO 1000kg	SM 112	EKWO	EKWO 1000kg	61201700		
102	Servizi		Traspallet man. 4 JUNGHEINRICH AM2200	SM 100	JUNGHEINRICH	AM 2200	14048402	2004	
103	Servizi		Traspallet man. 5 LIFTRITE LEC2300	SM 99	M.BT	LEC 2300	3043267	2004	
104	Servizi		Traspallet man. 6 JUNGHEINRICH AM2200	SM 111	JUNGHEINRICH	AM 2200	14139485	2005	
105	Servizi		Traspallet man. 7 JUNGHEINRICH AMW22	SM 113	JUNGHEINRICH	AMW 22.2-4	14137283	2005	
106	Servizi		Traspallet man. 12 JUNGHEINRICH AM2200	SM 118	JUNGHEINRICH	AM 2200	14201374	2006	
107	Servizi		Traspallet man. 13 SAMAG INOX	SM 122	SAMAG	P22-INOX	ND	2006	
108	Servizi		Traspallet el. 9 JUNGHEINRICH EJC12	SM 59	JUNGHEINRICH	EJC12	90062970	2002	
109	Tettoia Muletti esterna		Carica batterie JUNGHEINRICH EJC12	SM 60	JUNGHEINRICH	E230 G24/50	59000473	2002	
110	Servizi		Traspallet el. 11 JUNGHEINRICH ERC212	SM 96	JUNGHEINRICH	ERC212	90150340	2005	
111	Tettoia Muletti esterna		Carica batterie JUNGHEINRICH ERC212	SM 97	JUNGHEINRICH	SLT 100 JH	93222511	2005	
112	Servizi		Traspallet el. 14 JUNGHEINRICH EJC112	SM 123	JUNGHEINRICH	EJC112	90205790	2006	
113	Servizi		Traspallet el. 15 JUNGHEINRICH EJD220	SM 148	JUNGHEINRICH	EJD220	90206832	2006	
114	Tettoia Muletti esterna		Carica batterie JUNGHEINRICH EJD220	SM 149	JUNGHEINRICH	E230 VG 24/30-B-SLT 100	93331515	2006	
115	Servizi		Muletto 16 JUNGHEINRICH EFG-316K	SM 187	JUNGHEINRICH	EFG 316K	FN504687	2015	
116	Tettoia Muletti esterna		Caricabatterie muletto EFG-316K	SM 188	JUNGHEINRICH	D400 G48/90 B-SLT100	93777360	2015	
117	Rep. Affettamento		Sollevatore COMPAC	SM 34	COMPAC	HEAVY DUTY" 250 Kg	ND	1996	
118	Rep. Affettamento		Sollevatore Francesco	SM 126	Angelo Carino	120KG	ND	2005	
119			Capra di sollevamento stampi	SM 138	S.CRANE	SA1000	GS911509	2009	
120	Spedizione		Pedana BOLZONI	SM 128	BOLZONI Auramo	A130SYYY15	03 P010235/0001	2004	

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
121	Centrale termica	IMPIANTO ACQUA SANIT. DI RISCALDAM.	Centrale termica	SM 73	IMPRETEC	ND	ND	2002	
122	Centrale termica		Caldaia	SM 117	ECOFLAM	SERENISSIMA HP100	ND	2003	
123	Ingresso Operai		Impianto Autoclave	SM 98	RIVARA	ND	ND	2003	
124	Ingresso Operai		Impianto Recupero Calore	SM 175	REFRI	ND	ND	2015	
125	Centrale termica		Addolcitore CILLICHEMIE N°1	SM 39	CILLICHEMIE	NECKAR 2 x 78 Vol 96A 2 x 58 - 228	EP 99 265 5948	1999	
126	Centrale termica		Addolcitore CILLICHEMIE N°2	SM 40	CILLICHEMIE	NECKAR 2 x 78 Vol 96A 2 x 58 - 229	EP 99 265 5937	2000	
127	Sala Macchine	LAVAGGI	Impianto lavaggio FOAMICO	SM 186	SULBANA	FOAMICO	200690 Item 7002015	2013	
128	Sala lavaggi		Lavalamelle COLUSSI	SM 70	COLUSSI ERMES	LP/165 117.920.01	476	2000	
129	Corridoio		Lavasuole ITEC 1	SM 115	ITEC	SOLO-TRADITIO 23821	1161	2010	
130	Ingr UVA L3		Lavasuole ITEC 2	SM 178	ITEC	SOLO-TRADITIO 23822	2365	2010	
131	Ingr UVA L4/5-L2		Lavasuole ITEC 3	SM 184	ITEC	SOLO-TRADITIO 23823	3262	2015	
132	Locale esterno	IMPIANTO ELETTRICO	Cabina Consegna Media tensione, Ex Cabina elettrica trasformazione	SM 74	PATRIARCA Impianti			2015	
133	Locale esterno		Cabina elettrica Trasformazione	SM 176	PATRIARCA Impianti			2015	
134	Sala macchine		Quadro Soppalco Sala Macchine, EX distribuzione principale	SM 75	PATRIARCA Impianti				
135	Corridoio		Quadro Corridoio Vecchio EX Quadro distribuzione secondario	SM 72	PATRIARCA Impianti				
136			Quadro Corridoio Nuovo	SM 177	PATRIARCA Impianti				
137	Stabilimento		Luci emergenza	SM 91	PATRIARCA Impianti	N° 65			
138	Stabilimento		Impianto Luci catturamosche	SM 92	PESTWEST	CHEMELEON 1X2 N°16			
139	Stabilimento		Impianto illuminazione	SM 135	PATRIARCA Impianti				
140	Uffici		UPS Uffici	SM 136					
141	Stabilimento		Impianto antincendio	SM 124					
142	Stabilimento		Impianto antifurto	SM 125					

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
143	Stabilimento		Portone Basculante Breda N°1	SM 129	BREDA				
144	A Stabilimento B Ricevimento		Portoni Basculanti Hormann N°2	SM 130	HORMANN				
145	Imballaggio		Portone Avvolgibile Hormann N°1	SM 131	HORMANN				
146	A Ingr. Ricevimento B Assemb-Mag Vel.		Portoni Avvogibili Ditec Sector N° 4	SM 132	DITEC				
147	Cella P.Finito		Portone Basculante Breda N°1	SM 143	BREDA				
148	Disimballo L4/5-L2		Portone Avvolgibile DITEC Anticella 1	SM 180	DITEC	FOOD	D37154756	2015	
149	Zona magazzino pesatura materia		N° 1 bilancia incassata a pavimento Bini Argeo kg 3000						
150	Spedizione		Porta Automatica Cella C8 P.Finito	SM 181	SEVEN FRIGO	AS	SF0395	2015	
151	Spedizione		Portone Basculante Spedizione + pedana Hormann	SM 182	HORMANN	SPU67THERMO + 420T	42455 + 636869	2015	
152	SalaMacchine		Impianto ventilazione SalaMacchine	SM 133	PATRIARCA Impianti				
153	Officina	OFFICINA	Trapano a Batteria HITACHI	SM 103	HITACHI	DS14DVF3	J853078	2005	
154	Officina		Trapano da banco OPTIMUM	SM 104	OPTIMUM	B17Pro	310417068	2005	
155	Officina		Trapano METABO	SM 105	METABO	SBE660	691901	2001	
156	Officina		Saldatrice Bester 190C Multi TIG MIG Elettrodi		POWERPLUS			2005	
157	Officina		Mola affilacoltelli FEMI	SM 107	FEMI	ART 177		2006	
158	Officina		Smerigliatrice angolare BOSCH	SM 108	BOSCH				
159	Officina		Saldatrice ERGUS per elettrodi	SM 109	ERGUS	INVERT 130/60 ADV	V1306000492	2004	
160	Officina		Sega a nastro Scheppach MBS1100	SM	Scheppach	MBS1100			
161	Officina		2 Carrelli attrezzi						
162	Officina		Attrezzatura e utensileria varia						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
163	Area uffici - Ingresso		N° 2 Divanetti 2 posti in tessuto rosso						
164	Area uffici - Ingresso		N° 1 Vaso grigio con pianta finta						misure indicative vaso: altezza 78 cm diametro 40 cm
165	Area uffici - Ingresso		N° 1 Portaombrelli in metallo						
166	Area uffici - Ingresso		N° 1 Vaso di plastica con pianta vera con fioriera quadrata in legno						misure indicative vaso: 80x80 cm
167	Area uffici - Ingresso		N° 1 Pattumiera piccola in metallo						
168	Area uffici - Sala server		N° 2 Mobiletti in laminato bianco 2 ante 3 ripiani 80x28x105 cm						contenuto: materiale prevalentemente di consumo (piatti e bicchieri di plastica,
169	Area uffici - Sala server		N° 1 Distruggi documenti Rexel						
170	Area uffici - Sala server		N° 1 Tavolo rettangolare 175 cm						
171	Area uffici - Sala server		N° 2 Sedie in plastica rosse						
172	Area uffici - Sala server		N° 1 Poltroncina imbottita girevole blu						
173	Area uffici - Sala server		N° 1 Monitor Philips indicativamente 18''						
174	Area uffici - Sala server		N° 1 Monitor piccolo da pc Elkon TV902						
175	Area uffici - Sala server		N° 1 Stampante HP laser Jet 1320						
176	Area uffici - Sala server		N° 1 Armadio Rack 80x80x205 cm completo di attrezzatura elettronica						Armadio server 1
177	Area uffici - Sala server		N° 1 Armadio Rack 100x80x205 cm completo di attrezzatura elettronica e di monitor Samsung Sync Master 151 BM, tastiera e						Armadio server 2
178	Area uffici - Sala server		N° 1 Armadio Rack piccolo 80x60x100 cm completo di attrezzatura elettronica e di monitor Safire, tastiera e mouse						
179	Area uffici - Sala server		N° 1 Pacco batterie						
180	Area uffici - Sala server		N° 2 Bidoni in plastica con coperchio						
181	Area uffici - Bagno		N° 1 Pattumiera grande in metallo						
182	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Armadio a colonna in laminato 1 anta con ripiani 30x50x210 cm						contenuto: materiale di consumo
183	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Armadio in metallo 2 ante 100x50x200 cm						contenuto: raccoglitori documenti e materiale di consumo
184	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Lavandino a colonna in metallo						fuori uso (rotto)
185	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Stampante multifunzione Canon C5840 i						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
186	Area uffici - Ufficio veterinario	UFFICI	N° 1 Mobile basso in laminato grigio con ruote 90x60x65 cm						
187	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Luminometro portatile 3M Clean-Trace LM1						All'interno del mobile in laminato grigio con ruote
188	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Plastificatrice manuale a freddo LEITZ CS9						All'interno del mobile in laminato grigio con ruote
189	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Taglierina manuale						All'interno del mobile in laminato grigio con ruote
190	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Rilegatrice Tosingraf RIZAC24						All'interno del mobile in laminato grigio con ruote
191	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Sedia in plastica rossa						
192	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Poltrona da ufficio girevole con braccioli nera						
193	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Tavolo ovale 200 cm						
194	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Cassettiera metallo e laminato 3 cassetti con ruote 42x57x53 cm						
195	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 PC fisso ProDesk Intel Core i5						
196	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Monitor Philips indicativamente 21'' con tastiera e mouse						
197	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Telefono cordless Gigaset						
198	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Etichettatrice Dymo Label Writer 400 Turbo						
199	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Frigorifero AEG 60x60x180 cm						
200	Area uffici - Ufficio veterinario		N° 1 Carrellino 70x45x75 cm						
201	Area uffici - Magazzino		N° 1 Scaffalatura con telaio in metallo con 6 ripiani in legno 390x41x230 cm						Contenuto: documentazione e materiale di consumo vario
202	Area uffici - Magazzino		N° 1 Scaffalatura in metallo con 4 ripiani 100x40x190 cm						Contenuto: materiale di consumo
203	Area uffici - Magazzino		N° 1 Attaccapanni in metallo						
204	Area uffici - Magazzino		N° 1 Scaletta doppia a 3 gradini						
205	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Scrivanie angolari in laminato verde						
206	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Poltrone da ufficio girevoli con braccioli nere						
207	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 PC fisso Olidata						
208	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Monitor Asus indicativamente 27'' con tastiera e mouse						
209	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Telefoni cordless Gigaset						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
210	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Cassettiere in laminato 4 cassetti con ruote 50x43x61 cm						
211	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Armadio 10 ante (4 ante grandi e 6 ante piccole) e vano a giorno 240x50x207 cm						Contenuto: documentazione
212	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Robot aspiratore Smart Polar Tech						
213	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Pesi campione con certificato di taratura valido						
214	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Attaccapanni in metallo						
215	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Tastiera wireless						
216	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 2 Lettori codici a barre Honeywell						
217	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 1 Scrivania a semicerchio metallo e laminato						
218	Area uffici - Ufficio Direzione		N° 3 Librerie in legno 105x38x190 cm con 5 ripani sp. 5 cm						
219	Area uffici - Archivio	ARCHIVIO	N° 1 Tavolo riunioni ovale 250 cm						
220	Area uffici - Archivio		N° 4 Sedie in tessuto rosso con braccioli						
221	Area uffici - Archivio		N° 1 Poltroncina girevole con braccioli rossa						
222	Area uffici - Archivio		N° 1 Poltrona da ufficio girevole con braccioli nera						
223	Area uffici - Archivio		N° 8 Armadi 2 ante 80x45x195 cm						Contenuto: documentazione
224	Area uffici - Archivio		n° 4 Monitor						
225	Area uffici - Archivio		N° 4 PC fisso Olidata						
226	Area uffici - Archivio		N° 1 PC fisso HP						
227	Area uffici - Archivio		Stufa elettrica, cestino rifiuti,						
228	Area uffici - Archivio		N° 1 Macchina da caffè Nespresso						
229	Area uffici - Archivio		N° 1 Armadio ignifugo Emmeffe h 160 cm						
230	Area uffici - Archivio		N° 1 Mobile 2 ante e zona a giorno con ripiani 200x47x160 cm						
231	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Tavolo riunioni ovale 240 cm						
232	Area uffici - Sala Riunioni		N° 8 Poltroncine fisse blu						
233	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Mobile basso 2 ante 2 cassetti 183x48x73 cm						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
234	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Minifrigo Frigomatic						
235	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Macchina per caffè DeLonghi						
236	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Pattumiera grande in metallo						
237	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Mobile 8 ante in vetro e 8 ante cieche 400x48x205 cm						
238	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Poltroncina girevole con braccioli blu						
239	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Schermo Sony indicativamente 73''						
240	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Videocamera per videoconferenze Logitech						
241	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Altoparlante ClearOne						
242	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Tastiera wireless e mouse						
243	Area uffici - Sala Riunioni		N° 1 Vetrina refrigerata Tecfrigo Snelle 600						
244	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 4 Scrivanie rettangolari metallo e laminato 160x180 cm						
245	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Tavolo ovale 200 cm						
246	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 2 Scaffali in legno accessoriati con cassetti e antine 111x39x147 cm						
247	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 2 Poltrone da ufficio girevoli con braccioli nere						
248	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Poltrona da ufficio girevole con braccioli verde						
249	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Poltrona da ufficio girevole con braccioli rossa						
250	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Attaccapanni in metallo						
251	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 3 Cassettiere in metallo 3 cassetti 41x50x57 cm						
252	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 2 Mobili bassi in laminato 2 antine 4 cassetti120x60x62 cm						
253	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Monitor Philips indicativamente 23'' con tastiera e mouse						
254	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 2 Telefoni cordless Gigaset						
255	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 PC portatile HP Intel core i5 indicativamente 17''						
256	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 Monitor Philips indicativamente 21'' con tastiera e mouse						
257	Area uffici - Ufficio commerciale		N° 1 PC portatile HP indicativamente 15''						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
258	Area uffici - Ufficio commerciale	UFFICI	N° 1 Monitor Asus indicativamente 23'' con tastiera						
259	Area uffici - Ufficio logistica		N° 2 Scrivanie angolari metallo e laminato 180x110 cm						
260	Area uffici - Ufficio logistica		N° 2 Poltrone da ufficio girevoli con braccioli in rete rossa						
261	Area uffici - Ufficio logistica		N° 4 Cassettiere in laminato con ruote 3 cassetti						
262	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Sedia in plastica rossa						
263	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Mobile 2 ante e zona a giorno con ripiani 180x44x205 cm						
264	Area uffici - Ufficio logistica		N° 2 Telefoni centralino + altri						
265	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Monitor HP indicativamente 23'' con tastiera						
266	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Monitor Samsung indicativamente 23'' con tastiera e mouse						
267	Area uffici - Ufficio logistica		N° 2 PC fissi Yaschi						
268	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Stampante Epson LX-300+II						
269	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Calcolatrice Olivetti Summa 220						
270	Area uffici - Ufficio logistica		N° 1 Calcolatrice Olivetti Logos 692						
271	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Scrivanie angolari metallo e laminato 440 (lunghezza totale) x80 cm						
272	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 5 Poltrone da ufficio girevoli con braccioli in rete (n° 3 verdi e n° 2 arancioni)						
273	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Poltrona da ufficio girevole con braccioli nera						
274	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Armadio 4 ante 182x47x217 cm						
275	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Mobile basso in laminato 2 cassetti e 2 ripiani 135x43x70 cm						
276	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Mobile basso in laminato 6 ante 274x47x95 cm						
277	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Mobile basso in laminato 6 ante 215x47x95 cm						
278	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 4 Cassettiere con ruote 3 cassetti grandi e 1 piccolo 56x42x58 cm						
279	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Cassettiera 41x60x61 cm						
280	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Mobiletti a giorno grigi in laminato 2 ripiani 45x42x68 cm						
281	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Cassettiera in metallo 3 cassetti 40x50x57 cm						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
282	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Telefoni cordless Gigaset						
283	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 PC fisso Yaschi						
284	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor Acer indicativamente 23'' con tastiera e mouse						
285	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor HP LE 1901W indicativamente 18'' con tastira e mouse						
286	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 PC fissi Olidata						
287	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 PC fisso HP Prodesk Intel Core i5						
288	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor Philips indicativamente 23'' con tastiera e mouse						
289	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor HP indicativamente 23''						
290	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 PC portatile HP ProBook 4330S indicativamente 13''						
291	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Armadio 6 ante 240x44x194 cm						
292	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Mobile 2 ante cieche e 3 ante in vetro 254x47x135 cm						
293	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 3 Mobile in laminato arancione-grigio 2 cassetti 90x44x67 cm						
294	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Tavoli 127x60 cm						
295	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Stampante multifunzione Canon C3571						
296	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 PC fisso HP Intel core i3						
297	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor Samsung indicativamente 23'' con tastiera e mouse						
298	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Scrivanie a semicerchio in laminato bianco lunghezza 200 cm						
299	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 Telefoni fissi						
300	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 2 PC fissi Yaschi						
301	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor Dell con tastiera e mouse						
302	Area uffici - Ufficio amministrativo		N° 1 Monitor Philips con tastiera e mouse						
303	Area uffici - Archivio		N° 1 Rack completo degli apparati informatici						
304	Area uffici - Archivio		N° 1 Monitor LG Flaton LCD 563LE						
305	Area uffici - Archivio		N° 1 Riello USP						gruppo di continuità

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
306	Area uffici - Archivio		N° 5 PC fissi Olidata						forse rotti
307	Area uffici - Archivio		Tastiere e mouse						forse rotti
308	Area uffici - Archivio		N° 1 Stampante HP Laserjet P2055d						forse rotta
309	Ufficio Produzione		N° 1 Server						
310	Ufficio Produzione		N° 2 tavoli rettangolari cm 160x80 (laminato grigio)						
311	Ufficio Produzione		N° 3 poltroncine						
312	Ufficio Produzione		N° 1 tavolo con angolare (finto rovere)						
313	Ufficio Produzione		N° 1 poltroncina						
314	Ufficio Produzione		N°1 armadio a 2 ante metallico						
315	Ufficio Produzione		N° 3 armadi a 2 ante (melaminico)						
316	Ufficio Produzione		N° 1 armadio/scaffale agiorno melaminico						
317	Ufficio Produzione		N° 1 desk						
318	Ufficio Produzione		N° 2 Cassettiere						
319	Ufficio Produzione		N° 1 PC portatile Dell						
320	Ufficio Produzione		N° 3 PC Tower con 3 monitor e 3 tastiere						
321	Ufficio Produzione		N° 1 stampante HP						
322	Ufficio Produzione est		N° 1 PC portatile dedicato a stampa etichette						
323	Ufficio Produzione est		N° 1 stampante Canon						
324	Ufficio Produzione est		N° 1 PC Tower con monitor						
325	Ufficio Produzione est		N° 4 pistole bar-code complete di caricabatteria						
326	Ufficio Produzione est e magazz		N° 2 stampanti Zebra per etichette						
327	Ufficio Produzione est		N° 3 tavoli inox						
328	Ufficio Produzione est		N° 3 Dansensor per monitoraggio residui O2 nelle vaschette						
329	Sala mensa		N° 1 tavolo rettangolare melaminico con 7 sedie						

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
330	Sala mensa	MENSA E SPOGLIATOI	Cucina, piastra a induzione e frigorifero						
331	Sala mensa		N° 2 forni a micoronde						
332	Sala mensa		N° 1 tavolo ovale in plastica con 4 sedie						
333	Sala mensa		N° 2 cestini portarifiuti						
334	Spogliatoio uomini		N° 8 stipetti doppi						
335	Spogliatoio ospiti		N° 4 stipetti doppi e N° 2 stipetti doppi inox						
336	Spogliatoio femmine		N° 3 panchine						
337	Spogliatoio femmine		N° 16 stipetti doppi						
338	Spogliatoio femmine		N° 1 armadio antibagno porta materiale monouso						
339	Archivio - stanza ingresso	ARCHIVIO	N° 2 scaffalature con detergenti e prodotti di pulizia						
340	Archivio - stanza ingresso		N° 1 nebulizzatore inox						
341	Archivio		N° 5 armadi a 2 ante finto rovere						
342	Archivio		N° 1 rilevatore temperatura						
343	Archivio		Scaffalature varie						
344	Archivio		Poltroncine varie						
345	Archivio		scrivanie varie						
346	Magazzino est Trasaghis		Willet460 MK3 mat.071703109910 WILLET SRL					2007	
347	Magazzino est Trasaghis		3 nastri trasportatori+telaio - NUOVA S.P.Z. Srl					2007	
348	Magazzino est Trasaghis		Etichettatrice WWC608002 CL608e - SATO GmbH					2007	
349	Magazzino est Trasaghis		Pinza prodotto - NIEDERWIESER					2007	
350	Magazzino est Trasaghis		Nastro trasportatore per affet NUOVA SPZ srl					2008	
351	Magazzino est Trasaghis		Guida carta superiore CCI IV NIEDERWIESER					2008	
352	Magazzino est Trasaghis		Fermaprodotto pneumatico con rullo 50 - NIEDERWISER					2008	
353	Magazzino est Trasaghis		Inkjet Willet 460 NK usato 2003+comp-BRENDOLAN SERVICE					2010	

N° PROGR.	REPARTO/AREA	TIPOLOGIA	MACCHINA	N°SM	MARCA	MODELLO	N°SERIE	ANNO	NOTE
354	Magazzino est Trasaghis	TRASAGHIS	N.1 taglierina per speck in acciaio inox - TAK TRIBUS					2011	
355	Magazzino est Trasaghis		Stampante Easycoder PD42 mat.17171240412 - TOPCONTROL					2012	
356	Magazzino est Trasaghis		Accessori x cambio formato Aldi Nord - TECNOSTAMPI SNC					2012	
357	Magazzino est Trasaghis		Accessori x cambio formato Piatto delle dolomiti-GEA+TECNOST					2013	
358	Magazzino est Trasaghis		N.6 formelle in allum.con 5 cuspidi x form. IN'S IT - TECNOS					2013	
359	Magazzino est Trasaghis		N.6 formelle cuspidi coniche+spessori x culatello-TECNOSTAMP					2013	
360	Magazzino est Trasaghis		Piastra di saldatura superiore x stampo vegano - TECNOSTAMPI					2017	
361	Magazzino est Trasaghis		Termoformatrice CFS tipo Powerpak NT 560 - CSF Spa (linea affettatura)					2007	
362	Magazzino est Trasaghis		Affettatrice SCL Weber 402 - NIEDERWIESER (linea affettatura)					2007	
363	Magazzino est Trasaghis		Linea affettatrice Weber MCS 902-2664 - NIEDERWIESER (linea affettatura) compreso scanner Weber SCA NF 169					2007	
364	Magazzino est Trasaghis		Ventilatori						
365	Magazzino est Trasaghis		componenti impianto condizionamento						

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
KEX999	991	Materiale non più in usa	ETICHETTE	ETICHETTE CAMPIONATURA	8.200	0,0110	**90,53 €**
KVX017	904	Deposito Colombino e Polano	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.350MY F.TO 295X190XH25MM PREM	8.640	0,1324	**1.143,56 €**
KVX014-2	904	Deposito Colombino e Polano	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X230XH20MM OH20	26.880	0,1115	**2.995,96 €**
KVX010-3	904	Deposito Colombino e Polano	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X230XH12MM OH12	31.584	0,0943	**2.979,32 €**
KVX012-1	904	Deposito Colombino e Polano	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 315X182XH18MM OH18	57.120	0,0966	**5.514,94 €**
KVX007-3	904	Deposito Colombino e Polano	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X220XH20MM LM	28.160	0,0970	**2.731,80 €**
KCS014	900	Imballi c/fornitori	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.248X140XH131MM - S+	10.560	0,1934	**2.042,67 €**
XKEXV556	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG BACON FRONTE 115X130MM U.3	3.000	0,0800	**240,00 €**
XKEXV557	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG BACON RETRO 74,9X99,9MM U.3	3.000	0,0700	**210,00 €**
XKEXV558	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG VEG GUSTO CARPAC. FRONTE 115X130MM U.3	5.000	0,0800	**400,00 €**
XKEXV559	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG VEG GUSTO CARPAC RETRO 74,9X99,9MM U.3	5.000	0,0700	**350,00 €**
XKEXV551	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG PASTRAMI RETRO 74,9X99,9MM U.3	3.000	0,0310	**93,00 €**
XKEXV550	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG PASTRAMI FRONTE 115X130MM U.3	3.000	0,0420	**126,00 €**
XKEXV549	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG CARPACCIO RETRO 74,9X99,9MM U.3	8.000	0,0310	**248,00 €**
XKEXV541	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG COTTO RETRO 74,9X99,9MM U.3	10.000	0,0250	**250,00 €**
XKEXV519	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG POLLO RETRO 74,9X99,9MM U.3	16.000	0,0159	**253,92 €**
XKEXV521	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG CRUDO RETRO 74,9X99,9MM U.3	16.000	0,0159	**253,92 €**
XKEXV540	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG COTTO FRONTE 115X130MM U.3	10.000	0,0320	**320,00 €**
XKEXV536	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BROOKLYN FRONTE 115X130MM U.1	3.000	0,1100	**330,00 €**
XKEXV537	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BROOKLYN RETRO 100X75MM U.1	3.000	0,1100	**330,00 €**
XKEXV548	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG CARPACCIO FRONTE 115X130MM U.3	8.000	0,0420	**336,00 €**
XKEXV553	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG SPECK RETRO 74,9X99,9MM U.3	16.000	0,0220	**352,00 €**
XKEXV547	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG KEBAB RETRO 74,9X99,9MM U.3	12.000	0,0310	**372,00 €**
XKEXV534	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BACON FRONTE 115X130MM U.1	4.000	0,0950	**380,00 €**
XKEXV535	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BACON RETRO 100X75MM U.1	4.000	0,0950	**380,00 €**
XKEXV530	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG GUSTO PROSC CRUDO FRONTE 115X130MM U.1	4.000	0,0967	**386,68 €**
XKEXV531	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG GUSTO PROSC CRUDO RETRO 100X75MM U.1	4.000	0,0967	**386,68 €**
XKEXV518	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG POLLO FRONTE 115X130MM U.3	16.000	0,0243	**389,28 €**
XKEXV520	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG CRUDO FRONTE 115X130MM U.3	16.000	0,0243	**389,28 €**
XKEXV543	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BRESAOLA RETRO 74,9X99,9MM U.3	24.000	0,0165	**396,00 €**
XKEXV528	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG POLLO FRONTE 115X130MM U.1	5.000	0,0913	**456,25 €**
XKEXV529	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG POLLO RETRO 100X75MM U.1	5.000	0,0913	**456,25 €**
XKEXV545	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG ROASTBEEF RETRO 74,9X99,9MM U.3	30.000	0,0165	**495,00 €**
XKEXV539	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG BRESAOLA RETRO 74,9X99,9MM U.3	20.000	0,0250	**500,00 €**
XKEXV546	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG KEBAB FRONTE 115X130MM U.3	12.000	0,0420	**504,00 €**
XKEXV552	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG SPECK FRONTE 115X130MM U.3	16.000	0,0320	**512,00 €**
XKEXV542	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG BRESAOLA FRONTE 115X130MM U.3	24.000	0,0230	**552,00 €**
XKEXV538	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG BRESAOLA FRONTE 115X130MM U.3	20.000	0,0320	**640,00 €**
XKEXV525	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG SAL.MILANO RETRO 74,9X99,9MM U.3	44.000	0,0154	**676,72 €**

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
XKEXV544	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH BIOLAB VEG ROASTBEEF FRONTE 115X130MM U.3	30.000	0,0230	**690,00 €**
XKEXV524	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG S.MILANO FRONTE 115X130MM U.3	48.000	0,0237	**1.138,56 €**
XKEXV532	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG SALAME MILANO FRONTE 115X130MM U.1	14.000	0,0814	**1.140,02 €**
XKEXV533	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH ISVEG SALAME MILANO RETRO 100X75MM U.1	14.000	0,0814	**1.140,02 €**
XKEXV522	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG SPICY CHORIZO FRONTE 115X130MM U.1	15.000	0,0817	**1.225,05 €**
XKEXV523	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG SPICY CHORIZO RETRO 100X75MM U.1	15.000	0,0817	**1.225,05 €**
XKEXV527	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG TACCHINO RETRO 100X75MM U.1	20.000	0,0909	**1.818,20 €**
XKEXV526	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH LIVEG VEG TACCHINO FRONTE 115X130MM U.1	22.000	0,0909	**2.000,02 €**
XKCSV001	22	Magazzino SD Biologico	CARTONI ESPOSITORIBIO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.250X140XH85MM - 6B S	2.460	0,1695	**417,07 €**
XKCSV004	22	Magazzino SD Biologico	CARTONI ESPOSITORIBIO	CARTONE BAULETTO BIANCO DIM.245X140XH100MM - 10B S	1.749	0,2313	**404,56 €**
XKEXV016	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G TACCHINO RETRO 75X130MM U.1	3.140	0,0291	**91,50 €**
XKEXV053	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELS G&G SMOKED HAM FLAV. EURO RT 75X130MM U.1	2.000	0,0387	**77,40 €**
XKEXV056	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELSINEOVEG G&G CARPACCIO ENG FRONT 64X80MM U.1	1.943	0,0348	**67,60 €**
XKEXV018	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G SAL PICC RETRO 75X130MM U.1	4.200	0,0291	**122,39 €**
XKEXV013	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G SALMONE FRONTE 64X80MM U.1	1.000	0,0351	**35,07 €**
XKEXV049	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELSINEOVEG G&G PEPPERONI ENG FRONT 64X80MM U.1	2.000	0,0370	**74,00 €**
XKEXV022	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G TARTUFO RETRO 75X130MM U.1	4.448	0,0291	**129,61 €**
XKEXV008	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G SPEZIATO RETRO 75X130MM U.3	7.000	0,0235	**164,50 €**
XKEXV044	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELS GUSTOSISSIMI DELICATO RETRO 75X130MM U.1	6.000	0,0432	**259,00 €**
XKEXV066	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELS. G&G ROASTED CHICKEN ENG FR 64X80MM U.1	1.000	0,0343	**34,33 €**
XKEXV058	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G POLLO ARROSTO FR 64X80MM U.1	500	0,0360	**17,98 €**
XKEXV047	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELSINEOVEG G&G CURED HAM ENG FRONT 64X80MM U.1	750	0,0397	**29,81 €**
XKEXV091	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ET FELS G&G PEPPERONI COOP SVEZIA RT 75X130MM U.1	1.000	0,0430	**43,00 €**
XKEXV009	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G PEPE FRONTE 64X80MM U.3	4.000	0,0157	**62,86 €**
XKEXV004	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G LUPINO RETRO 75X130MM U.3	2.000	0,0196	**39,16 €**
XKEXV019	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G PROSC CRU FRONTE 64X80MM U.1	16.000	0,0111	**178,34 €**
XKEXV001	22	Magazzino SD Biologico	ETICHETTE BIO	ETICH FELSINEOVEG G&G DELICATO FRONTE 64X80MM U.3	14.000	0,0100	**140,00 €**
KCS999	200	Campioni e Campionature	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE CAMPIONATURA	6.580	0,3809	**2.506,20 €**
1101016A	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	CARTONE INTERFOOD PROSC. SAN DANIELE 90G CRT 6B	45	14,1540	**636,93 €**
11AT1005	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	CARTONE INTERFOOD PROSC. SAN DANIELE 90G CRT 6B	15	14,1540	**212,31 €**
11AT1006	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	CARTONE INTERFOOD PROSC. CRUDO 100G CRT 6B	15	7,3800	**110,70 €**
11AT1007	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	CARTONE INTERFOOD SALAME MILANO 100G CRT 6B	60	6,3000	**378,00 €**
11AT1008	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	CARTONE INTERFOOD PROSC. COTTO 100G CRT 6B	45	6,5400	**294,30 €**
ISX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	SOVRASCARPE IN PLP AZZURRO CON ANTISCIVOLO	1.500	0,0435	**65,25 €**
INX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	COPRIMANICHE/MANICOTTI AZZURRI	4.000	0,0205	**82,00 €**
ZGL042-1	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	DIVOFLOW DETERGENTE LAVA LAMELLE	2	61,0957	**122,19 €**
IVX012	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	CAMICE VISITATORE AZZURRO	300	0,4500	**135,00 €**
KCS002	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.539X243XH171MM - M+	360	0,4950	**178,20 €**
KEX026	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 30X45MM TERMICA U.45MM	12.000	0,0165	**198,00 €**

BRENDOLAN SERVICE SRL

RIMANENZE AL 30.04.2024
VALORE CONTABILE

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
KEX144-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. DESIDERI SAL. TOSCANO FR 110X90MM U.2	6.000	0,0360	**216,00 €**
KEX146-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. DESIDERI SAL. VENTRICINA FR 110X90MM U.2	8.000	0,0360	**288,00 €**
KEX145-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. DESIDERI SAL. SBRICIOLONA FR 110X90MM U.2	10.000	0,0360	**360,00 €**
MEE010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	SALAME NOSTRANO S.V. IDONEO ALL'AFFETTAMENTO	92	6,4642	**594,71 €**
KEX145	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. DESIDERI SAL. SBRICIOLONA FR 110X90MM U.3	15.272	0,0580	**885,78 €**
ZGL041-1	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	DIVODES FG VT29 UN 1987 ALCOLI N.A.S.	36	25,5860	**921,10 €**
KFS269-3	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. A.NORD SUD TAPITAS 2024 F.561MM	1.408	0,8559	**1.205,05 €**
MEF010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	SALAME TOSCANO PELATO S.V. IDONEO ALL'AFFETTAMENTO	325	5,0000	**1.622,50 €**
MMZ010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	VENTRICINA S.V. IDONEA ALL'AFFETTAMENTO	297	6,6000	**1.960,60 €**
KFS124	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. SDF AGEA F.511MM	11.007	0,4577	**5.037,55 €**
KFS123	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. SDF AGEA F.561MM	13.787	0,4394	**6.057,66 €**
KFI350	1	Magazzino UL San Daniele	FILM INFERIORE	FILM INF CARTA 300my+30my PEOHPE PEEL F.562MM 0+2	3.907	1,7237	**6.734,38 €**
90U095	1	Magazzino UL San Daniele	RIFILATURA	RIFILATURA DI PROSCIUTTO COTTO	2	0,6000	**1,46 €**
ZGL031	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	SOLVENTE PULIZIA INKJET 1510 - V901Q	2	9,0000	**18,00 €**
ZGL021	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	CARTUCCIA MAKEUP TESTINA 1510 - V706D	4	28,2092	**112,84 €**
90U080	1	Magazzino UL San Daniele	RIFILATURA	RIFILATURA DI MORTADELLA	4	0,6000	**2,34 €**
90U039	1	Magazzino UL San Daniele	RIFILATURA	RIFILATURA DI SALAME	21	0,0007	**0,01 €**
ZGL048-2	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALI VARI A CONSUMO	SOFTCARE DES E H5	18	10,5833	**190,50 €**
ZGL053	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	SUMA RAPID D6 L	18	4,2467	**76,44 €**
ZGP069	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	BOX IN POLISTIROLO CON COPERCHIO MOD.160	21	2,3556	**49,47 €**
ZGL020	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	SOLVENTE TOP UP CIJ 3900 PER INKJET	20	18,5650	**371,30 €**
ZGP062	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	BOX IN POLISTIROLO CON COPERCHIO MOD.A2	24	1,5129	**36,31 €**
ZGC028	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	ASCIUGAMANI SUPERPULL BIANCHI	18	1,9000	**34,20 €**
ITX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	TUTA USA E GETTA IN PLP	150	1,1300	**169,50 €**
ZGL046	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	DISINFETTANTI MACCHINE/SUP NR	54	5,0000	**270,00 €**
MPA010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	PROSC.COTTO ALTA QUALITA' S.V. IDONEO AFFETTAMENTO	43	6,3000	**271,22 €**
ZGC027	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	ASCIUGAMANI MAXIPULL TREND BLU	36	2,3250	**83,70 €**
ZGA010-1	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	NASTRO ADESIVO POLIPROPILENE 225/S 50X66 TRASP	504	0,6866	**346,02 €**
ZNN025	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE TRASFERIMENTO TER	NASTRO TRASF TERMICO 89MMX450MT TWMI45089 SATO	34	7,5444	**256,51 €**
MOI010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MORTADELLA NO IGP S.V. IDONEA ALL'AFFETTAMENTO	107	3,8000	**408,27 €**
ZNN024	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE TRASFERIMENTO TER	NASTRO TRASF TERMICO 100MMX450MT TWTI WRITE T	72	8,5700	**617,04 €**
MBC010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	COPPA TRIPLA S.V. IDONEA ALL'AFFETTAMENTO	464	9,3699	**4.347,63 €**
ZGP012-2	1	Magazzino UL San Daniele	FILM ESTENSIBILE	FILM ESTENSIBILE IMBALLAGGI 12my	342	6,4569	**2.208,26 €**
10A11CG0	1	Magazzino UL San Daniele	PRODOTTO FINITO	PF Aff. mec 100g -Aldi Sud	32	1,1200	**35,84 €**
KCS092F-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CRT ESP FONDO ALDI CH SALAME TARTUFO FORM. M	205	0,5507	**112,90 €**
MJA010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MATTONELLA DOPPIA PROS.CRUDO NAZ.S.V. STAG.MIN.14M	199	13,9000	**2.769,71 €**
MJB010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MATTONELLA DOPPIA PROSC. SERRANO S.V. STAG.MIN.15M	1.448	10,2860	**14.888,94 €**
IVX011	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	CAMICE VISITATORE ROSSO	200	0,4500	**90,00 €**
IVX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	CAMICE VISITATORE BIANCO	350	0,4500	**157,50 €**

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
90U020	1	Magazzino UL San Daniele	RIFILATURA	RIFILATURA DI PROSCIUTTO CRUDO	192	1,2000	**229,92 €**
MMM010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	SALAME MILANO S.V. IDONEO ALL'AFFETTAMENTO	109	6,0000	**654,06 €**
ST-ZGP023	1	Magazzino UL San Daniele	BUSTONI	BUSTONI PER SOTTOVUOTO 400X600 130MY BLU TRASP	300	0,2390	**71,71 €**
KCS086F	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO GENERICO ALDI ITALIA	823	0,3700	**304,51 €**
ZGP055-1	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	SACCO HD AZZURRO 120+52+52X160 SP.30MY	240	0,6789	**162,93 €**
KVX012-1	1	Magazzino UL San Daniele	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 315X182XH18MM OH18	420	0,0966	**40,55 €**
MCO010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MATTONELLA PROSC. TAPITAS S.V. STAG.MIN.11M	145	10,2913	**1.487,09 €**
MCN010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MATTONELLA PROSC. SERRANO S.V. STAG.MIN.11M	4.393	9,8021	**43.060,45 €**
ZGP025	1	Magazzino UL San Daniele	BUSTONI	BUSTONI PER SOTTOVUOTO 400X400MM 140MY TRASP	500	0,1578	**78,90 €**
ISX012	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GAMBALE LDPE AZZURRO	500	0,3286	**164,31 €**
ICX011-1	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALI VARI A CONSUMO	CAPPUCCIO E DAVANTINA PLP BIANCA	2.000	0,1348	**269,60 €**
KCZ010	1	Magazzino UL San Daniele	ANGOLARI E DIVISORI	INTERPIANI 700X1000 MM	3.000	0,1880	**564,14 €**
KFS800	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. TRASP. PA/EVOH/PE 75MY F.561MM	505	0,3841	**193,94 €**
KFS101-8	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. PROSC.SAN DANIELE GENERICO 2020 F.511MM	3.322	0,5902	**1.960,32 €**
KFS105	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. IN'S PR.SAN DANIELE 2022 F.561MM	3.728	0,6274	**2.338,45 €**
ZGP051	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	SACCO IMMONDIZIA BIANCO LDPE 90X120	960	0,2200	**211,20 €**
KCS081C-2	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPERCHIO GENERICO ALDI ITALIA	1.678	0,2658	**445,93 €**
KFS122	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. VALSERIO KEBAB F.561MM	784	0,3947	**309,28 €**
ST-IBX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GREMBIULI USA E GETTA	800	0,0590	**47,20 €**
KCS015	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.518X298XH212MM	826	0,6826	**563,81 €**
MCU010	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIA PRIMA	MATTONELLA DOPPIA PROSC.MEC S/C S.V. STAG.MIN.11M	1.493	9,8427	**14.695,15 €**
KFS107	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. GENERICO SDF LARGE MINUS F.305MM	2.481	0,7542	**1.871,33 €**
KFI056-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM INFERIORE	FILM INF TRASP 240MY F.561MM	12.484	0,9189	**11.471,38 €**
SP-KEX856	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH INTERFOOD PR.CRUDO CITELLA FR 100X100 U.1	1.000	0,0345	**34,50 €**
IGX013	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GUANTI MISURA XLARGE	1.000	0,0375	**37,48 €**
IBX011	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GREMBIULI USA E GETTA ROSSI	3.000	0,0530	**159,00 €**
KCS015-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.245X210XH175MM	1.080	0,3000	**324,00 €**
KCS312F-2	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO MEC+SERRANO A.UK 2023	3.869	0,4266	**1.650,36 €**
KCS007-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.242X206XH107MM - M+	3.080	0,3509	**1.080,62 €**
KCS162F	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO GOURMET FINEST CUISINE ALDI ITALIA	1.145	0,6749	**772,81 €**
ZGP015	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	SACCHI COPRIPALLET	1.440	0,3721	**535,78 €**
KCS162C	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPER. GOURMET FINEST CUISINE ALDI ITALIA	1.275	0,1835	**234,01 €**
KCS005-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.245X210XH195MM - M+	61	0,4210	**25,68 €**
KFS059-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. TRASP. ANTIFOG/UV 62MY F.511MM	2.102	0,3889	**817,48 €**
ST-ZGP025	1	Magazzino UL San Daniele	BUSTONI	BUSTONI PER SOTTOVUOTO 400X600 85MY TRASP	1.500	0,2188	**328,23 €**
ST-KFS058	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. TRASP. ANTIFOG/UV 72MY F.561MM	1.577	0,3557	**560,72 €**
KFS999	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	CAMPIONATURA FILM SUPERIORE	1.635	0,5026	**821,58 €**
ISX011	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	SOVRASCARPE IN CPE BLU	2.000	0,0185	**37,00 €**
ST-ICX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	CUFFIE CLIP AZZURRE MONOUSO	2.000	0,0206	**41,26 €**

BRENDOLAN SERVICE SRL

RIMANENZE AL 30.04.2024
VALORE CONTABILE

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
ST-INX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	COPRIMANICHE/MANICOTTI	2.000	0,0245	**49,00 €**
IGX011	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GUANTI MISURA MEDIUM	2.000	0,0290	**58,00 €**
KEX0041	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA A5 PALLET	2.000	0,0361	**72,10 €**
IBX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GREMBIULI USA E GETTA BLU	3.000	0,0530	**159,00 €**
KCS351C	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CRT ESP COPERCHIO ALDI IT SDF	2.325	0,2015	**468,48 €**
KCS017	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.266X234XH118MM - LM	4.925	0,3782	**1.862,54 €**
KFS069-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. GSI FILIERA COOP SDF 90G F.305MM	2.573	0,7061	**1.816,93 €**
KEX002	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 86,4X65MM TERMICA U.A	2.666	0,0130	**34,66 €**
KFI313	1	Magazzino UL San Daniele	FILM INFERIORE	FILM INF CARTA AVANA MULTIRIGHE 110MY F.511MM	2.591	0,5100	**1.321,29 €**
KCS006-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.242X210XH65MM - M+	1.225	0,2910	**356,50 €**
IGX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GUANTI MISURA SMALL	4.000	0,0290	**116,00 €**
ST-IMX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	MASCHERINE USA E GETTA	3.000	0,0396	**118,80 €**
KCZ026	1	Magazzino UL San Daniele	ANGOLARI E DIVISORI	ANGOLARI CARTONE 45X45X3MM H1500MM	1.000	0,3119	**311,85 €**
KCS195F	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO BRENDOLAN ITALY FORMATO L-	400	0,4842	**193,69 €**
ZGC024	1	Magazzino UL San Daniele	MATERIALE PER PULIZIA	ASCIUGAMANI PIEGATI A Z	6.900	0,0046	**31,74 €**
KCS195C	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPERCHIO BRENDOLAN ITALY FORMATO L-	500	0,1261	**63,03 €**
KFI066-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM INFERIORE	FILM INF TRASP 300MY F.561MM	3.412	1,1259	**3.841,47 €**
KCS603F	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO COPPA ALDI BELGIO 2017	3.547	0,3169	**1.123,87 €**
KFS603-4	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. ALDI BELGIO COPPA 2023 F.561MM	626	0,5154	**322,66 €**
IGX012	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	GUANTI MISURA LARGE	2.850	0,0365	**104,12 €**
KFS103-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. GENERICO SDF OVALE F.305MM	3.912	0,8920	**3.489,95 €**
KEX059	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH SDF GENERICA FRONTE 85X88MM U.2	4.000	0,0082	**32,67 €**
KEX613	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETIC. VALSERIO KEBAB RT 100X100MM U.1	4.000	0,0190	**76,00 €**
INX011	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	COPRIMANICHE/MANICOTTI ROSSI	6.000	0,0219	**131,33 €**
KEX044-7	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ROVAGNATI SDF RETRO 80X130MM U.1	4.000	0,0404	**161,65 €**
KEX163-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH A.ITALIA PANCETTA PEPE NERO RT 120X110MM U.4	4.000	0,0549	**219,68 €**
KEX807-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH PROSC. VENETO AMOR VENETO FR 121X148MM U.3	4.000	0,0820	**328,00 €**
IMX010	1	Magazzino UL San Daniele	INDUMENTI PER DIPENDENTI	MASCHERINE USA E GETTA	1.000	0,0396	**39,60 €**
KFS083-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. DELHAIZE PROSC.CRUDO NAZ. 160G F.370MM	4.403	0,9077	**3.996,81 €**
KFS601-3	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. ALDI UK SERRANO 2021 F.511MM	1.434	0,5759	**825,71 €**
KFS058-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. TRASP. ANTIFOG/UV 62MY F.561MM	2.289	0,3904	**893,51 €**
KFS602-3	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. ALDI UK PROSCIUTTO CRUDO 2021 F.511MM	1.776	0,5753	**1.021,92 €**
KEX162	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH A.ITALIA PANCETTA PEPE NERO FR 110X90MM U.4	6.000	0,0402	**241,49 €**
KEX052-4	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ROVAGNATI HK SDF RETRO 85X120MM U.4	4.000	0,0620	**248,00 €**
KEX175	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ET. FERRARINI SAN DANIELE 90G RT 110X120MM U.4	6.000	0,0581	**348,47 €**
KEX174	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ET. FERRARINI PROSC. SAN DANIELE RT 110X120MM U.4	6.000	0,0685	**411,00 €**
KCS064C	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPERCHIO IN'S SAN DANIELE	1.570	0,1058	**166,15 €**
KFN110-1	1	Magazzino UL San Daniele	INTERFOGLIO	INTERFOGLIO BIANCO 60MY 170MM	3.366	0,2237	**753,01 €**
KCS091F-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CRT ESP FONDO ALDI IT SDF	6.801	0,4288	**2.916,31 €**

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
KFS069-2	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. GSI FILIERA COOP SDF 90G F.305MM	4.370	0,7752	**3.387,58 €**
KEX108	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. SPAR CH MEAT&MORE FRONTE 128X60MM U.3	3.000	0,0515	**154,50 €**
KCS064F	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO IN'S SAN DANIELE	2.572	0,3253	**836,76 €**
KEX814	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ELI PROSC. GASTRONAUTA SDF FR 73X75MM U.3	2.000	0,0415	**82,90 €**
KEX815-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ELI PROSC. GASTRONAUTA SDF RT 80X110MM U.3	2.000	0,0492	**98,34 €**
KEX999	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICHETTE CAMPIONATURA	9.000	0,0110	**99,36 €**
KEX064-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH PROSCIUTT.SAN DAN SDF FRONTE 95X95MM U.2	8.000	0,0281	**224,47 €**
KEX142-2	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETIC. GSI F.LLI PARMIGIANI SDF RETRO 80X100MM U.3	6.000	0,0966	**579,60 €**
KFN220-1	1	Magazzino UL San Daniele	INTERFOGLIO	INTERFOGLIO SATINATO 50MY 140MM	5.040	0,2723	**1.372,19 €**
KFN220	1	Magazzino UL San Daniele	INTERFOGLIO	INTERFOGLIO SATINATO 50MY 170MM	2.550	0,2723	**694,29 €**
KFS056	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. TRASP. ANTIFOG/UV 82MY F.370MM	3.333	0,4785	**1.594,84 €**
KCS603F-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO COPPA ALDI BELGIO 2023	3.840	0,3182	**1.221,85 €**
KEX141-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETIC. GSI F.LLI PARMIGIANI SDF FRONTE 85X142MM U.3	6.000	0,0790	**474,00 €**
KCS012-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.264X232XH242MM - LM	12.346	0,3211	**3.964,30 €**
KCS603C-1	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPERCHIO COPPA ALDI BELGIO 2021	7.640	0,1107	**845,82 €**
KEX076-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH DELHAIZE PROSC CRUDO RT 160G 81X115MM U.4	8.000	0,0146	**117,08 €**
KEX0070-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 102X152MM TERMICA STAMPANTE ZEBRA	8.000	0,0397	**317,71 €**
KEX059-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH SDF GENERICA FRONTE 85X88MM U.2	12.000	0,0270	**324,00 €**
KEX173	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ET. FERRARINI PROSC. SAN DANIELE FR 85X122MM U.2	10.000	0,0344	**344,29 €**
KEX081-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. ALDI ITALIA PORCHETTA RETRO 80X120MM U.4	12.000	0,0335	**401,65 €**
KFS272-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. ALDI N/S SERRANO G.RESERVA 2022 F.511MM	8.109	0,4575	**3.709,62 €**
ZGP023	1	Magazzino UL San Daniele	IMBALLI VARI	BUSTONI PER SOTTOVUOTO 400X600 130MY BLU TRASP	9.600	0,3415	**3.278,73 €**
KCS263C-2	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP COPERCHIO GENERICO A.NORD SUD 2021	1.805	0,1458	**263,15 €**
KCS216F-3	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO MEC+PICCOLINO A.NORD SUD 2022	8.886	0,4507	**4.005,34 €**
KEX080-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. ALDI ITALIA PORCHETTA FRONTE 60X105MM U.3	16.000	0,0335	**535,54 €**
KVX014-2	1	Magazzino UL San Daniele	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X230XH20MM OH20	16.128	0,1115	**1.797,58 €**
KCS014	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI DA IMBALLO	CARTONE BAULETTO AVANA DIM.248X140XH131MM - S+	17.619	0,1934	**3.408,13 €**
KVX010-3	1	Magazzino UL San Daniele	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X230XH12MM OH12	10.752	0,0943	**1.014,24 €**
KCS263F-4	1	Magazzino UL San Daniele	CARTONI ESPOSITORI	CART ESP FONDO SERRANO+TAPITAS A.NORD SUD 2022	13.324	0,3701	**4.931,31 €**
KFI022-1	1	Magazzino UL San Daniele	FILM INFERIORE	FILM INF TRASP 240MY F.511MM	6.106	0,9694	**5.919,04 €**
KEX054-2	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 105X148MM NO TERMICA U.105MM	18.000	0,0188	**338,99 €**
KFS273-4	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. A.NORD SUD PROSC.SERRANO 2022 F.561MM	17.883	0,5443	**9.733,14 €**
KFS229-4	1	Magazzino UL San Daniele	FILM SUPERIORE	FILM SUP. A.NORD SUD PROSC. CRUDO 2022 F.561MM	20.841	0,4759	**9.917,73 €**
KEX234	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. ALDI NORD SUD PICCOLINO FR 149X90MM U.3	32.000	0,0250	**800,00 €**
KEX039-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 80X100MM TERMICA U.80MM - 1000pz/1 BB	12.000	0,0131	**157,56 €**
KEX060-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH GSI FILIERA COOP SDF RETRO 90X90MM U.2	40.000	0,0098	**393,84 €**
KVX007-3	1	Magazzino UL San Daniele	VASCHETTA PREFORMATA	VASCHETTA PREF.TA SP.300MY F.TO 260X220XH20MM LM	28.160	0,0970	**2.731,80 €**
KEX148-2	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH. A.NORD PR.CRUDO HAUCHFEIN RT 90X120MM U.1	28.000	0,0170	**476,00 €**
KEX232-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH A.NORD SUD PROSC.CRUDO RETRO 90X120MM U.1	32.000	0,0170	**544,00 €**

BRENDOLAN SERVICE SRL

RIMANENZE AL 30.04.2024
VALORE CONTABILE

Articolo		Magazzino	Famiglia	Descrizione	Quantità	V.U. definitivo	Valorizzazione Definitiva
KEX813	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICHETTA IN'S SAN DANIELE PICARON RT 99X70MM U.1	32.000	0,0113	**362,56 €**
KEX008-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 78X100MM NO TERMICA U.78MM	60.000	0,0077	**462,18 €**
KEX032-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 80X100MM TERMICA U.80MM	156.000	0,0131	**2.038,92 €**
KEX319-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ALDI UK SERRANO RETRO 110X90MM U.1	8.000	0,0132	**105,34 €**
KEX060-4	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH GSI FILIERA COOP SDF RETRO 90X90MM U.2	72.000	0,0087	**626,40 €**
KEX233-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH A.NORD SUD PROSC.PICCOLINO RT 80X108MM U.4	80.000	0,0151	**1.205,60 €**
KEX603-4	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ALDI BELGIO COPPA RETRO 85X130MM U.4	16.000	0,0122	**195,20 €**
KEX610-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICHETTA IN'S PROSC. SAN DANIELE RT 99X70MM U.1	104.000	0,0085	**886,50 €**
KEX053	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH BIANCA 100X78MM TERMICA U.100MM	108.000	0,0123	**1.333,15 €**
KEX177	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ET. ALDI NORD SERRANO GR.RESERVA RT 81X110MM U.1	92.000	0,0117	**1.076,40 €**
KEX272-1	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH A.NORD SUD SERRANO RETRO 81X110MM U.1	96.000	0,0117	**1.123,20 €**
KEX060-5	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH GSI FILIERA COOP SDF RETRO 90X90MM U.2	60.000	0,0096	**576,00 €**
KEX603-3	1	Magazzino UL San Daniele	ETICHETTE	ETICH ALDI BELGIO COPPA RETRO 85X130MM U.4	164.000	0,0109	**1.782,35 €**
							301.205,88 €

PROGRAMMA MANUTENZIONI ANNO 2024

MACCHINA	SM	MANUTENZIONI	ULTIMO INTERVENTO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Aff. 602 N°382 L2	SM 69	**1 mese**	SM 69 11/12/23 MS	SM 69 **22/01/24 PM**	SM 69 **06/02/24 PL**	SM 69 **08/03/24 MS**	SM 69 **08/04/24 PL**	SM 69 **07/05/24 PL**	SM 69
Aff. 804 N°155 L3	SM 147	1) Lubrificare vite pinza e boccole guida	SM 147 11/12/23 PM	SM 147 **02/01/24 PM**	SM 147 **27/02/24 MS**	SM 147 **22/03/24 PL**	SM 147 **12/04/24 PL**	SM 147 **20/05/24 MS**	SM 147
Aff. 902 N°1263 LA	SM 13	Controllo cuscinetti Interf.	SM 13 19/12/23 MS	SM 13 **29/01/24 PL**	SM 13 **12/02/24 PM**	SM 13 **21/03/24 MS**	SM 13 **12/04/24 PL**	SM 13 **07/05/24 PL**	SM 13 **05/06/24 PL**
Aff.902 N° 1669 LB	SM47	Verifica cinghie trasmissione/nastri	SM 47 19/12/23 MS	SM 47 **22/01/24 MS**	SM 47 **12/02/24 PM**	SM 47 **28/03/24 PL**	SM 47 **22/04/24 MS**	SM 47 **20/05/24 MS**	SM 47 **05/06/24 PL**
Aff. 405 N° 1136 LC	SM161	Verifica cuscinetti alberi nastrini	SM161 07/12/23 MS	SM161 **18/01/24 MS**	SM161 **12/02/24 PM**	SM161 **28/03/24 PL**	SM161 **22/04/24 MS**	SM161 **17/05/24 MS**	SM161
		Lubrificazione cuscinetto bilancia							
Caricat. N°382 L2	SM 81	**1 mese**	SM 81 04/12/23 PM	SM 81 **22/01/24 PM**	SM 81 **06/02/24 PL**	SM 81 **08/03/24 MS**	SM 81 **08/04/24 PL**	SM 81 **07/05/24 PL**	SM 81
Caricat. N°1669 L3	SM 48	Verifica cinghie trasmissione	SM 48 11/12/23 PM	SM 48 **02/01/24 PM**	SM 48 **27/02/24 MS**	SM 48 **22/03/24 PL**	SM 48 **12/04/24 PL**	SM 48 **20/05/24 MS**	SM 48
Robot ELCAT A LA	SM162	Verifica cuscinetti alberi nastrini	SM 162 27/12/23 PM/PL	SM 162 **18/01/24 MS**	SM 162 **12/02/24 PM**	SM 162 **27/03/24 MS**	SM 162 **24/04/24 MS**	SM 162 **17/05/24 MS**	SM 162
Robot ELCAT B LB	SM163	Pulire e Lubrificare boccole scorrimento nastri	SM 163 27/12/23 PM/PL	SM 163 **18/01/24 MS**	SM 163 **12/02/24 PM**	SM 163 **27/03/24 MS**	SM 163 **24/04/24 MS**	SM 163 **17/05/24 MS**	SM 163
Robot ELCAT C LC	SM164		SM 164 27/12/23 PM/PL	SM 164 **18/01/24 MS**	SM 164 **12/02/24 PM**	SM 164 **27/03/24 MS**	SM 164 **24/04/24 MS**	SM 164 **17/05/24 MS**	SM 164
Disimpilatore ELCAT	SM165	**1 mese**	SM 165 27/12/23 PM/PL	SM 165 **18/01/24 MS**	SM 165 **27/02/24 MS**	SM 165 **27/03/24 MS**	SM 165 **23/04/24 MS**	SM 165 **29/05/24 PL**	SM 165
Trasportatore ELCAT	SM166	Verifica cinghie trasmissione	SM 166 27/12/23 PM/PL	SM 166 **18/01/24 MS**	SM 166 **27/02/24 MS**	SM 166 **27/03/24 MS**	SM 166 **23/04/24 MS**	SM 166 **29/05/24 PL**	SM 166
		Verifica cuscinetti alberi nastrini							
		Lubrificare alberi e camme Smistatore							
Term. 2 N°3586	SM 82	**1 mese**	SM 82 04/12/23 PM	SM 82 **15/01/24 MS/DC**	SM 82 **06/02/24 PM**	SM 82 **08/03/24 MS**	SM 82 **08/04/24 PL**	SM 82 **08/05/24 PL**	SM 82
Term. 3 N°2848	SM 49	Lubrificare guide e snodi sollevamento traglierine	SM 49 11/12/23 PM	SM 49 **15/01/24 PM**	SM 49 **13/02/24 MS**	SM 49 **04/03/24 MS**	SM 49 **12/04/24 PL**	SM 49 **27/05/24 PL/MS**	SM 49
		Pulizia freno film superiore							
		Pulire scarico pulitura catene							
		Controllo tensione catene / correzione							
		Controllo cinghie dentate							
		Controllo livello olio catene / rabbocco							
		Controllo livello olio sollevamento / rabbocco							
		Controllo livello grasso / rabbocco							
		Controllo olio pompe interne / rabbocco							
		Controllo filtri tubazioni Ossimetro e feltri sensore							
		Controllo perdite acqua-aria-gas-lubrificanti							
		12 mesi							
		Sostituzione olio/filtri pompa interna Busch L2	SM 82 25/05/2023 COS					SM 82 **IN ATTESA CONFERMA**	
		Sostituzione olio/filtri pompa interna Busch L3	SM 49 25/05/2023 COS					SM 49 **IN ATTESA CONFERMA**	
		Sostituire filtri sensore ossimetro L2	SM 82 07/03/23 FC			SM82 **11/03/24 MS**			
		Sostituire filtri sensore ossimetro L3	SM 49 25/03/23 MS			SM 49 **13/03/24 MS**			
		12 mesi	SM 82 09/01/23 PL	SM 82 **23/01/24 PL**					
		Sostituire teleruttori riscaldamento	SM 49 18/6/23 PL						SM 49
Chiuditrice L4 EVO390	SM 167	**1 mese**	SM 167 19/12/23 PL	SM 167 **18/01/24 PM**	SM 167 **14/02/24 PM**	SM 167 **27/03/24 MS**	SM 167 **24/04/24 MS**	SM 167 **30/05/24 PL**	SM 167
Chiuditrice L5 EVO367	SM 170	Lubrificare guide e snodi sollevamento	SM 170 NON IN USO						
		Controllo cinghie dentate							
		Controllo livello olio sollevamento / rabbocco							
		Controllo livello grasso / rabbocco							
		Controllo filtri tubazioni Ossimetro e feltri sensore							
		Controllo perdite acqua-aria-gas-lubrificanti							
Pompa Roots L4 Busch	SM 168	**1 mese**	SM 168 19/12/23 PL	SM 168 **18/01/24 PM**	SM 168 **14/02/24 PM**	SM 168 **27/03/24 MS**	SM 168 **24/04/24 MS**	SM 168 **30/05/24 PL**	SM 168
		Controllo livello olio							
P. V. L2 SV630	SM 83	**12 mesi**	SM 83 25/05/2023 COS					SM 83 **IN ATTESA CONFERMA**	
P. V. L3 RA630	SM 16	Cambio olio, filtro olio, filtro aria,	SM16 25/05/2023 COS					SM16 **IN ATTESA CONFERMA**	
P. V. L4 SV630	SM 50	Controllo cinghie puleggie e tensionamento	SM50 25/05/2023 COS					SM50 **IN ATTESA CONFERMA**	
		Pulizia valvola antiritorno							
Dal 01/11/09 la manutenzione		Pulizia valvola compensazione							
passa alla VuotoService con		Pulizia valvole olio da camera disoleatori							
scadenza annuale		Controllo quadro elettrico/assorbimenti							
		Cambio disoleatori							
		2000 ore (richiesto dalla macchina)							
Ink Jet / L4	SM 64	**Cambio filtri Ink, verifica eventuali perdite**	SM 64 31/08/17 PL						
Ink Jet 9/ L2	SM 140	**9000 ore (richiesto dalla macchina)**	SM 140 23/07/19 WideoJet						
Ink Jet 10/ L2	SM 141	**Cambio filtri Ink, verifica eventuali perdite**	SM 141 23/07/19 WideoJet						
RAMSEY linea 4	SM 55	**3 mesi**	SM 55 24/10/23 MS/DC	SM55 **29/01/24 PL**			SM55 **12/04/24 PL**		
BIZERBA linea 2	SM 119	Verifica scorrimento/event. pulizia rulli guida	SM 119 26/10/23 MS	SM119 **29/01/24 PM**			SM119 **12/04/24 PL**		
RAMSEY linea 3	SM 22	Pulizia Nastri trasporto	SM 22 28/11/23 PM		SM 22 **07/02/24 PM**			SM22	
BIZERBA linea 2	SM120	**12 mesi**	SM 120 27/03/2023 MS			SM120 **15/03/24 PL**			
		Sostituzione nastro Metal							
Impianti Frigo		**6 Mesi Intervento Esterno**							
Cella C1 Cong.1	SM 2	Controllo Fughe gas	SM2 28/12/23 FRIGOMCC						SM 2
Cella C2 Cong. 2	SM 44		SM44 28/12/23 FRIGOMCC						SM 44
Cella C3 Cong. 3	SM 68		SM68 28/12/23 FRIGOMCC						SM 68
Cella C4 Cong. 4	SM 153		SM153 28/12/23 FRIGOMCC						SM 153
Cella C5	SM 4		SM4 28/12/23 FRIGOMCC						SM 4
Cella C6 Affinamento	SM 42		SM42 28/12/23 FRIGOMCC						SM 42
Compr Baron	SM 95		SM95 28/12/23 FRIGOMCC						SM 95
Cella C7 Ricevimento	SM 93		SM93 28/12/23 FRIGOMCC						SM 93
Sala assemblamento	SM 94		SM94 28/12/23 FRIGOMCC						SM 94
Cella C8	SM 159		SM159 28/12/23 FRIGOMCC						SM 159
Cella C9	SM160		SM160 28/12/23 FRIGOMCC						SM 160
Refig. REFRIGROUP	SM 156		SM156 28/12/23 FRIGOMCC						SM 156
Refrig Travaglini	SM 204		SM204 28/12/23 FRIGOMCC						SM 204

MACCHINA	SM	MANUTENZIONI	ULTIMO INTERVENTO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Impianti Frigo		**12 Mesi** **Intervento Esterno**							
Cella C1 Cong.1	SM 2	Cambio olio	SM 2 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C2 Cong. 2	SM 44		SM 44 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C3 Cong. 3	SM 68		SM 68 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C4 Cong. 4	SM 153		SM 153 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C5	SM 4		SM 4 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C6 Affinamento	SM 42		SM 42 27/12/22 FRIGOMCC						
Compr Baron	SM 95		SM 95 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C7 Ricevimento	SM 93		SM 93 27/12/22 FRIGOMCC						
Sala assemblamento	SM 94		SM 94 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C8	SM 159		SM 159 27/12/22 FRIGOMCC						
Cella C9	SM160		SM160 27/12/22 FRIGOMCC						
Refrig. REFRIGROUP	SM 156		SM 156 27/12/22 FRIGOMCC						
Refrig Travaglini	SM 204		SM204 27/12/22 FRIGOMCC						
Impianti Frigo		**5 anni (FRIGOMECCANICA CONSIGLIA OGNI 3 ANNI)** **Intervento Esterno**							
Cella C1 Cong.1	SM 2	Cambio filtro gas	SM 2 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C2 Cong. 2	SM 44		SM 44 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C3 Cong. 3	SM 68		SM 68 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C4 Cong. 4	SM 153		SM 153 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C5	SM 4		SM 4 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C6 Affinamento	SM 42		SM 42 26/11/20 FRIGOMEC						
Compr Baron	SM 95		SM 95 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C7 Ricevimento	SM 93		SM 93 26/11/20 FRIGOMEC						
Sala assemblamento	SM 94		SM 94 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C8	SM 159		SM 159 26/11/20 FRIGOMEC						
Cella C9	SM160		SM 160 26/11/20 FRIGOMEC						
Refig. REFRIGROUP	SM 156		SM 156 26/11/20 FRIGOMEC						
Refrig Travaglini	SM 204		SM 204 26/11/20 FRIGOMEC						
Refrig REFRI	SM 156	**1 mesi**	SM 156 27/12/23 MS	SM156 **03/01/24 MS**	SM156 **14/02/24 MS/PM**	SM156 **22/03/24 FRIG**	SM156 **19/04/24 MS**	SM156 **17/05/24 MS**	SM156
Refrig Travaglini	SM 204	Controllo pressioni gas	SM 204 27/12/23 MS	SM 204 **03/01/24 MS**	SM 204 **14/02/24 MS/PM**	SM 204 **22/03/24 FRIG**	SM204 **19/04/24 MS**	SM204 **17/05/24 MS**	SM204
		Controllo livello olio							
Cond. CTA3 C.Bianca 2	SM158	**3 mesi**	SM 158 21/11/23 MS		SM 158 **23/02/24 MS**			SM 158 **17/05/24 MS**	
Cond. CTA4 C.Bianca 4-5	SM157	Pulizia filtri, eventuale sostituzione	SM 157 21/11/23 MS		SM 157 **23/02/24 MS**			SM 157 **17/05/24 MS**	
Cond. CTA1 C.Bianca 3	SM 205	Verifica stato delle cinghie di trasmissione,delle pulegge, dei cuscinetti, fissaggio delle viti stazione	SM 205 21/11/23 MS		SM 205 **23/02/24 MS**			SM 205 **17/05/24 MS**	
Cond. CTA0 AERMEC (zona ricevimento e parte imballaggio calze blu)	SM 1B	Pulizia scoli e scarichi delle condense	SM 1B 21/11/23 MS		SM 1B **23/02/24 MS**			SM 1B **17/05/24 MS**	
Cond. CTA2 Imball. (calze bianche)	SM 66		SM 66 21/11/23 MS		SM 66 **23/02/24 MS**			SM 66 **17/05/24 MS**	
		Controllo sovrapressioni impianti: C.B.2 > Imballaggio C.B. 2 > Disimballo C.B. 4-5 > Imballaggio C.B. 4-5 > Disimballo Disimballo > Corridoio Disimballo > Anticella 1 UVA2-4-5 > Imballaggio C.B.3 > Imballaggio C.B.3 > Disimballo3 UVA3 > Imballaggio Imballaggio > Ricevimento Imballaggio > Esterno Ricevimento > Esterno	SM 158 21/11/23 MS SM 157 21/11/23 MS SM 205 21/11/23 MS SM 1B 21/11/23 MS SM 66 21/11/23 MS		SM 158 **23/02/24 MS** SM 157 **23/02/24 MS** SM 205 **23/02/24 MS** SM 1B **23/02/24 MS** SM 66 **23/02/24 MS**	,		SM 158 **17/05/24 MS** SM 157 **17/05/24 MS** SM 205 **17/05/24 MS** SM 1B **17/05/24 MS** SM 66 **17/05/24 MS**	
		12 mesi							
		Sostituzione canali tessili distribuzione L2	SM158 24/02/2023 FC/MS					SM158 **22/05/24 PL/MS**	
		Sostituzione canali tessili distribuzione L4/5	SM157 06/04/2023 LP/MS						SM157 **06/06/24 PL/MS**
		sostituzione pannelli filtri H14 plenum L3	SM205 07/04/2023 FC/MS					SM 205 **23/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri G4 e F9 L2	SM158 24/02/2023 FC/MS					SM 158 **13/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri G4 e F9 L4/5	SM157 06/04/2023 LP/MS					SM157 **23/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri G4 e F9 L3	SM205 07/04/2023 FC/MS					SM 205 **21/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri H13 L2	SM158 24/02/2023 FC/MS					SM 158 **22/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri H13 L4/5	SM157 06/04/2023 LP/MS					SM157 **23/05/24 PL/MS**	
		sostituzione filtri H13 L3	SM205 07/04/2023 FC/MS					SM 205 **21/05/24 PL/MS**	
		12 mesi Sostituzione prefiltri Controllo ed eventuale Pulizia delle batterie di scambio	 SM66 15/05/2023 PL/NB SM1B 15/05/2023 PL/NB					 SM66 **23/05/24 PL/MS** SM1B **23/05/24 PL/MS**	
		24 mesi Lavaggio calze distribuzione Imballaggio	 SM1B 12/06/2023 PL SM66 15/05/2023 PL/NB					 SM66 **2025**	SM1B **2025**
Comp. CSB25	SM 79	**12 mesi, 4000 ore** Cambio olio, filtri olio aria disoleatore, pannelli,	SM 79 23/03/23 AS ore 59300			SM 79 **IN ATTESA CONFERMA**			

MACCHINA	SM	MANUTENZIONI	ULTIMO INTERVENTO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
COMP CSM10	SM200	Ogni 2500 ore o un anno	SM200 23/03/23 AS ore 6220			SM200 **IN ATTESA CONFERMA**			
COMP DRB35IVR	SM201	Ogni 3000 ore o un anno	SM201 23/03/23 AS ore 9996			SM201 **IN ATTESA CONFERMA**			
		24000 ore (Per compressori a vite)	SM 79 18/06/18 AL						
		Revisione gruppo pompante							
		36 mesi	SM79 19/05/21 Refri					SM79 **2024 ogni 3 anni basta tenere document**	
		Sostituzione valvola di sicurezza						SM201 **2024 ogni 3 anni basta tenere document**	
IMPIANTO ARIA COMPRESSA		**3 mesi**							
		Controllo, eventuale Sostituzione:							
	SM206	Prefiltro	SM206 11/12/23 PL			SM206 **IN ATTESA CONFERMA**			SM206
	SM207	Post filitro 0.1mm	SM207 11/12/23 PL			SM207 **IN ATTESA CONFERMA**			SM207
	SM208	Post filitro 0.01mm	SM208 11/12/23 PL			SM208 **IN ATTESA CONFERMA**			SM208
	SM209	Filtro carboni attivi	SM209 11/12/23 PL			SM209 **IN ATTESA CONFERMA**			SM209
		12 mesi							
		Sostituzione cartucce:							
	SM206	Prefiltro				SM206 **IN ATTESA CONFERMA**			
	SM207	Post filitro 0.1mm				SM207 **IN ATTESA CONFERMA**			
	SM208	Post filitro 0.01mm				SM208 **IN ATTESA CONFERMA**			
	SM209	Filtro carboni attivi				SM209 **IN ATTESA CONFERMA**			
Sebatoio aria	SM203	**36 mesi**	SM203 10/06/21 CF						SM203 **2024 ogni 3 anni**
		Sostituzione valvola di sicurezza							
Impianto decompressione e distribuzione gas	SM	**24 mesi**	SM 15/03/24 GT			SM 2026			
		Sostituzione tubazioni flessibili							
Disoleatore	SM114	**12 mesi**	SM114 23/03/23 AS			SM114 **IN ATTESA CONFERMA**			
Condense FOD 87		Sostituzione filtro assorbitori							
Idropul. FOAMICO	SM186	**1 mese**	SM186 18/12/23 MS	SM186 **03/01/24 MS**	SM186 **01/02/24 SCANDIA**	SM186 **05/03/24 MS**	SM186 **05/04/24 MS**	SM186 **17/05/24 MS**	SM186 **04/06/24 PL**
		Controllo pressione di lavoro (20 Bar)							
		Controllo rumorosità							
		Controllo perdite							
Trasp. Elettr. EJD220	SM148	**6 mesi** CC Controllo Catene(Esterne)	SM 148 22/11/2023 Jung		SM 148 **13/02/24 JUNG**				
Trasp. Elettr. EJC 12	SM 59		SM 59 22/11/2023 Jung		SM 59 **13/02/24 JUNG**				
Trasp. Elettr. ERC 212	SM 96		SM 96 22/11/2023 Jung		SM 96 **13/02/24 JUNG**				
Trasp. Elettr. EJC112	SM 123		SM 123 22/11/2023 Jung		SM 123 **13/02/24 JUNG**				
Muletto EFG 316K	SM 187	**12 mesi** CC Controllo catene (Esterne)	SM 187 22/11/2023 Jung						
Impianto Autoclave	SM98	**36mesi**	SM98 19/05/21 Refri					SM98 **2024 ogni 3 anni basta tenere document**	
		Sostituzione valvola di sicurezza							
Addolcitori 1	SM 39	**1 mese**	SM39 13/12/23 MS	SM39 **03/01/24 MS**	SM39 **06/02/24 MS**	SM39 **05/03/24 MS**	SM39 **05/04/24 MS**	SM39 **17/05/24 PL**	SM39 **11/06/24 MS**
Addolcitori 2	SM 40	Verifica salinità acqua in uscita (8±1°F)	SM40 13/12/23 MS	SM40 **03/01/24 MS**	SM40 **06/02/24 MS**	SM40 **05/03/24 MS**	SM40 **05/04/24 MS**	SM40 **17/05/24 PL**	SM40 **11/06/24 MS**
		Verifica ore intervallo rigenerazione (5000)							
Caldaia	SM 117	**1 anno**	SM117 25/01/23 Chiurlo	SM117 **25/01/24 CHIURLO**					
		Verifica annuale caldaia (Esterna)							
Condizionatori uffici	SM204	**6 mesi**							
5 macchine		Pulizia batterie evaporatori	SM204 31/7/23 REFRI						
+ 2 sala server		Disinfezione con Spray							
L. emergenza	SM 91	**6 mesi**	SM91 05/10/23 PL			SM91 **18/03/24 PL**			
		Prova di durata 30min							
L. moschicide	SM 92	**12mesi**	SM 92 2/08/23 MS						
		Sostituzione neon UVA							
		11 catturamosche UVA **2x15W (20 neon) + 1x20W**							
L. sale UVA e film	SM210	5 lampade UV **CHS-90WH**	SM210 13/04/23 PL					SM210 **02/05/24 PL/MS**	
Sterilizz. L2-4-5	SM 14	**12 mesi**	SM14 03/07/23 PL						
L3	SM 144	Sostituzione neon UVC	SM144 3/08/23 PL						
Cab. elettrica	SM 74	**Annuale Intervento Esterno**	SM74 IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI CABINA						
		Pulizia isolatori, interruttore di media e locale							
		Triennale Intervento Esterno	SM74 IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI CABINA						
		Revisione triennale interruttore di media							
Cab. Elettrica		**Biennale Intervento Esterno**	SM74 28/01/22 ditta Ellisse		SM74 **08/02/24 ELLISSE**				
		Controllo dispersori di terra (Ditta esterna)							
Quadro princip.	SM 75	**6mesi**	SM75 05/10/23 PL		SM75 **08/02/24 ELLISSE**				
Quadro second.	SM 72		SM72 05/10/23 PL		SM72 **08/02/24 ELLISSE**				
Quadro Corridoio	SM 177	1)Prova differenziali	SM177 05/10/23 PL		SM177 **08/02/24 ELLISSE**				
Quadro Cabine Trasform.	SM 176		SM176 05/10/23 PL		SM176 **08/02/24 ELLISSE**				
		2 Anni Intervento Esterno	SM75 28/01/22 ditta Ellisse		SM75 **08/02/24 ELLISSE**				
		Controllo dispersori di terra (Ditta esterna)	SM72 28/01/22 ditta Ellisse		SM72 **08/02/24 ELLISSE**				
			SM177 28/01/22 ditta Ellisse		SM177 **08/02/24 ELLISSE**				
			SM176 28/01/22 ditta Ellisse		SM176 **08/02/24 ELLISSE**				
Ventilazione	SM133	**12 Mesi**	SM133 12/06/23 PL						SM133
Sala Macchine		Pulizia grate, Pulizia copertura della ventola motore							
		6 mesi							
Impianto Antifurto	SM125	Controllo impianto, manutenzione	SM125 20/11/23 DMG					SM125 **23/05/24 DMG**	
Impianto Antincendio	SM124	Verifiche sensori, pulsanti e sirene, manutenzione	SM124 20/11/23 DMG					SM124 **23/05/24 DMG**	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	Impianti		Verifiche varie impianti: ripristino pressione acqua circuito riscaldamento….	
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	Celle	SM93	Cella 7: trovata perdita su valvola impianto Baron: riparazione e sostituzione valvola sicurezza - assistenze	
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	Celle	SM44	Cella 2: intervento controlli messo in pressione impianto, successivamente retrofit gas - assistenze	
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	Muletti		Rabbocco acqua batterie muletti	
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	L3	SM147	Lubrificazioni varie affettatrice	
02/01/2024	AM			MS/MP/PL	L3	SM48	Lubrificazioni varie caricatore	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	Impianti		Controllo settimanale impianti	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	Impianti	SM186	Impianto idrofoamico: pulizia filtri su mandate calda/fredda e prove funzionamento ok	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	Impianti	SM39 SM40	Controllo funzionamento addolcitori e prova durezza acqua ok	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	L3	SM52	Sostituzione teflon distributore etichettatrice inferiore	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	L3	SM48	Sostituzione n.4 ruote piroettanti cod. 618802 100x30 1° nastro fuoripeso	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	Impianti		Programmato camere bianche per giovedi/venerdì	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	Celle	SM44	Frigomeccanica ha messo in pressione l'impianto con azoto e un po' del vecchio gas, rifatto controllo fughe e non ci sono perdite, ripassa Alessandro lunedì per ultimo controllo e poi si caricherà il gas. Segnato sui manometri la pressione immessa per vedere se sta li o se cala. Manometri blu a 10 bar e manometro rosso a 13 bar	
03/01/2024	AM			MS/MP/PL	L3	SM52	Rottura cinghiolo etichettatrice inferiore, ne mancano 3 quindi smontaggio piatto cinghioli: sostituzione 11 cinghioli L=1240 art. 200150701, sostituzione rullo folle completo art.200152547 (0553115) compreso di 2 cuscinetti 698 2RS, sostituzione 1 soffiatore etichette L2-L3 art. 200152604, sostituzione 1 supporto soffiatore etich. in teflon art. 200152419. Rimontaggio e prove ok	
05/01/2024	AM			MS/MP	L3	SM49	Durante il cambio passo mi chiamano fuori perché non riescono a smollare uno dei due bulloni che tiene il taglio circolare, spannata completamente la vite… provato piu' volte a smollarla ma è troppo spannata… dovuto smontare completamente il taglio smollando le due piastre che lo tengono e in officina forato un po' alla volta finchè non siamo riusciti a rompere la testa del bullone e a sfilarlo. Sostituito entrambi i 2 bulloni brugola inox per fissaggio taglio long. M6x130 art. 75010063402, rimontaggio sulla multivac, prove ok	
05/01/2024	AM			MS/MP	L2	SM69	Durante la produzione dopo aver fermato l'aff per pinzare meglio un pezzo una volta ripremuto 1 si è spenta l'affettatrice. Controlli, saltata sia la termica 2F0 dentro il quadro dell'aff sia saltata la termica sul quadro fuori l'officina (quella che alimenta l'aff). Ripristinato le termiche e riprovato ma l'aff non parte, rimane in errore l'azionamento della testata 35U5. Contattato Klaus per capire come procedere e mi conferma che al 99% è andato l'azionamento. Quindi sostituzione azionamento testata 35U5 EVS9324-ES art. 1005116 (per fortuna ce l'avevamo nuovo in casa), ripartenza ok	
05/01/2024	AM			MS/MP	Impianti		Saletta uv L2-L4: Continua a saltare differenziale lavandino-igenizzatore su quadro fuori officina: controllato alimentazione lavandino ma anche scablandolo continua a saltare quindi smontato presa igenizzatore e trovato umido, Sostituzione frutto presa universale 16A AVE 45B90/15TS, prove ok	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Celle	SM159	Cella P. finito C8 in errore bassa pressione: verifica congelata batteria fondo cella quindi invertito e fatto funzionare batteria ingresso porta… sbrinamenti a step e per sghiacciare	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3		Marcatore IFCQ in errore timeout caera di svuotamento: apertura, pulizia testa spegniemtno e riaccensione…	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM186	Candusso: sollecito per disconnettore… forse passa domani	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Celle	SM44	Cella 2: trovati manometri con pressioni ridotte quindi intervento Frigomeccanica Nerino ricerca fuga e trovata su curva batteria evaporatore: riparazione e rimesso in pressione azoto … rifaremo partire cella prossima settimana (avvisato Magazzinieri)	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM39 SM40	Aggiunto UPS riello iDialog IDG800 x addolcitori centrale termica al posto di quello che si era guastato	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM93	Patriarca sostituzione causa guasto, interruttore magnetico 63A generale su quadro sala macchine per impianto controllo Baron	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM75 SM176	Patriarca controllo/manutenzione quadri rifasamento (quello in sala macchine e quello cabina quadri dopo trasformazione). Dice che per ora i condensatori possono lavorare ancora, da richiamarli quest'estate per controllo con consumi elevati	
09/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM74	Cabina di consegna media tensione: patriarca ci ha fornito UPS nuovo perché vecchio non funzionante, non è riuscito a ripristinare sgancio automatico perché il display dell'interruttore di media sembra rotto (non si accende ed era saltata una termica). Passerà un tecnico schneider per capire come procedere e ci faranno avere preventivo per eventuale sinistro assicurativo	
10/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3	SM52	Non gira bene il ribbon: smontaggio cassetto e revisione: sostituzione di 1 rullo gommato di traino completo art. N.0000.00252 , 1 tendicinghia art. N.0000.00295 , 1 puleggia art. N.0000.00280 , 1 cuscinetto 61803 2RS , 1 cuscinetto 61800 2RS. Prove funzionamento ok. Revisionato rullo gommato di traino sostituendo 1 cuscinetto a rulli HLF-1226-564, messo di sopra da provare la prossima volta	
10/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Preparazione piastrelle tagliate su misura per prossime sostituzioni	
10/01/2024	AM			MS/MP/LP	Celle	SM93	Cella C7: chiesto conferma a Refri-Frigomeccanica per capire che gas ci sia nell'impianto, confermano entrambi che gli risulta 404A (e non il 449A com'era riportato sul registro cartaceo di frigomeccanica, quindi modificato la scheda)	
10/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Consumi vari	
12/01/2024	AM			SAPIO	Impianti		GT Impianti per conto di SAPIO: sostituzione riscaldatore CO2	
15/01/2024	AM			LP/MP	L3	SM49	Lubrficazioni vari tagli	
15/01/2024	AM			LP/MP	L3	SM52	Forato/filettato etichettatrice inferiore lato ventole	
15/01/2024	AM			LP/MP	Impianti	SM128	Pedana Bolzoni non funziona correttamente, controlli vari	
10/01/2024	PM			MS	Muletti		Muletto ERC 12 : il blocchetto dell'accensione con la chiave ogni tanto fa falso contatto, giocandoci un po' è ripartito	
12/01/2024	PM			MS	Impianti	SM128	Pedana Bolzoni: cercato micro di scorta ma non ne abbiamo, messo da ordinare: Interruttore di fine corsa Telemecanique XCK-J	
15/01/2024	PM			MS	Celle	SM44	Controllato manometri compressore cella C2 e sono ok, l'impianto è rimasto in pressione. Parlato con Alan/Loris e avuto l'ok per farla partire la settimana prossima perché Alessandro è incasinato questa, mail per chiedere conferma intervento per lunedì 22/01	
15/01/2024	PM			MS	L2	SM82	Lubrificazioni multivac L2	
15/01/2024	PM			MS	L2	SM82	Multivac L2: Smontaggio albero taglio circolare e albero controbattuta per pulizie varie, trovato perni di fissaggio albero superiore taglio che ballavano quindi smontaggio di entrambe le staffe e rifatto cuscinetti. 2 cuscinetti a rulli HK 3520 (rimasti 3pz, messi da ordinare) , 2 cuscinetti 61806 2RS , 2 guarnizioni G 35-42-4 , 2 guarnizioni G 30-40-4 (finiti messi da ordinare) , 2 bulloni brugola inox per fissaggio taglio long. M6x130 art. 75010063402	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
16/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Ditta pulizie ha rotto raccordo scarico lavascarpe ingresso produzione: sostituzione 1 pz riduttore tubo 50mm femmina 40mm maschio	
16/01/2024	AM			MS/MP/LP	L2	SM82	Multivac L2: sostituzione valvola distributrice principale 1X 6 uscite art. 54331112404 , sostituzione valvola di sicurezza sovrappressione art.81185000000 , sostituzione 1pz raccordo ingrassaggio art. 81141840160	
16/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3	SM52	Stampa male etichette: verifica e regolazioni posizionamento e alineamento testina poi ok	
16/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3	SM147	Raccordo srotolatore centrale interfoglio si stacca ... sostituzione raccordo aria poi ok	
16/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3	SM147	Affettatrice dopo cambio interfoglio errori vari soliti azionamento .... Spegniemnto e riavvio ok	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Lavandino ufficio veterinari (sala fotocopiatrice) non chiude causa valvola inceppata: chiuso rubinetti eventulamente sostituire valvola (da ordinare)	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Muletti		Rabbocco acqua batterie muletti	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Pulizia affilatrici	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	L3	SM52	Stampante etichettatrice inferiore NG bruciati qualche dot: sostituzione e prova delle testine disponibili: messa in funzione quella con resistenza 1307, rimangono 2 di scorta (2 di emergenza con dot bruciati)	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti	SM202	Essicatore aria compressa Parker richiede manutenzione	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	L2	SM141	Inkjet in errore: pulizia testina che era parecchio sporca e ripartenza	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Controllo settimanale impianti	
17/01/2024	AM			MS/MP/LP	Muletti		Rabbocco acqua batterie muletti	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	Impianti		Astecnica: Deboriano intervento per CSB25: verifica trovato teleruttore bloccato ... da sostituire manderà offerta (noi vediamo da Marchiol); inoltre richiesto per ore CSB25 per revisione pompante	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L2	SM140	Pulizia testina inkjet	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM161	Lubrificazioni aff C	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM162	Lubrificazioni robot A	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM163	Lubrificazioni robot B	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM164	Lubrificazioni robot C	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM165	Lubrificazioni disimpilatore elcat	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM166	Lubrificazioni trasportatore elcat	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM167	Lubrificazioni mondini e stampi	
18/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM168	Controllo livelli pompa ROOTS BUSCH	
22/01/2024	AM			MS	L4	SM47	Lubrificazione affettatrice B	
22/01/2024	AM			MS	L2	SM119	Mi chiamano perché si sono fermati i nastri della Bizerba più volte e mi dicono che hanno fatto ripartire perché senza errori... dopo un oretta si torna a bloccare e trovo errore correzione punto zero non possibile (-0,6g). Provato a riavviarla piu' volte e provato ad azzerare bilancia ma non si risolve, controllato pesature e sono leggermente sbagliate, provvisoriamente messo un etichetta per portare quel -0,6 a zero. Contattato assistenza Bizerba per capire come risolvere perchè dal loro manuale non trovo soluzioni. Parlato con tecnico Bizerba, mi ha detto di provare a mettere tara a zero e di fare lo zero della bilancia come avevo già provato a fare e la macchina continua a dare errore... dice che ci ricontattano nel pomeriggio per programmare intervento per calibrare la cella di pesatura, dice che ovviamente la macchina è vecchia e bisognerà vedere se si risolve. Intanto messo un etichetta per portare il peso del piatto a zero e avvisato produzione di tenere controllato ogni tanto che il peso sia ok	
22/01/2024	AM			MS	L4	SM164	Daniele di Hivema/Endasoft per programmazione PLC di scorta robot C	
22/01/2024	AM			MS	Impianti	SM128	Pedana Bolzoni: sostituzione interruttore di fine corsa completo Telemecanique XCK-J (corpo ZCKJ1 , testa ZCKE05 , leva lunga con rotella in plastica ZCKY41), quello vecchio era pieno d'acqua, prove ok	
22/01/2024	PM			LP/MP	Celle	SM44	Cella 2: intervento Frigomccanica Sig.Nerino per intervento retrofit gas e ripristino cella: fatta partire e lasciata in mantenimento a 0°C … da ultimare domani	
22/01/2024	PM			LP/MP	L4	SM164	Daniele di Hivema/Endasoft Sig. Daniele Bertolissi per programmazione PLC di scorta robot C: non riesce anche dopo varie prove quindi deciso di dare il PLC e lo proverà in sede: fatto bolla/mail	
22/01/2024	PM			LP/MP	L3	SM49	Preparazione piastra formatura 560x400 insieme a n.5 resistenze nuove art.19188102026 (rimangono n.6); n.1 termocoppia nuova art. 86910051410 (ne rimane n.1) da mandare a teflonare/revisionare da Tecnostampi (foto)	
22/01/2024	PM			LP/MP	L2	SM69	Affettatrice: lubrificazioni varie	
22/01/2024	PM			LP/MP	L2	SM81	Caricatore: lubrificazioni varie	
23/01/2024	AM			MS	L2	SM82	Taglio circolare SX non taglia: apertura e trovato lama rotta, sostituzione 1 lama circolare taglio longitudinale 102x70x1,2 art.TPHLIND0928 , ripartenza ok	
23/01/2024	AM			MS	Impianti	SM117	Bruciatore inferiore della caldaia continua ad andare in blocco, lo fa subito dopo la partenza del ventilatore, contattato chiurlo per un intervento	
23/01/2024	AM			MS	Celle	SM44	Cella 2: passato Alessandro di Frigomeccanica per controlli fughe cella2 e aggiornato libretti impianto gas 449A 26kg, rimontato relè allarme cella e abbassato temperatura a -4	
23/01/2024	AM			MS	Impianti		Dansensor ChechMate 2: valore ossigeno test a vuoto troppo alto e non rientra nel range. Controlli, sostituzione ago, filtro e tubo ma lo stesso valore troppo alto. Contattato Ametek per sapere come risolvere. Fatto procedura di calibrazione sensore ossigeno poi ok, file salvato sul desktop con tutta la procedura. Adesso il valore è un po alto ma comunque dentro il range, dicono che se dovesse dare problemi e non si riuscisse a risolvere ricalibrandolo allora avrebbe bisogno di una calibrazione completa con i gas	
23/01/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
23/01/2024	PM			LP/MP	L2	SM82	Sostituzione n.3 teleruttore art.3RT2026-1AL20 + n.3 filtri art. 3RT2926-1CD00 riscaldamenti Multivac	
25/01/2024	AM			MS	L2		Controllo mensile ossimetro L2	
25/01/2024	AM			MS	L3		Controllo mensile ossimetro L3	
25/01/2024	AM			MS	Impianti	SM117	Chiurlo (tecnico Cristian) per controlli bruciatore inferiore caldaia che va spesso in blocco e verifiche annuali caldaia. Ha smontato e pulito bene il bruciatore inferiore, dice di fargli sapere se va ancora in blocco e di guardare in che fase si blocca	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
25/01/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Candusso Fabio per perdita su disconnettore impianto idrofoamico: dice che secondo lui torna indietro troppa pressione dalla pompa e il disconnettore è fatto per max 10 bar. E' andato da idrofriuli per prendere un manometro con scala piu' alta (max 16bar), quando si ferma la pompa tornano indietro piu' di 16 bar... saranno 18-20. Chiamato Marco Verlato di Scandia per capire cosa fare, si informa e ci ricontatta. Una volta risolto il problema chiameremo candusso per far sistemare il disconnettore. Chiesto preventivo per valvola caldo UTA camera bianca 2 (dice che è inutile aprirla e pulirla) e valvola automatica di sfogo aria (botticella) sopra tubazione circuito recupero calore calda	
25/01/2024	AM			MS	Impianti	SM79	Compressore csb25 di nuovo fermo per termica saltata, lasciato spento e riacceso dbr35. sollecitato Milone per mandare avanti offerta di marchiol dei teleruttori	
25/01/2024	AM			MS	L2	SM120	Controllo mensile metal L2	
25/01/2024	AM			MS	L4	SM57	Controllo mensile metal L4	
25/01/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Scandia conferma che probabilmente non funziona bene la valvola di non ritorno della pompa perché un po' di pressione puo' tornare indietro ma non così tanta. Ci manderà un tecnico la prossima settimana	
25/01/2024	AM			MS	Impianti		Pulizia marcatori IFCQ L2-L3-L4	
29/01/2024	AM			LP/MP	L4	SM166	Catenaria SX si sposta di posizionamento palette: spegnimenti e varie ma dopo alcuni passi perde la posizione: andati avanti comunque, assistenze	
29/01/2024	AM			LP/MP	L2	SM119	Controllo/pulizie nastri ponderale Bizerba	
29/01/2024	AM			LP/MP	L4	SM13	Lubrificazioni varie affettatrice A	
29/01/2024	AM			LP/MP	L4	SM166	Robot B: rottura cinghia T5 575 25: sostituzione, pulizia e ripartenza	si operativa
29/01/2024	PM			MS	L3	SM24	Controllo mensile metal L3	
29/01/2024	PM			MS	L4		Controllo mensile ossimetro linea 4	
30/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM166	Catenaria SX: problemi sugli avanzamenti che perde il passo, mentre quado avanzano a velocità regolare (pulizia) rimangono perfettamente allineati... verifica cinghie e catene tutto regolare, comunque tensionate tutte e 4 le catene... prove inversione cavo comunicazione DB dal MT3 (quello con problemi) con MT4 ma durante avanzamenti stesso problema quindi ripristino; smontaggio e preso descrizioni servomotore riduttore e richiesta offerta marchiol (Elcat purtroppo non possibile chiamare fino al termine dei pagamenti - già riavvisato tutti ieri)	
30/01/2024	AM			MS/MP/LP	L4	SM164	Robot C: smontaggio motore nastro pinza per sostituire riduttore PLE040-007-SSSA3AA-E8/25/30/46/B5/M4 NEUGART.PLE040-007 , rimontaggio, siliconature prove ok	
31/01/2024	AM			LP/MP	Impianti	SM79	CSB 25: arrivato contattori Marchiol ma aux errati (anche altri contattori errati) quindi dovuto rimettere contattore vecchio - mail marchiol	
31/01/2024	AM			LP/MP	Impianti		Intervento Breda per tunnel ingresso portone ricevimento (quello esterno pedana Bolzoni)	
31/01/2024	AM			LP/MP	L2-L4	SM146	Riparazione tubo aria sottovuoto Cavalli	
31/01/2024	AM			LP/MP	Impianti		Sostituzione Cassetta Vimar protetta 3posti art.14903 bagno invalidi	
31/01/2024	AM			LP/MP	L4	SM161	Scanner C: problemi caricamenti pezzi: sostituzione Fotocellula Sick WTB4S-3P3462V poi ok	
31/01/2024	PM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
31/01/2024	PM			MS	L4		Messo a lavare nel corridoio disimballo L4 carrello portalame e 2 paralame circolari (le 2 lame bobate A/C sono negli ultimi due cassetti del carrello lame zona affilatrici)	
01/02/2024	PM			MS	L3	SM48	Mi chiamano perché hanno trovato dei pezzettini neri sui nastri del caricatore: controlli, era messo male l'albero folle dei 3 nastri di raggruppamento del caricatore e la parte interna nera del nastro grattava. Smontaggio, pulizia e rimesso correttamente tutto in sede poi ok	si operativa
01/02/2024	PM			MS	L3	SM147	Affettatrice 804 in errore azionamento lama, prove e riavvi vari finchè ripartita, tornato a sollecitare Milone/Barbara per acquisto dell'azionamento da Niederweiser. Bloccata piu' volte durante tutto il pomeriggio	
01/02/2024	PM			MS	Impianti	SM186	Andrea di Scandia per problemi di ritorno pressione impianto idrofoamico: ha sostituito la valvola di non ritorno della pompa perché non chiudeva bene, prove ok. Ha anche controllato errori pompa ed è tutto ok, trovato solo qualche errore di mancanza acqua	
01/02/2024	PM			MS	Impianti	SM186	Avvisato Fabio Candusso che abbiamo risolto il problema dei 20 bar che tornavano indietro quando si fermava la pompa, dice di fargli sapere se il disconnettore perde ancora.Gli ho detto che il disconnettore sembra non funzionare perchè anche con 20 bar, secondo Andrea di Scandia , il disconnettore dovrebbe scaricare tutta le pressione in eccesso... ha detto che si informa e ci farà sapere	
05/02/2024	AM			MS	L2	SM82	Apertura e pulizia taglio circolare perché non tagliava bene poi ok	
05/02/2024	AM			MS	L3	SM147	Controllato diametro esterno rullo traino piatto bilancia (d. est. 36mm) e girato preventivo di tecnostampi a Milone	
05/02/2024	AM			MS	L4		Stampante etichette inf. NG4: Staccati 2 dei 4 bulloncini che tengono il tappetino contro la piastra a molle, qualcuno ha messo mani perché erano tutti e 4 troppo svitati e il tappetino premeva troppo sulla testina di tampa... smontaggio, sistemazione e regolazioni poi ok	
05/02/2024	AM			MS	L2	SM82	Escono le buste con poca saldatura sul lato corto DX, dopo un po peggiora ancora: smontaggio e controllo piastra/cassetto saldatura ma tuttok, controllato tagli ma erano stretti, provato al volo con film carta per vedere se cambiava qualcosa (perché con film 210 sembrava che le lame lo pizzicassero) ma non si risolve. Alla fine trovato il problema sull'albero di controbattuta del taglio circolare... provato a girarlo e si è risolto il problema	
05/02/2024	AM			MS	Muletti		Acqua muletti	
05/02/2024	AM			MS	Impianti		Preso consumi acqua-luce-gas	
05/02/2024	AM			MS	Impianti		Portato 10 sacchi di sale in centrale termica	
05/02/2024	AM			MS	L2	SM140 SM141	Pulizia di entrambi i marcatori inkjet	
05/02/2024	AM			MS	L4	SM166	Contattato Elcat per problemi catenaria SX: si collegano e controllano encoder ma dicono che al 90% è un problema meccanico perché se fosse encoder non dovrebbe calibrarsi correttamente, ci richiamano loro	
05/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Cella 2 impostata a -13	
05/02/2024	AM			MS	L3	SM52	Etichettatrice inf. L3 con solito errore hardware 26: riavviata un paio di volte poi ok	
05/02/2024	PM			LP/MP	Impianti	SM176	Info Patriarca per assistenza sganci interruttori per verifica di terra: conferma che verrà giovedì verso le 10 insieme anche a tecnico schnider per verifica ricambi sganci cabina primaria dove aspettiamo ancora da loro offerta materiale che mi dice non riescono a reperire.	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
05/02/2024	PM			LP/MP	L4	SM166	Elcat: dopo attesa chiamato Cristian e dicono che non sono riusciti ne a collegarsi online ne richiamare qui … dato numero telefono corretto, inoltre avvisato Cotesta per richiesta di gestione collegamento IP 192.168.122.74 ; provato con Cristian anche a verificare Ewon da pc portatile ma è un problema su dati internet ...	
05/02/2024	PM			LP/MP	L2	SM140 SM141	A fine produzione puliti di nuovo entrambi i marcatori inkjet	
05/02/2024	PM			LP/MP	Impianti		Pulizia affilatrici	
05/02/2024	PM			LP/MP	Impianti		Non funziona porta automatica Dorma ingresso sala spedizione: prove ma va in errore 8 emergenza ma quella non è … staccata alimentazione da chiamare Toniutti	
06/02/2024	AM			MS	Impianti		Contattato Toniutti per porta automatica dorma non funzionante, se riescono passano in giornata	
06/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Cella 2: controllo temperatura con termometro secondario e regolazione delta sonda, era a 0 **impostato a -0,5** , regolato anche termoregistratore cartaceo	
06/02/2024	AM			MS	L4	SM166	Controllato con pc Elcat se c'è connessione sul cavo di rete che collega l'EWON alla nostra rete e funziona, avvisato Cotesta, sarà da capire se il problema è nostro (config o firewall) o di Elcat, secondo me è un problema loro visto che lo era anche l'ultima volta	
06/02/2024	AM			MS	L2	SM81	Secondo nastro fuoripeso va piu' lento del primo e si ammucchiano le porzioni: il nastro scivola, provato ad asciugarlo bene ma non si risolve, tensionato un po' di piu' poi ok	
06/02/2024	AM			MS	Impianti	SM39 SM40	Controllo funzionamento addolcitori, durezza acqua 8 gradi ok	
06/02/2024	AM			MS	L2	SM120	Biltek per sostituzione scheda metal L2	
06/02/2024	PM			LP/MP	L2	SM120	Biltek Sig.Luca: metal funziona anche se dopo apprendimento bisogna settare valori per far espellere bene i 3 regoli comunque rimane stabile; verifiche tutto regolare, verifichiamo nei prossimi giorni stabilità funzionamento (messo in bolla) per vedere se effettivamente problema della scheda sostituita... tecnico avviserà per cella di carico quando verranno per tarature ponderali entro Marzo (avvisato Milone comunque di richiedere intervento tarature)	
06/02/2024	PM			LP/MP	L3	SM147	Affettatrice 804: Errori vari azionamento lama, riavvi fino a partenza; regolazioni varie	
06/02/2024	PM			LP/MP	L2	SM69	Lubrificazione varie affettatrice	
06/02/2024	PM			LP/MP	L2	SM81	Lubrificazione varie caricatore	
06/02/2024	PM			LP/MP	L2	SM82	Lubrificazione varie tagli	
07/02/2024	AM			MS	L3	SM49	Rotta maniglietta tonda che serve per aprire staffa SX sollevamento bobina film inferiore: sostituita con una boccola in inox	
07/02/2024	AM			MS	L3	SM48	Revisione albero traino raggruppamento 3 vie: 6 cuscinetti NKI 20/20 XL , 3 cuscinetti 61804 2RS , 6 paraolio 25-35-7 . Albero passante interno parecchio rovinato, richiesto offerta a Niederweiser	
07/02/2024	AM			MS	L4		Controllo mensile ossimetro L4	
07/02/2024	AM			MS	Impianti	SM117	Caldaia trovata in blocco bruciatore inferiore, sulla finestrella si vedeva l'inizio delle freccette <-<-<- . Riavviato il bruciatore e dopo un'oretta trovato di nuovo in blocco ma con errore p . Resettato e scritto a Chiurlo per intervento	
07/02/2024	AM			MS	L3		Rimangono sfridi attaccati alle buste: smontaggio e pulizia taglio circolare, ripartenza	
07/02/2024	PM			LP/MP	L3	SM22	Pulizie nastri / spazzole motori linea ponderale: prove ok	
08/02/2024	AM			MS	L2	SM82	Sostituzione volantino mandrino film inferiore L2 perché rotto, ne rimane uno di scorta	
08/02/2024	AM			MS	Impianti		Saldato ferretto per sollevare tombino, quello dietro la multivac	
08/02/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Impianto foamico: ricollegato scarico disconnettore e sentito Candusso per avvisarlo che perde ancora, lo risentiamo giovedì prossimo perché prima non riesce	
08/02/2024	AM			MS	Impianti	SM117	Tecnico Chiurlo per problemi bruciatore inferiore, dopo un po di controlli dice che ha trovato cavi bruciati/sciolti quindi spento bruciatore e manderanno l'elettricista	
08/02/2024	AM			MS	Impianti	SM72 SM75 SM176 SM177	Assistenza ditta Ellisse per controllo dispersioni di terra e prove differenziali, dicono di togliere tutti i cavetti di terra che collegano porte quadri al quadro (solo porte delle termiche non quelle delle morsettiere), comunque tutto ok	
08/02/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
08/02/2024	AM			MS	Impianti	SM75	Interruttore gruppo frigo 1 quadro sala macchine non si riusciva a riarmare, provato piu' volte finchè ripartito, da chiedere preventivo a patriarca per sostituzione	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM47	Smontaggio nastro pinza e sostituzione con nastro pinza nuovo Chiorino NASTRO Anello chiuso 2M5 U0-U8 3145X380 1 Guide PROFILO K10 P W−Centrale−Dis.bordo mm 190 GIUNTA RINFORZATA . Fatto fori su nastro nuovo, messo sulla 2 a lavare, da provarlo	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM166	Contattato Elcat per problemi catenaria SX: parlato con Ciavattini, dice che devono venire qua per vedere la macchina e valutare cosa sostituire, da chiedere intervento tecnico e consigliato ordinare motore/riduttore	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM166	Chiesto a Cristian di Elcat parametri vari di configurazione dell'ewon e dati a dataveneta-retelit-cotesta per risolvere problemi connessione	
12/02/2024	AM			MS/MP	L3	SM147	Affettatrice 804 in errore azionamento lama: riavviata e ripartenza	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM13	Lubrificazione aff A	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM47	Lubrificazione aff B	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM161	Lubrificazione aff C	
12/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM162 SM163 SM164	Lubrificazioni robot A-B-C	
12/02/2024	AM			MS/MP	L2	SM69	Smontaggio cassetto interfogliatore aff 602 e smontaggio piatto sotto cassetto per pulizie, rimontaggio	
12/02/2024	AM			MS/MP	Celle	SM44	Ricontrollato temperatura cella C2 con termometro secondario, tutto ok	
12/02/2024	AM			MS/MP	Impianti	SM117	Sollecitato Chiurlo per intervento su cablaggi bruciatore inferiore caldaia	
12/02/2024	AM			MS/MP	Muletti		Al pomeriggio passato Jungheinrich a fare il controllo periodico alle catene dei muletti, ha detto che la prossima volta che viene dovrà compilare anche i libretti dei diversi veicoli.	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
13/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM165	Problemi con disimpilatore DX perché non scende il pressore che tiene le vaschette prima della catenaria: provato a ricalibrare la fotocellula ma non si risolve, provato a riavviare ma stesso problema, spostato leggermente la fotocellula e ritarata poi ok	
13/02/2024	AM			MS/MP	L2	SM140 SM141	Pulizia marcatori inkjet	
13/02/2024	AM			MS/MP	L2		Pulizia marcatore IFCQ L2	
13/02/2024	AM			MS/MP	L3		Pulizia marcatore IFCQ L3	
13/02/2024	AM			MS/MP	L3	SM49	Lubrificazioni multivac L3	
13/02/2024	AM			MS/MP	L3	SM49	Multivac L3: Sostituzione 2pz ORing d3xD10 per tenute stampi (passaggio acqua) su stampo saldatura	
13/02/2024	AM			MS/MP	Muletti		Rabbocco acqua muletti	
13/02/2024	AM			MS/MP	Impianti	SM117	Nel pomeriggio passato tecnico Chiurlo per sistemazione cablaggi elettrici cotti del bruciatore inferiore, ha notato che arrivava poco gas alla caldaia quindi hanno contattato fornitore per verifiche su contatore gas. Hanno cambiato una valvola li del contatore poi ok	
14/02/2024	AM			MS/MP	L3	SM48	Secondo nastro fuoripeso balla un po', trovato ruota che si stava smollando, stretto bene ok	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM169	Pulizia rulli e nastri etichettatrice labelpack	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM167	Smontaggio nastri ingresso mondini per farli lavare e pulizia telai	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM167	Ingrassaggio Mondini e stampi	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM168	Controllo livelli olio pompa ROOTS BUSCH	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM166	Contattato Elcat per provare se funziona l'ewon dopo i controlli effettuati sul firewall ma continua a non comunicare con l'esterno. Il led @ è accesso e vuol dire che vede rete internet, il led M2N è spento quindi per qualche motivo/blocco non riesce a comunicare verso l'esterno. Mail di Cotesta a tutti (dataveneta-retelit-elcat) per capire chi/come risolvere. Elcat non ha informatici liberi questa settimana	
14/02/2024	AM			MS/MP	Impianti	SM75	Sentito Patriarca per sostituzione interruttore quadro sala macchine, è da fare senza tensione, quando gli arriva il pezzo si fanno sentire per programmare intervento	
14/02/2024	AM			MS/MP	Impianti		Controllo settimanale impianti	
14/02/2024	AM			MS/MP	L4		Pulizia marcatore IFCQ	
14/02/2024	AM			MS/MP	Celle	SM44	Cella C2 abbassato temperatura di mezzo grado, ora impostata a -13,5	
14/02/2024	AM			MS/MP	Impianti		Chiesto riempimento serbatoio azoto liquido a Sapio con consegna prossima settimana	
15/02/2024	AM			MS/MP	Celle	SM44	Cella C2: si sono accorti i magazzinieri che i pezzi in cella sono a -10,5 con cella impostata a -13, messo termometro primario e secondario in cella per ricontrollare, effettivamente era starata la sonda di 1,5 gradi ... l'altro giorno era ok, ricalibrata e controlli ok, se dovesse rifarlo allora è da sosituire la sonda	
15/02/2024	AM			MS/MP	L2		Controllo mensile ossimetro L2	
15/02/2024	AM			MS/MP	L3		Controllo mensile ossimetro L3	
15/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM57	Controllo mensile metal L4	
15/02/2024	AM			MS/MP	Celle	SM42	Sghiacchiato batteria cella C6	
15/02/2024	AM			MS/MP	L4	SM167	Rimontato telai e nastri mondini	
15/02/2024	AM			MS/MP	Impianti		Pulizia e cambio acqua affilatrici	
15/02/2024	AM			MS/MP	L3	SM48	Revisione boccola quarto albero di raggruppamento del caricatore, l'ultimo verso l'uscita. 1 cuscinetto 2204 E 2RS , 1 paraolio 35-47-7 , 1 paraolio 20-35-7, pulizia operativa	
19/02/2024	AM			MS	L2		Controllo mensile metal L2	
19/02/2024	AM			MS	Muletti		Contattato Jungheinrich per avere chiarimenti sulla manutenzione/controlla catenere del muletto EFG 316K: mi hanno spiegato che per tutti i carrelli elevatori immatricolati dal 2015 in poi la normativa non prevede il controllo semestrale delle catene, controllo che viene fatto una volta all'anno quando viene eseguita la manutenzione	
19/02/2024	AM			MS	L4	SM166	Risolto con Elcat i problemi dell'ewon, hanno riconfigurato tramite collegamento remoto ed ha iniziato a funzionare correttamente	
20/02/2024	AM			MS	Impianti	SM79	Contattato Astecnica per sollecitare preventivo termiche da sostituire su compressore CSB25	
20/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Ricontrollato temperatura cella C2 con termometro primario e temperatura ok (-11,3 dentro e -11,3 visualizzato fuori), abbassata a -14 e ricontrollato ma fuori segnava -14,5 e dentro -16,8 . Non abbiamo la sonda di scorta, richiesta a Nerino Frigomeccanica che passerà nel pomeriggio .	
20/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Sosituzione sonda portata da Frigomeccanica ma una volta riacceso rimangono gli errori rE E0 e non funziona. Ricontrollato cablaggi e riprovato ma stessi problemi, avvisato Nerino e spento cella (tolto relè allarme)	
21/02/2024	AM			MS	Impianti	SM75	Assistenza Gabriele di Patriarca per sostituzione interruttore magnetotermico differenziale gruppo frigo 1 su quadro sala macchine. Interruttore magnetotermico differenziale Schneider NSX 160B	
21/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Smontato sonda errata fornita da Frigomeccanica e montato sonda giusta fornita da Refri. Sonda NTC IP67 L=1500 -50/+50 gradi , riacceso cella e regolato sonda	
21/02/2024	AM			MS	L2	SM82	Smontaggio e pulizia piastra saldatura	
21/02/2024	AM			MS	Impianti	SM72	Sostituzione maglia porta SX quadro elettrico vecchio vicino lavalamelle con quella usata fornita da Patriarca	
22/02/2024	AM			MS	L4	SM13	Affettatrice A in errore guasto su reg: controlli, trovato antrembi gli alberi del piatto bilancia bloccati. Smontaggio piatto e rifatto tutti i cuscinetti: 4 cuscinetti 6000 2RS, 4 corteco TS102, 1 corteco TS122, 2 tappi in teflon diametro 24mm altezza 6,5mm. Rimontaggio piatto e prove ok	
23/02/2024	AM			MS	L4	SM166	Contattato Elcat, si collegano per verificare catenaria, aspettiamo info. Dicono che escludono problema software quindi richiesto preventivo per intervento	
23/02/2024	AM			MS	L2	SM81	Al cambio produzione sostituito 3pz cinghiolo punta divisore laterale 282 x 4mm, sanitizzazione straordinaria	si operativa
23/02/2024	AM			MS	L3	SM147	Soliti errori azionamento lama, riavviato poi ok	
23/02/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
23/02/2024	AM			MS	L4	SM161	Aff C: Sostituzione raccordo rapido per tubo aria pinza art. 272135	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
23/02/2024	AM			MS	L4	SM163	Robot B: rifatto cuscinetti boccole fasatori, 2 cuscinetti 61904 2 paraolio 25-37-7, sanitizzazione straordinaria	si operativa
27/02/2024	AM			MS	Celle	SM94	Sala Ricevimento: sostituzione batteria termoregistratore	
27/02/2024	AM			MS	Celle	SM44	Cella 2: abbassato temperatura a -14	
27/02/2024	AM			MS	L3		Sostituzione 2pz guranizione or passaggi acqua formatura art. 78301010300	
27/02/2024	AM			MS	Impianti		Sfiatato aria da termosifone Marina e ripristinato pressione in centrale termica	
27/02/2024	AM			MS	L2	SM69	Pinza aff 602: portata in officina per sistemare aghi storti perché pinzava male, pulizia ok	si operativa
27/02/2024	AM			MS	L4	SM166	Lubrificazioni trasportatore Elcat	
27/02/2024	AM			MS	L4	SM165	Lubrificazioni disimpilatore Elcat	
27/02/2024	AM			MS	L3		Controllo mensile metal L3	
27/02/2024	AM			MS	L3	SM147	Lubrificazioni affettatrice 804	
27/02/2024	AM			MS	L3	SM48	Lubrificazioni caricatore L3	
28/02/2024	AM			MS	L2	SM69	Trovato tubo nero aria compressa della pinza bucato: tagliato e messo raccordo rapido doppio da 6	
28/02/2024	AM			MS	L3		Marcatore IFCQ va in errore dopo aver avviato getto: fermato, pulizia e riprovato ma di nuovo errore. Pulito e soffiato di nuovo poi ok	
28/02/2024	AM			MS	L3	SM49	Dopo essere partiti con INS mi chiamano perché c'è rumore strano dalla formatura: sembra si muova lo stampo inferiore quindi apertura e smontaggio stampi formatura, controllato ma non sembra ci sia nulla di strano, rimontaggio e riprovato ma stesso rumore quando si riapre e scende lo stampo dopo la chiusura, guardando bene da sotto si vede che il freno non tiene bene lo stampo che riesce a muoversi leggermente. Rismontato gli stampi e trovato le due boccole che vengono agganciate dall'albero/freno di DX usurate. Trovato di sopra 2 boccole nuove, sostituite prove ok adesso non fa piu' rumore. Chiesto offerta a Multivac sia per 8pz boccole complete di spessore e bullone, sia ricambi vari per l'albero DX che è parecchio rovinato	
28/02/2024	AM			MS	Impianti		Pulizia affilatrici	
28/02/2024	AM			MS	L2	SM140 SM141	Pulizia marcatori inkjet Videojet	
28/02/2024	AM			MS			Rabbocco acqua muletti	
28/02/2024	AM			MS			Controllo settimanale impianti	
29/02/2024	AM			MS	L3	SM49	Sistemazione mandrino, quello senza volantino, perché si era svitato un bullone e non si riusciva piu' a smollare	
29/02/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Parete dietro aff 402 L2: Sostituzione raccordo rapido calata impianto lavaggio foamico perché perdeva, era rotto l'or. Messo raccordo nuovo, prove ok	
01/03/2024	AM			MS	Impianti		Calibrazione sensore ossigeno dell'ossimetro Dansensor CeckMate 2, prove aria ok	
04/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Trovato presa alimentazione stampo inferiore formatura rotta... Smontaggio e sostituzione con una nuova art. 11686016204 (finite, richiesta offerta) , sostituzione morsetto termoceramico per termocoppia piastre art. 85151115010	
04/03/2024	AM			MS	L4	SM167	Mondini: problemi con terza vaschetta con residuo ossigeno alto (tra 0,5 e 1), controlli e sostituzione tubicino lettura ossimetro, prove ok	
04/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Lubrificazioni multivac L3	
05/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Escono buste con poca saldatura: controlli, provato ad abbassare temperatura di formatura e risolto il problema	
05/03/2024	AM			MS	L3		Non si accende marcatore IFCQ, staccato e riattaccato spina che alimenta tutto ed è ripartito, provato a smontarla e controllarla tutto ok, forse era solo leggermente staccata	
05/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Di nuovo problemi con buste che si aprono per poca saldatura: apertura e pulizia piastra saldatura ma tutto ok, sostituzione guarnizione saldatura art. 46333540193 , prove ok	
05/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Sostituzione 1pz sensore magnetico REER Magnus MG B M, sistemazione perno centraggio carter	
05/03/2024	AM			MS	Impianti		Preso consumi acqua-luce-gas	
05/03/2024	AM			MS	Impianti	SM39 SM40	Controllo durezza acqua ok	
05/03/2024	AM			MS	L2	SM140 SM141	Pulizia marcatori inkjet dopo produzione	
05/03/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Impianto foamico: Pulizia filtri acqua in ingresso e prove funzionamento ok	
05/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Trovato dado M4 cieco per terra: controllato tutti i sensori reer ma li non manca, controllato tutte le palette e trovato mancante su una, fermato, sostituzione bulloncino perché filetto rovinato e ripartenza	
06/03/2024	AM			MS	L2		Marcatore IFCQ scrive male: fermato, pulizia con solvente e ripartenza	
06/03/2024	AM			MS	Impianti	SM73	Spurgato aria dal termosifone ufficio Milone e ripristinato pressione impianto di riscaldamento	
06/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Multivac L2: di nuovo problemi di saldatura, il lato lungo dietro delle 2 vaschette dietro dello stampo non viene saldato bene... controllato piastra ed è ok, controllato guarnizione ed è perfetta (cambiata ieri), giocato con temperature e tempi saldatura finchè ok	
06/03/2024	AM			MS	L3		Stampante etichette inf. Non stampa bene, controlli, trovato problema sul cassetto del ribbon, sistemato e rimesso in uso	
06/03/2024	AM			MS	L3	SM147	Solito errore azionamento lama, riavviato l'aff e ripartenza	
06/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Contattato Multivac per problemi saldatura, dicono che potrebbe esserci un problema sul sollevamento che non sale dritto, chiesto intervento tecnico, aspettiamo mail	
07/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Ancora problemi con saldatura: provato a montare piastra di saldatura del fondo carta millerighe e con quella salda bene. Provato a far confezionare delle buste per vedere se tutto ok ma la multivac ha smesso di scaldare la piastra e scendeva la temperatura. COntrolli, riavviato piu' volte e alla fine trovato la piastra di preriscaldo sopra della formatura a 175 gradi invece di 105 .... trovato teleruttore incollato... quindi cercato per sostituzione ma non abbiamo scorta... fatto corsa da Vignuda a prendere 3 teleruttori Siemens 3RT2026-1AL20 230Vac. Sostituito teleruttore 7K2 e accorciato cavo che si era squagliato , ripartenza ok. Fatto prove con buste piene e vuote, residuo ossigeno ok. Iniziato produzione lasciando su la piastra del millerighe. Avvisato Multivac di annullare l'intervento e tecnico Gennari Nadir mi ha lasciato il cell in caso di problemi o dubbi **3407283913**	
07/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Provato a smontare la piastra di saldatura e cambiato tutte le 16 molle art. 19781202000 , provata ma non si risolve, da cambiare resistenze e da far riteflonare	
08/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Smontaggio piastra saldatura M+ e imballata per revisione tecnostampi. Fornito 4 resistenze art. 19188101063	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
08/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Chiamano perché trovata una busta con residuo ossigeno a 2: fermato, controlli, provato piu' battute vuote ma tutto ok, nel dubbio abbassato punto di vuoto, riprovato sempre tutto ok. Provato le prime 4 battute piene tutto ok, ripartenza	
08/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Apertura e pulizia taglio circolare, ripartenza	
08/03/2024	AM			MS	L2	SM69	Aff 602: sostituzione 4 polmoni mandrino Interfoglio art. 1900325	
08/03/2024	AM			MS	L2	SM69	Lubrificazioni affettatrice 602 L2	
08/03/2024	AM			MS	L2	SM81	Lubrificazioni caricatore L2	
08/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Lubrificazioni multivac L2	
08/03/2024	AM			MS	L3	SM48	Messo in linea a lavare 5 cinghioli nastro fuoripeso d.5 x 5150 art. 1805969	
11/03/2024	AM			MS		SM55	Ponderale Ramsey L4 non stampa scontrino: controllato tasti stampante ma non sono incastrati, riavviato la ponderale poi ok	
11/03/2024	AM			MS	L3	SM51	Problemi con etichettatrice superiore che non applica ben centrate le etichette: ritaratura fotocellula ma ancora problemi, trovato smollata la staffa del soffiatore, sistemazione e ripartenza	
11/03/2024	AM			MS	L2	SM82	Multivac L2: sostituzione filtro ossimetro dansensor art. 320722, prove ok	
11/03/2024	AM			MS	Muletti		Rabbocco acqua muletti	
11/03/2024	AM			MS	Celle	SM153	Intervento per blocco cella 4: chiamato Frigomeccanica Nerino e trovata sprogrammata termostatica quindi riprogrammazione e ripartenza	
11/03/2024	AM			MS	Impianti		Portone zona affilalame non si riesce a chiudere: provato a farlo aprire del tutto e poi è sceso correttamente	
12/03/2024	AM			LP	Impianti	SM132	Dopo segnalazioni donne pulizie sistemazione portone uscita mag.veloce: prova funzionamento ok	
12/03/2024	AM			LP	L4	SM57	Metal va in errore: verifiche spegnimento poi ok, verifica espulsori ok	
12/03/2024	AM			LP	L2		Problemi con etichette superiori causa fustellate male e difficoltà a staccare punta, regolazioni ma alle volte salta	
12/03/2024	AM			LP	L3	SM147	Ovelapping: aggiunto n.6 Overlapping finale d4x947mm; n.6 Overlapping inf. D4x1040; fatto fare pulizia prima di inizio produzione	si operativa
13/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Catenaria Elcat: sostituzione 1pz facchinetto SX rotto, prove ok	
13/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Multivac L3: sostituzione filtro ossimetro dansensor art. 320722, prove ok	
13/03/2024	AM			MS	L3		Controllo mensile ossimetro L3	
13/03/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti, aggiunto 25 kg sale addolcitori	
13/03/2024	AM			MS	L3	SM147	Bloccata piu' volte l'affettatrice con errori lama, riavvio e ripartenza	
14/03/2024	AM			LP	L3	SM49	Pulizia taglio circolare per sfridi...	
14/03/2024	AM			LP	L3	SM49	Montaggio contropiastra a piastra saldatura M+ 560x480 di scorta	
14/03/2024	AM			LP	L3	SM49	Taglio 4+4: Sostituzione 1pz lama circolare taglio longitudinale 102x70x1,2 art.TPHLIND0928, sostituzione albero portalame circolari d.45 L582 art. 19351245820 (quello usato messo di scorta solo per taglio 3+3 perché usurato centralmente, ne rimane 1 nuovo di scorta)	
14/03/2024	AM			MS	Impianti		Biltek per tarature bilance e metal detector (fatto aggiungere SM macchine su metal e bilance L2-L3-L4), glme fuori linea assemblamento 10639035 non funziona perché la stampante ha perso tutti i dati quindi non è stata tarata.	
14/03/2024	AM			MS	Celle	SM181	Porta automatica cella prodotto finito: Alan ha battuto con un bancale sulla porta mentre si chiudeva... storto staffa DX e sganciata da entrambe le parti....Sistemazione staffa, rimontaggio e riagganciata su guida, prove funzionamento ok	
15/03/2024	AM			LP	L4		Fissaggio ruota carrello portapezzi disimballo L4	
15/03/2024	AM			LP	L2	SM120	Sostituzione nastro metal 1665mmx250mm NA945 NASTRO 1M5 UO-U2 W A, messo in linea 3 a lavare il nastro vecchio che teniamo di scorta	
15/03/2024	AM			MS	Impianti		Pulizia e cambio acqua affilatrici	
15/03/2024	AM			MS	Celle	SM44	Cella 2: modificato parametro dt (temperatura max defrost) era impostata a 10 gradi messa a 4 gradi. Poi dopo un paio di minuti dalla partenza la temperatura dell'evaporatore era di circa -12,5 , dopo 5 min -14,5 da chiedere conferma a Nerino se è normale o se parte con aria troppo "calda"	
15/03/2024	AM			MS	Impianti		Sapio per intervento: sostituzione riduttore su rampa CO2, rifatto tubazioni rapa a muro e sostituzione tubo flessibile del pacco bombole azoto. Ci hanno lasciato 4 guarnizioni per il raccordo su tuboflessibile da sostituire ogni 4-5 sostituzioni del pacco bombole (quando si fa fatica ad avvitare il raccordo è ora di cambiare la guarnizione). Rapportino intervento e istruzioni uso/manutenzione messi nel docs	
18/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Non girano i cinghioli del primo nastro fuoripeso: trovato cinghia rotta quindi sostituzione cinghia dentata S8M 632	
18/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Trasportatore Elcat: Sponda laterale con rullini uscita vaschette dopo smistatori era molla e toccava il nastro, pieno di polvere blu per terra… sistemazione, pulizia operativa e ripartenza	si operativa
18/03/2024	AM			LP	L3	SM49	Rimangono sfridi sulle buste: apertura taglio circolare, pulizia e sostituzione 1 lama circolare taglio longitudinale 102x70x1,2 art.TPHLIND0928	
18/03/2024	AM			LP	Celle	SM44	Cella 2: modificato parametro dt (temperatura max defrost) rimessa a 10°C; verifica che dopo i 10 minuti di attesa sgocciolamento il compressore parte insieme alla ventola evaporatore conseguente spara le gocce d'acqua ... da far valutare a Frigomeccanica ma è sempre stato così	
18/03/2024	AM			LP	Impianti	SM91	Controllo luci emergenza: guaste n.**1; 11; 12; 149**: più tardi riparazione lampada n.149 sostituendo batteria 6v 4Ah	
18/03/2024	AM			LP	Impianti	SM35	Accensione frigo controcampioni SM35, verifiche ok	
19/03/2024	AM			MS	Muletti		Rabbocco acqua muletti	
19/03/2024	AM			MS	L2		Controllo mensile ossimetro L2	
19/03/2024	AM			MS	L4		Controllo mensile ossimetro L4	
19/03/2024	AM			MS	Impianti	SM35	Spento frigo controcampioni SM35	
20/03/2024	AM			MS	L4	SM164	Robot C: sostituzione boccola completa di cuscinetto del primo albero fasatori (quella verso l'aff), prove ok, pulizia operativa. Usato boccola di scorta, poi in officina sostituzione 1 paraolio 25-37-7, 1 cuscinetto 61904 2RS , rimessa di sopra di scorta	
20/03/2024	AM			LP	L2	SM119	Uscito nastro etichettatrice ponderale: spento, sistemazione e ripristino	
20/03/2024	AM			LP	Impianti	SM204	Compressore 1 travaglini ricerca fughe causa livello gas si è abbassato... intervento Nerino Frigomeccanica ma trovato solo su un tappo segnalazione strumento perdite...	
20/03/2024	AM			LP	Impianti		Codesoft Pc etichette: Mi è venuto un dubbio, verificato e trovato problema per dicitura velocità: chi aveva creato stampante aveva messo NG4 CM modificato a NG4 IM e sulle impostazioni è ricomparso la dicitura Velocità … ho fatto solo sulla linea 2 ma ho visto che è errata anche la stampante linea 3 (ancora NX4) ... testata etichette stampa ok	
21/03/2024	AM			MS	L4	SM13	Lubrificazioni affettatrice A	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
21/03/2024	AM			MS	L2	SM119	Revisione completa alberi nastro metal Bizerba: 4 cuscinetti 688 ZZ , 1 distanziale (Manicotto Azionamento D22) art. 65470418200 , 1 cinghia dentata S2M 162 fascia 9mm . Prova funzionamento e regolazioni	
21/03/2024	AM			MS	L4	SM161	Chiamano perché escono le porzioni girate dall'affettatrice C: trovato due ferretti, di quelli sopra il rullo folle del nastro comando, troppo alti quindi la porzione si puntava e girava li. Sistemazione e ripartenza	
21/03/2024	AM			LP	Celle	SM44	Cella 2: tolto filo da teleruttore compressore per far funzionare ventole evaporatore da strumento termoregolatore; verifiche ma trovato che si blocca lettura temperatura sia sbrinamento (durata 15min) sia ambiente quindi potrebbe essere guasto lo strumento - richiesta n.1 a Refri	
21/03/2024	AM			LP	Impianti		Sato: trovato problema stampa con codesoft C22 e risolto (era il formato/dimensione) - avvisato Pernix Sig.Alfio ... sistemazione tutte le stampe con errori	
21/03/2024	AM			LP	Impianti	SM52	SISMA: passato titolare Luigi Sangermano tel.3485218745 e verificato che stampante SATO non ha ricambi quindi da confermare offerta della stampante già consegnato a Milone; verifica se ha un muletto in comodato gratuito per mandare a revisionare stampante NG4 linea 3 (che ha dato problemi giorni scorsi), poi in seguito alla riparazione si può far una revisione anche alle altre due	
22/03/2024	AM			MS	L3	SM49	Multivac L3: errore "guasto di produzione, sovraccarico motore", controlli, trovato cavo aspirasfridi sfilato dalla spina... probabilmente è stato pestato durante il cambio e due cavi si toccavano. Smontaggio spina, siccome vitine parecchio rovinate sostituzione spina CA 3 LS motore aspira sfridi art. 9340124 100 (art. RS 359-4384), ripristinato termica quadro, prove ok	
22/03/2024	AM			MS	L3	SM48	Sostituito 16pz rullini singoli folle in teflon rampa overlapping art. 70412895	
22/03/2024	AM			MS	Impianti		Alessandro Nerino di Frigomeccanica per sostituzione olio compressori	
22/03/2024	AM			LP	Impianti	SM91	Riparazione/saldatura scheda luce emergenza.n.1, prova ok	
22/03/2024	AM			LP	Celle	SM44	Cella 2: Intervento Refri per sostituzione termoregolatore IR33C0LN00 12/24 Vac e n.1 sonda NTC lunghezza 5mt sbrinamento; prova funzionamento tutto regolare	
22/03/2024	AM			LP	L3	SM147	Lubrificazioni varie affettatrice	
22/03/2024	AM			LP	L3	SM48	Lubrificazione varie caricatore	
25/03/2024	AM			LP	L2	SM69	Affettatrice si blocca causa serranda non lavora bene: sostituzione elettrovalvola 6Y2 6Y3: SMC VQC2401BNR-5B1; poi tutto regolare	
25/03/2024	AM			LP	Impianti		Sider per verifica semestrale antincendio - assistenza	
25/03/2024	AM			LP	L3	SM49	Nastro scarico Multivac L3 non gira bene: smontaggio blocco nastro, smontaggio e pulizia rulli, sostituzione cinghia dentata AT5 450 fascia 16mm (art. multivac 79633209041), rimontaggio, regolazioni ok	
25/03/2024	AM			MS	Impianti		Smontaggio stampante sato per capire se si puo' fare qualcosa, ha problemi il motore/riduttore di traino quindi non si puo' fare niente.	
25/03/2024	AM			MS	Impianti		Assistenza Dataveneta per configurare stampante Zebra GX420t per riuscire a stampare da OWS, prove ok. Da entrambi i pc etichette invece basta selezionare stampante **Zdesigner GX420t** al posto della sato	
25/03/2024	AM			MS	L4	SM167	Una busta L- con residuo ossigeno alto: controlli e sostituzione tubo vuoto per stampi mondini 2,5x4mm, prove ok	
25/03/2024	AM			MS	Impianti	SM204	Impianto refrigeratore Travaglini: con compressore fermo adesso la sfera della specula è al massimo quindi gas ce n'è... non si capisce perché settimana scorsa, sempre a compressore fermo, il livello del gas era sotto la metà... avvisato Travaglini di annullare l'intervento di IRC e fatto controllare da remoto. Dicono tutto ok	
25/03/2024	AM			MS	Impianti	SM79	Deboriano di Astecnica per sostituzione teleruttori compressore CSB 25, chiesto info per ore revisione pompante e dice che non gli hanno ancora fatto sapere nulla dall'ufficio... sollecitato	
26/03/2024	AM			LP	L2	SM140 SM141	Pulizia inkjet dopo produzione	
26/03/2024	AM			LP	L2	SM119	Bizerba GLM-I: revisione/sostituzione nastri etichettatrice: 4 cuscinetti 6001 ZZ per i due rulli folle nastri larghi, 2 rulli con scanalatura centrale art. 65480519000, 1 rullo art. 65480515701, 1 kit nastri art. 65480510500 (composto da 2 nastri art. 65480515300 , 1 nastro art. 65480515200 , 1 nastro art. 65480515100) .... Errati dei particolari da informare Bizerba/Vit per fattibilità rulli	
26/03/2024	AM			MS	Impianti	SM201	Messo in arresto tutti i giorni della settimana il compressore DRB 35 visto che ha superato le ore del tagliando	
26/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Chiamano per problemi vari con catenaria: era caricato il programma L- ... messo programma bustone, poi trovato fotocellule ingresso catenaria sporche e che sfarfallavano, pulizia e taratura poi ok	
26/03/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti, aggiunto 25 kg sale addolcitori	
26/03/2024	AM			MS	L3	SM147	Fermato la linea perché trovato cuscinetti distrutti su albero traino nastro uscita overlapping: revisione 4 cuscinetti 6002 2RS, 2 paraolio 18-32-7 , 1 paraolio 15-32-7, rimontaggio, sanificazione operativa ok	si operativa
27/03/2024	AM			LP	Impianti		Andata in errore stampa la stampante GX420T ... chiuso tutte le stampe, spegnimento stampante, spostato cavo rete poi tornata a funzionare	
27/03/2024	AM			LP	L4	SM166	Nastro giravaschette: revisione 2 rulli folle superiori avanti e dietro: n.8 cuscinetti 6002 2RS; n.8 paraoli 15.32.7; sostituzione n.1 nastro chiorino 250x2522 e n.1 nastro 250x2782	
27/03/2024	AM			MS	L2	SM69	Affettatrice 602 bloccata senza errori e non riparte, provato a spegnerla ma fa uguale, in pulizia i nastri girano, la pinza si riesce a muovere e a pinzare. Apertura quadro elettrico e trovato azionamento lama 34 in errore. Riavviato di nuovo e stessi problemi ma gli azionamenti sono tutti ok, spinto leggermente verso l'alto il carter coperchio ed è ripartita, probabilmente il pistone fa sempre piu' fatica a muovere il coperchio	
27/03/2024	AM			MS	L2	SM140 SM141	Pulizia inkjet dopo produzione	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM162	Lubrificazioni robot A	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM163	Lubrificazioni robot B	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM164	Lubrificazioni robot C	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM165	Lubrificazioni disimpilatore	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM166	Lubrificazioni trasportatore	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM167	Lubrificazioni Mondini	
27/03/2024	AM			MS	L4	SM168	Controllo livelli olio pompa ROOTS BUSCH	
28/03/2024	AM			LP	L4	SM47	Aff. B: lubrificazioni varie	
28/03/2024	AM			LP	L4	SM161	Aff. C: lubrificazioni varie	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
28/03/2024	AM			LP	Impianti		Scaricato n.1 pacco bombole CO2 e caricate n.5 bombole singole CO2	
28/03/2024	AM			LP	Impianti	SM135	Sostituzione lampadina bagno donne uffici	
29/03/2024	AM			MS	Impianti		Dansensor: messo in uso strumento a noleggio checkpoint3 n.serie 97200914, tolto Dansensor Checkpoint portatile s.n. 58064460 perché scaduta taratura	
29/03/2024	AM			MS	Muletti		Rabbocco acqua muletti	
02/04/2024	AM			MS	Impianti		Cambiato ora su ponderali L2-L3-L4 e su inkjet L2	
02/04/2024	AM			MS	L2	SM82	Multivac L2: rottura cinghia dentata taglio circolare. Smontaggio taglio, allentato catene e sostituzione 1 cinghia dentata AT5 16x375 art. 79633207541, rimontaggio ok	
02/04/2024	AM			LP	L2	SM	Inkjet IFCQ taglia scritta QRcode; pulizia e riavvio	
02/04/2024	AM			LP	L3	SM49	Sfilati segger asse pistone sollevamento Jumbo: ripristino	
02/04/2024	AM			LP	Impianti	SM38	Frigo controcampione congelato: verifiche fuso relè Relè finder 30A 250v 65.31 sostituzione ok	
02/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Aggiunto n. 8 cinghioli d3x485 art.1320110 piatto bilancia	
03/04/2024	AM			LP	Celle	SM44	Cella 2: batteria e vasca sotto evaporatore congelate: con Frigomeccanica tirato acqua calda e sghiacciata: spostato sonda fine sbrinamento vicino esterno alette perché era troppo vicina alle resistenze sbrinamento ... prove ok	
03/04/2024	AM			LP	Celle	SM93	Cella 7 Baron: Frigomeccanica rabboccato gas rimasto che era stato recuperato dalla cella 3	
03/04/2024	AM			LP	L4	SM163	Robot B: Sostituzione causa rottura cinghia dentata 25 T5-355 fasatore	
03/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Affettatice: errore azionamento lama: spegnimento poi ok	
04/04/2024	AM			LP	Impianti		Riparazione maniglia porta spogliatoio IFCQ	
04/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Affettatrice: errore (5217) centraggio prodotto (errore di timeout)(10210) - dopo vari ripartita - mandato mail a Niederwieser	
04/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Affettatrice: non girano cinghioli bilancia: smontaggio e trovo puleggia dentata che non ha nessuna chiavetta/grano e gira a vuoto sull'albero di traino (probabilmente incollata) quindi smontaggio e fatto filetto per mettere grano, rimontaggio ok; pulizia e ripartenza produzione; prova pesature ok	
04/04/2024	AM			LP	L4	SM167	Verifiche ma non trovato niente causa piega su prima busta ovale avanti che alle volte si presenta; pressioni regolari, prove buste ok	
04/04/2024	AM			LP	L2	SM81	Revisione albero raggruppamento: 4 cuscinetti a rulli NKI 20/20 XL , 2 cuscinetti 61804 2RS , 1 boccola d.25 99098; 4 paraolio 25-35-7	
05/04/2024	AM			MS	Muletti		Rabbocco acqua muletti	
05/04/2024	AM			MS	L3	SM52	Etichette inferiori vengono applicate male: controllo, sostituzione teflon, prove ok	
05/04/2024	AM			MS	Impianti		Preso consumi mese	
05/04/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
05/04/2024	AM			MS	Impianti	SM39 SM40	Controllo durezza acqua ok, aggiunto 25 kg di sale	
05/04/2024	AM			MS	Impianti	SM186	Impianto idrofaomico: Controllo funzionamento e pulizia filtri acqua in ingresso	
05/04/2024	AM			MS	L2	SM85	Problemi con etichette: regolazioni e modificato valore uscita etichetta rispetto spigolo poi ok	
05/04/2024	AM			MS	L3		Portato in officina e saldato uno dei supporti del carrello vassoio, rimesso in linea a lavare	
05/04/2024	AM			MS	L2	SM82	Multivac L2: rumoraccio zona taglio circolare: fermato e controlli, trovato bullone fissaggio albero lame circolari DX spezzato… smontaggio per sostituzione 1pz bullone brugola inox per fissaggio taglio long. M6x130 art. 75010063402. ripartenza ma di nuovo rumore, trovato cuscinetto grippato su flangia fissaggio taglio circ DX, smontaggio e revisione: 1 cuscinetto a rulli HK 3520, 1 cuscinetto 61806 2RS , 1 guarnizione G 35-42-4 , 1 guarnizione G 30-40-4 lasciata quella usata perchè finite	
08/04/2024	AM			LP	Impianti		Impianto camera bianca in errore ventilatore: spegnimento/riaccensione ok	
08/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Affettatrice: errore taglio a vuoto ... prove varie ma niente, poi spegnimento e ripartenza	
08/04/2024	AM			LP	L2	SM69	Lubrificazioni affettatrice	
08/04/2024	AM			LP	L2	SM81	Lubrificazioni caricatore	
08/04/2024	AM			LP	L2	SM82	Lubrificazioni Tagli e controlli Multivac	
08/04/2024	AM			MS	L3	SM147	Affettatrice 804: errore taglio a vuoto, spegnimento e ripartenza	
08/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Sostituzione micro pizzato VFB501 del pedale nastro fuoripeso	
08/04/2024	AM			MS	L3	SM152	Nastro caricamento pezzi IB: gira male e saltella i denti del traino, controlli provato a regolare tenditori sotto il nastro ma ancora problemi... trovato una delle stecche in teflon superiori su cui si appoggia mentre scorre che si è spostata in avanti e faceva spessore li dell'albero traino. Aggiunto una piastrina per bloccarla all'inizio del nastro poi ok	
09/04/2024	AM			MS	L4	SM164	Robot C: sostituzione cinghia dentata fasatori T5 510 fascia 25 in kevlar, pulizia operativa e ripartenza	si operativa
09/04/2024	AM			MS	L3	SM152	Nastro caricamento pezzi IB: non si ferma sempre il pezzo, provato a sostituire fotocellula OGP 200 ma stesso problema, rimontata la vecchia adesso sembra ok ma non ho modificato/toccato nulla	
09/04/2024	AM			MS	Impianti		Sostituzione lampadina PHILIPS 13w E27 LED sopra ingresso/porta cella C4	
09/04/2024	AM			MS	L3	SM147	Affettatrice 804: sostituzione azionamento lama 91U2 Elau MC-4/11/22/400 (Servoregolatore MC-4 22Amp art. 101002), prove funzionamento ok	
10/04/2024	AM			LP	L2	SM82	Multivac L2: sostituzione delle 2 lame circolari centrali taglio longitudinale 102x70x1,2 art.TPHLIND0928	
10/04/2024	AM			MS	L2	SM69	Problemi con bilancia aff. Che non pesa sempre correttamente: fermato, pulizia, smontaggio piatto bilancia e soffiato acqua,, ripartenza ok	
10/04/2024	AM			MS	L2	SM82	Riassemblaggio piastra saldatura formato M+ e cablaggio presa, da provare quando possibile	
10/04/2024	AM			MS	Impianti		Stampante etichette cartoni Zebra Zdesigner GX420t rimane in errore e non stampa, riavviata piu' volte finchè non è ripartita correttamente...	
10/04/2024	AM			MS	L2	SM120	Controllo mensile metal L2	
10/04/2024	AM			MS	L3	SM24	Controllo mensile metal L3	
10/04/2024	AM			MS	L4	SM57	Controllo mensile metal L4	

DATA	Turno	ora intervento	tempo fermo linea	addetto	Reparto	SM Macchina	descrizione problema e tipo intervento	necessaria sanificazione occasionale (SI/NO)
11/04/2024	AM			LP	Impianti	SM186	Segnalazione Prodes carrello n.1 non schiuma: riparazione tubo aspirazione e controlli vari carrello: ok schiumatore e lancia	
11/04/2024	AM			LP	Impianti		Messo su cestone in magazzino imballi materiale elettronico vario guasto da smaltire dalla soffitta superiore adiacente scala officina: lista e mail	
11/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Multivac L3 si ferma con errore "guasto - sistema sollev. stampo di formatura apre durante lo svolgimento d. programma": cercato info su manuale macchina, cause: - film utilizzato troppo spesso (non è questo il caso), - interruttore di prossimità o interruttore cilindrico per il segnale "stampo chiuso" regolato male o difettoso	
11/04/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti, aggiunto 25kg sale addolcitori	
11/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Sollevamento formatura Multivac L3: sostituzione sensore cilindrico di prossimità Telemecanique XS512B1PAM12, quello che vede lo stampo di formatura in chiusura lato nastri fuoripeso, se darà ancora problemi allora potrebbe essere il cavo	
12/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Aggiunti n.5 cinghioli d.4 x 750 ingresso overlapping	
12/04/2024	AM			MS	Impianti	SM161	Telaietto posteriore primo nastro scanner aff C si è smollato e sta basso. Fermato e stretto bene, ripartenza	
15/04/2024	AM			MS	L3	SM48	Traino rampa overlapping: rifatto cuscinetti boccola traino lato motore (quella che si smonta da dietro), 2 cuscinetti 6002 2RS , 1 paraolio 15-32-7 , 1 paraolio 18-32-7	
15/04/2024	AM			LP	L3	SM49	Multivac: Sostituzione cavo telemecanique XZCP1141L5 sensore chiusura stampo formatura, prove ok	
15/04/2024	AM			LP	L2	SM69	Alla partenza scarta tutto in bilancia causa programma bilancia era errato in quanto qualcuno lo aveva settato a 500g ... modifica e salvataggio	
15/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Affettatrice: smontaggio e montato come da info Weber coperchio a labirinto per sfiato aria interna copertura lama, prova funzionamento ok, avvisato di far lavare affettatrice	
15/04/2024	AM			LP	L2	SM140 SM141	Pulizia inkjet dopo fine produzione	
15/04/2024	AM			LP	L2	SM82	Multivac fermata in errore causa sfrido fatto su catene... mandato avanti togliendo rifilo poi ripartiti con produzione	
18/04/2024	AM			MS	L3	SM147	Aff 804: ancora problemi con errori lama, mail a Dietmar con foto errori diversi dal solito per capire come procedere, controllato ventilazione motore ed è ok	
18/04/2024	AM			MS	L4	SM161	Trovato crepa su vetro inferiore scanner aff C, segnalazione a Qualità che ha fatto foto e richiesto preventivo a Niederweiser per vetro e guarnizioni nuove	
18/04/2024	AM			MS	Impianti		Intervento ditta mandata da Toniutti per sistemazione porta dorma ingresso spedizione: ha trovato un cablaggio ossidato, sostituito prove ok	
18/04/2024	AM			LP	L3	SM147	Aff 804: assistenze per errori lama ...	
18/04/2024	AM			LP	L3	SM49	Sfrido rimane attaccato buste: apertura tagli e pulizie poi ok	
18/04/2024	AM			LP	L3	SM48	Saldatura cinghioli vari e messi a lavare	
19/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Qualcuno aveva montato una delle due placche laterali della multivac (quella corta) contraria e quindi dopo la saldatura usciva il film tagliato/strappato... sistemazione e ripartenza	
19/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Trovato segger appoggiato in ufficio, è sempre quello del pistone sollevamento jumbo DX multivac L3 che salta via per qualche motivo	
19/04/2024	AM			MS	Impianti		Controllo semestrale taratura sonde temperatura e registratori termografici delle celle	
19/04/2024	AM			MS	Impianti	SM156 SM204	Controllo mensile compressori glicole	
19/04/2024	AM			MS	Impianti		Controllo settimanale impianti	
22/04/2024	AM			LP	L2	SM69	Affettatrice spenta: riarmo differenziale ma salta, aperura quadro trovo bagnato quindi asciugature e soffiature poi ripristino interruttore ok ... da tenere controllato	
22/04/2024	AM			LP	L3	SM82	Motore svolgifilm inferiore non funziona bollente/bloccato: sbloccato a mano, condensatore da12uF ko, sostituito con n.1 da 6,3uF come da specifiche e ripristino ... se di nuovo problemi da sostituire con uno che abbiamo di scorta	
22/04/2024	AM			LP	L4	SM47	Affettatrice B: revisione rullo traino nastro porzionamento: 2 cuscinetti 6002 2RS e prove ok	
22/04/2024	AM			LP	L4	SM47	Aggiunti n.6 cinghioli D4x350mm blu art. 1805901 e n.4 nastrini 22 x 696 mm art. 18070054	
22/04/2024	AM			MS	L4	SM47	Lubrificazioni affettatrice B	
22/04/2024	AM			MS	L4	SM161	Lubrificazioni affettatrice C	
22/04/2024	AM			MS	L3	SM49	Multivac L3 si ferma di continuo con errore "guasto - sistema sollev. stampo di formatura apre durante lo svolgimento d. programma": sentito Multivac dicono che potrebbero esserci problemi sul sollevamento quindi provato a sostituire elettrovalvola sollevamento formatura Aventics 5/4 24v art. 80260480550 ma non si risolve il problema quindi rimontato la vecchia.	
22/04/2024	AM			MS	L2	SM140 SM141	Pulizia marcatori inkjet dopo produzione	

Unannounced Assessment

Herewith the certification body

CSQA Certificazioni S.r.l., Via San Gaetano, 74 36016 THIENE (VI) ITALY

Being an ISO/IEC 17065 accredited certification body for IFS certification and having signed an agreement with IFS Management GmbH, confirms that the processing activities of

Brendolan Service S.r.l.

Via Aonedis 13 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), Italy
GS1 GLN: 8024272000003
Sanitary Legal Authorisation Number: CE IT 1170 L
COID: 1103

for the Assessment scope:

Slicing of cured and cooked meat-based products, of vegetal products, and cheeses packed under modified atmosphere in plastic material trays. Vacuum packaging in plastic material of trimming of meat products.

Affettamento di prodotti a base di carne stagionati e cotti, di prodotti vegetali e di formaggi confezionati in atmosfera controllata o sottovuoto in vaschette di materiale plastico. Confezionamento sottovuoto in materiale plastico di rifili di prodotti a base di carne.

Besides own production, company has partly outsourced processes.
Oltre alla produzione propria, l'azienda ha processi parzialmente in outsourcing.

Exclusions: None. **Esclusioni: Nessuna.**

1. Red and white meat, poultry and meat products; 4. Dairy products
D, E, F
meet the requirements set out in the

IFS Food Version 7, October 2020

at Higher level

and other associated normative documents
with a score of 99,02%

Certificate Number: IFS 2024-57328

Date of the last unannounced Assessment: 24/11/2023

Assessment Date: 22/11/2023 & 23/11/2023 & 24/11/2023

Certificate Issue Date: 18/01/2024

Certificate Expiry Date: 09/03/2025

Next Assessment to be performed within the time period:
Recertification Assessment between 18/11/2024 and 27/01/2025 in case of announced Assessment and between 23/09/2024 and 27/01/2025 in case of unannounced Assessment

For CSQA Certificazioni S.r.l.
Thiene, 18/01/2024

The Chief Executive Officer
Dr. Pietro Bonato

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 014B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e IAL

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

This certificate remains the property of: CSQA Certificazioni S.r.l. - Via S. Gaetano, 74 36016 Thiene (VI) ITALY
For verification of validity, call: ++39 (0)445 31 30 11

CSQA Certificazioni S.r.l., Accreditation Number Accredia n° 014B,
certifies that, having conducted an audit

For the Scope of Activities: Slicing of cured and cooked meat-based products (including outsourced deboning of dry-cured hams), of vegetal products, and cheeses packed under modified atmosphere in plastic material trays. Vacuum packaging in plastic material of trimming of meat products.

Affettamento di prodotti a base di carne stagionati e cotti (incluso il disosso di prosciutti crudi in outsourcing), di prodotti vegetali e di formaggi confezionati in atmosfera controllata o sottovuoto in vaschette di materiale plastico. Confezionamento sottovuoto in materiale plastico di rifili di prodotti a base di carne.

Including voluntary Modules of: None

Exclusions from Scope: None

Product Categories: 07 - Dairy, liquid egg; 08 - Cooked meat/fish products; 09 - Raw cured or fermented meat and fish

at

Brendolan Service S.r.l.

BRCGS SITE CODE: 1150393

Via Aonedis, 13 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), Italy

Has Achieved Grade: AA+

meets the requirements set out in the

Global Standard for Food Safety

Issue 9: August 2022

Audit Programme:	Unannounced – Voluntary
Certificate No.:	BRCGS 2024-57328
Dates of Audit:	22/11/2023 & 23/11/2023 & 24/11/2023
Certificate Issue date:	03/01/2024
Re-Audit due Date:	from 26/10/2024 to 26/02/2025
Certificate Expiry Date:	09/04/2025

Auditor n°:
21901

For CSQA Certificazioni S.r.l.
The Chief Executive Officer
Dr. Pietro Bonato

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 014B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CSQA Certificazioni S.r.l. - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) ITALY.
This certificate remains the property of: CSQA Certificazioni S.r.l.

If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com
Visit brcdirectory.com to validate certificate authenticity

Mod.GSFS_A
Rev.1 05/11/2014