



TRIBUNALE DI VENEZIA

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “PANIZZO S.R.L.”

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 96/2025

DICHIARATA IL 26/09/2025

GIUDICE DELEGATO: Dott. Carlo Azzolini

CURATORE: Dott. Daniele Epifani

PERITO incaricato della stima dei beni mobili della società in Liquidazione Giudiziale:

Dott. Ing. Massimo Selvatico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2328, nonché CTU esperto in stime e valutazioni di beni, iscritto presso il Tribunale di Vicenza al n. 1625, con studio in Via Monte Zebio n. 4 a Dueville (VICENZA), in P.zza A. De Gasperi n. 45/A a PADOVA, in Via del Fante n. 15/A a VERONA ed in Via Julia n. 71/2 a Cà Savio (VENEZIA).

§§§§§§ §§ §§§§§§

L’anno 2025, il giorno 24 ottobre alle ore 08.30, il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Selvatico, perito incaricato di valutare i beni mobili della suindicata Liquidazione Giudiziale, si è recato presso la sede aziendale, a Fossalta di Piave (VE) in Via dell’Artigianato n. 52, per visionare e valutare i beni mobili di proprietà della Liquidazione Giudiziale PANIZZO S.R.L.

Sono presenti sul posto, oltre al sottoscritto, il Curatore Dott. Daniele Epifani e l’amministratore Sig.ra Eleonora Panizzo

Successivamente le operazioni sono proseguite presso un immobile a Fossalta di Piave (VE) in Via dell’Artigianato n. 13, presso l’azienda Buseti CAR SRL a Motta di Livenza (TV) in Via Postumia n. 35 e presso l’azienda CARROZZERIA 4 RUOTE SAS di Pasian Olindo & C. a Caorle (VE) in Via dell’Artigianato n. 26.

PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENI SOTTO ELENCATI

Con la presente relazione si espongono i valori relativi ai beni mobili che sono stati oggetto di inventario effettuato presso la sede aziendale, a Fossalta di Piave (VE) in Via dell'Artigianato n. 52, presso un immobile a Fossalta di Piave (VE) in Via dell'Artigianato n. 13, presso l'azienda Busetti Car Srl a Motta di Livenza (TV) in Via Postumia n. 35 e presso l'azienda Carrozzeria 4 Ruote Sas di Pasian Olindo & C. a Caorle (VE) in Via dell'Artigianato n. 26.

I valori attribuiti ai beni facenti parte del patrimonio inventariato di Panizzo S.R.L., sono stati determinati secondo un criterio prudenziale, tenuto conto dell'attuale stato d'uso dei beni, del loro costo di acquisizione e del prezzo attualmente praticato sul mercato dell'usato di beni analoghi a quelli oggetto di stima, considerando sia l'ipotesi in "un'ottica di funzionamento" che l'ipotesi in "un'ottica di liquidazione".

Si precisa che per ottica di funzionamento (*going concern value*) si intende il valore di un'entità aziendale nel presupposto che continui la propria attività (definizione dei PIV 2015 - Principi Italiani di Valutazione); per ottica di liquidazione (*liquidation value*) si intende invece il valore di un'entità aziendale realizzabile se l'azienda/ramo d'azienda fossero terminati e i beni fossero atomisticamente ceduti (definizione dei PIV - Principi Italiani di Valutazione).

Per quanto riguarda i mezzi aziendali, il valore attribuito corrisponde alla quotazione Eurotax Giallo per la valutazione condotta in "un'ottica di funzionamento", ed alla quotazione Eurotax Blu per la valutazione condotta in "un'ottica di liquidazione" (con gli opportuni adeguamenti in funzione dello stato dei mezzi stessi).

N.B. E' opportuno precisare che tutti i valori espressi in perizia sono al netto di IVA (ove dovuta per legge).

Sarà compito dell'acquirente/utilizzatore aggiornare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, individuando i rischi introdotti dalla macchina/impianto/attrezzatura acquistata/utilizzata, nonché le relative misure di prevenzione e protezione.

L'acquirente/utilizzatore dovrà inoltre elaborare apposite procedure di lavoro [D.Lgs. 81/08]; dovrà informare, formare nonché addestrare i lavoratori sulle procedure elaborate, sulle procedure di ordinaria manutenzione, sull'obbligo di attenersi alle stesse, nonché sul divieto per i lavoratori di effettuare di propria iniziativa operazioni non previste.

La valutazione è avvenuta con alcune macchine ferme: sarà quindi compito dell'acquirente/utilizzatore provvedere alla verifica di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (es. microinterruttori, fotocellule, singoli o doppi comandi ad azione mantenuta, barre e/o funi di sicurezza, etc.), al fine di accertarsi del funzionamento degli stessi, nonché della presenza di tutte le carterature che possono essere smontate (ad esempio per la movimentazione/manutenzione). Ad ogni modo si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda le cesoie a ghigliottina, le stesse dovranno sempre essere provviste di schermo fisso posto davanti alla lama ed al premilamiera (l'operatore non dovrà poter accedere neppure ai premilamiera). Dovranno sempre essere installate le protezioni laterali, nonché quelle posteriori (che possono essere fisse oppure mobili interbloccate). Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento.

I carrelli elevatori dovranno essere sempre provvisti di sistema di protezione fissa sul montante o sulla cabina (es. griglia, plexiglass, etc.), che impedisca l'eventuale contatto di parti dell'operatore (es. mani/braccia) con parti pericolose in movimento accessibili (es. pistoni, catene, castello, etc.). Dovrà essere presente un sistema (es. cinture di sicurezza) che trattenga a bordo del mezzo l'operatore, in caso di ribaltamento del mezzo stesso, in modo da impedire che l'operatore rimanga schiacciato tra il mezzo e la pavimentazione.

I carrelli dovranno essere provvisti di lampeggiante, di cicalino ed avvisatore acustico sempre funzionanti: il lampeggiante dovrà entrare in funzione ogniqualvolta l'operatore sarà seduto sul carrello elevatore, il cicalino ogniqualvolta verrà inserita la retromarcia mentre il clacson su azionamento dell'operatore. L'azionamento delle leve non dovrà avvenire accidentalmente: a tal proposito dovranno essere provviste di una protezione

che impedisca il loro azionamento involontario o sistema equivalente. La portata delle forche in funzione dell'altezza da terra delle stesse, ovvero della collocazione del carico sulle stesse, dovrà essere indicata su apposita targhetta. Infine, un microinterruttore posto sotto il sedile dovrà impedire l'azionamento del carrello elevatore da terra.

Per quanto riguarda gli impianti ad aria compressa, si ricorda che le tubazioni contenenti fluidi di diversa natura devono essere contrassegnate con colorazioni distinte secondo la norma tecnica UNI 5634:1997, di cui i lavoratori devono essere edotti, ad esempio mediante tabella esplicativa. Le tubazioni di aria compressa dovranno essere contrassegnate con la colorazione azzurro chiaro. Sarà compito dell'utilizzatore effettuare le verifiche richieste dalla normativa vigente sui serbatoi in pressione.

Le presse meccaniche con innesto meccanico possono essere utilizzate solo con stampi chiusi, con schermi fissi, oppure mobili. Nel caso di stampo chiuso il punzone lavora all'interno della matrice e le aperture di alimentazione e di scarico, nonché le parti mobili esterne, non devono consentire possibilità di schiacciamento. Nel caso di schermo fisso completo su tutti i lati, l'apertura deve consentire esclusivamente il passaggio del materiale ma non delle mani. Nel caso di schermo mobile, lo stesso deve essere a protezione completa della zona pericolosa: deve essere intercollegato con il sistema di comando e di controllo, in modo che sia consentito il movimento del punzone solo quando lo schermo è chiuso e in modo che lo schermo sia trattenuto in posizione di chiusura da un dispositivo di blocco, fino a che il punzone non abbia raggiunto il punto morto superiore. Deve essere presente dispositivo antiripetitore del colpo.

La pressa meccanica con innesto a frizione può essere provvista dei sistemi di protezione indicati per la pressa meccanica con innesto meccanico oppure, in alternativa può essere provvista di almeno uno dei dispositivi di seguito descritti:

- a. dispositivo a barriera immateriale (fotocellule), collegato con il sistema di comando in modo da impedire la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo, trovandosi in posizione di pericolo, interrompono i fasci luminosi, impedendo l'azionamento della macchina;
- b. dispositivo con comando a due pulsanti contemporanei a pressione mantenuta, in modo che la pressione o il rilascio anche di un solo pulsante impedisca il

funzionamento della macchina. Alla macchina deve essere addetto un solo lavoratore e il sistema deve avere il principio della contemporaneità;

L'antiripetitore del colpo in questa macchina deve essere provvisto di elettrovalvola a doppio corpo, alimentata ciascuna, da proprio circuito elettrico, corredato di un dispositivo di autocontrollo in modo che il guasto di un qualsiasi elemento provochi l'arresto della pressa senza generare una ripetizione del colpo e/o l'impedimento del colpo successivo.

Sulle presse dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo di schiacciamento per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Le presse idrauliche dovranno avere doppio dispositivo di comando ad azione mantenuta e con il principio della contemporaneità. In alternativa dovrà essere presente un comando ad azione mantenuta e la velocità di discesa dell'organo pressore dovrà essere inferiore a 10 mm/sec. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento, nonché cartello che indichi che alla macchina deve essere addetto un solo lavoratore. Sui tubi flessibili di adduzione dell'olio in pressione dovranno essere presenti ripari fissi oppure agganci supplementari alla macchina, per impedire colpi di frusta in caso di rotture.

I trapani a colonna dovranno essere provvisti di riparo amovibile che circoscriva la zona pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo in lavorazione dovrà essere fissato con idoneo fermapezzo. Il coperchio del variatore dei giri dovrà essere provvisto di dispositivo di interblocco. Ciascun trapano a colonna dovrà essere stabile, ovvero fissato a terra. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Le mole fisse dovranno essere provviste di apposita cuffia metallica che circonda l'abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione, inoltre devono essere munite di schermi paraschegge, trasparenti, infrangibili e regolabili. Il poggiapezzi a superficie

piana e registrabile, dovrà avere il bordo interno a non più di 2 mm dalla mola, per impedire che il pezzo in lavorazione possa incunearsi. Le mole dovranno essere fissate a terra e provviste di apposita cartellonistica indicante l'obbligo di mantenere la distanza minima di 2 mm tra il bordo interno del poggiapezzi e la mola, nonché il cartello indicante l'obbligo di proteggere gli occhi.

Le levigatrici a nastro dovranno avere tutte le parti in movimento opportunamente segregate. Dovranno essere provviste di riparo regolabile in modo che sia segregata la parte di nastro non necessaria alla lavorazione. Le levigatrici dovranno essere ben fissate a terra. Dovrà essere presente apposita cartellonistica indicante l'obbligo di proteggere gli occhi.

I seghetti a nastro dovranno sempre avere pulsante di avviamento (che dovrà essere ad azione mantenuta) posto sull'impugnatura sempre protetto contro gli avviamenti accidentali con anello di guardia. Dovranno inoltre essere installati appositi carter metallici registrabili fissati al guidolama, che ricoprano la parte non attiva del nastro (la parte scoperta dovrà coincidere con le dimensioni del pezzo da tagliare). I volani di rinvio del nastro dovranno sempre essere protetti con riparo fisso o riparo interbloccato, in modo da trattenere il nastro in caso di rottura dello stesso. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento. Le rettificatrici dovranno sempre avere la mola munita di robusta cuffia metallica che circonda l'abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica. Sulla struttura della macchina dovranno esserci schermi fissi o mobili muniti di dispositivo di interblocco (microinterruttore) e conformati in modo da rendere inaccessibile l'utensile. Il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro dovrà essere del tipo a funzionamento magnetico: non dovrà essere possibile l'avviamento della mola a piano magnetico disattivato. Tutta l'area pericolosa dovrà essere opportunamente segregata.

Il trapano radiale dovrà essere sempre provvisto di idoneo riparo protettivo interbloccato conformato in modo tale da rendere inaccessibile l'utensile e la relativa zona di lavoro. Il pezzo da lavorare dovrà essere fissato ad idoneo fermapezzo. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il divieto

di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento.

Le elettroerosioni dovranno sempre essere provviste di dispositivi che impediscano il funzionamento delle macchine in assenza degli opportuni ripari previsti dal produttore.

Le elettroerosioni dovranno essere provviste di rilevatore di fiamma posto nella vasca del bagno dielettrico, collegato ad apposito estinguento che dovrà essere sottoposto alle periodiche verifiche previste da normativa.

I centri di lavoro ed i torni a CNC dovranno avere i microinterruttori, ovvero i dispositivi di sicurezza, sempre funzionanti, in modo che l'operatore non possa intervenire su parti in movimento superando le protezioni previste dal costruttore. A tal proposito i ripari dovranno essere fissi oppure mobili interbloccati.

I torni paralleli dovranno essere provvisti di apposito manicotto contornante il mandrino dotato di dispositivi di interblocco; dovrà inoltre essere presente apposito schermo trasparente fissato al carro portautensili o scorrevole su guida, in grado di resistere all'azione di urti violenti.

Le leve dovranno essere provviste di dispositivo di protezione contro gli avviamenti accidentali, azionabili in due tempi, con pulsanti contornati da ghiera. I volantini di manovra dovranno essere svincolabili dal sistema di trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile; gli organi di trasmissione del moto dovranno inoltre essere racchiusi completamente con appositi carter fissi o interbloccati. Dovrà essere presente apposito riparo di protezione, installato frontalmente alle viti conduttrici. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

La sabbiatrice dovrà avere tutte le parti pericolose interdette agli operatori. Eventuali portelloni di chiusura della camera di sabbiatura (che vengono aperti per consentire il carico/lo scarico dei pezzi), devono essere provvisti di dispositivi di interblocco che non permettano l'apertura fin tanto che la macchina sta effettuando il ciclo di sabbiatura. Se ad apertura verticale, tali portelli devono essere bloccati quando sono aperti e dotati di un dispositivo (pistone pressurizzato) che permetta corse frenate in fase di chiusura. Gli

stessi portelloni non devono costituire pericolo di schiacciamento per gli operatori. Al fine di preservare l'igiene nell'ambiente di lavoro e la salute degli operatori le sabbiatrici dovranno essere sempre collegate all'apposito impianto di aspirazione ed abbattimento polveri. Per l'utilizzo di tali impianti dovrà essere presente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera agli organi di competenza (ora Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, e si dovrà quindi ottemperare a quanto da questi prescritto. Tale domanda dovrà essere preventiva all'installazione ed all'utilizzo degli impianti sopradescritti.

Sarà compito dell'acquirente/utilizzatore garantire il rispetto delle norme relative alla prevenzione incendi, delle norme relative alla tutela ambientale, oltre che il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riporta il valore attuale attribuito ai beni mobili, coincidenti nella tipologia, nel modello e nell'anno di produzione, ai beni oggetto della presente perizia (nello stato in cui gli stessi si trovano), tenuto conto della situazione economica attuale del settore, nonché della loro appetibilità commerciale, considerando sia "l'ipotesi in un'ottica di funzionamento" e sia l'ipotesi in "un'ottica di liquidazione".

La lettera individuata nella colonna "Ubic." Corrisponde all'ubicazione del bene, ovvero:

- A - Fossalta di Piave (VE) in Via dell'Artigianato n. 52
- B- Fossalta di Piave (VE) in Via dell'Artigianato n. 13
- C - Buseti CAR SRL a Motta di Livenza (TV) in Via Postumia n. 35
- D - CAORLE

Il numero individuato nella colonna "Prog." corrisponde al codice identificativo del bene, attribuitogli in sede di inventario.

BENI IN AFFITTO

MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI D'UFFICIO IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.001	n. 1 bilancia contapezzi EUROBIL, Mod. CPS-30, matr. 01CP300, provvista di piatto di pesatura a terra	A	600,00 €	400,00 €	FOTO 050
P.C.96.002	n. 1 cesoia a ghigliottina ERMAK, Tipo HG3100X10, Mod. 2004, N. G1422, marcata CE	A	9.000,00 €	4.500,00 €	FOTO 048
P.C.96.003	n. 1 carrello elevatore elettrico YALE, Mod. ERP 25 ALF V2395, serie n. B216A02178V, portata 2500 kg, anno 1998, marcato CE, provvisto di caricabatterie	A	3.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 106
P.C.96.004	n. 1 pressa eccentrica GALATO, potenza 50 ton. (da utilizzare come ricambistica)	A	2.500,00 €	2.500,00 €	FOTO 107
P.C.96.005	n. 1 essiccatore KAESER, Mod. TD51, serie n. 1228, anno 2000, marcato CE	A	400,00 €	150,00 €	FOTO 220
P.C.96.008	n. 1 separatore acqua/olio OMI Mod. A003 matr. 99 A003 077 anno 1999 marcato CE, n. 2 cisterne per aria compressa SICC da 725 litri	A	600,00 €	300,00 €	FOTO 219
P.C.96.012	n. 1 pressa eccentrica BULCOM, Tipo PE-100R, matr. 1704102, potenza 100 ton., anno 2004, marcata CE	A	10.000,00 €	7.000,00 €	FOTO 058

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.014	n. 1 pressa eccentrica MIOS, potenza 100 ton. (da utilizzare come ricambistica)	A	4.500,00 €	4.500,00 €	FOTO 085
P.C.96.015	n. 1 pressa idraulica CMU, Mod. 100, Tipo PCCS, matr. 0298504, potenza 100 ton., anno 1998, marcata CE	A	9.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 132
P.C.96.016	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. RAG25L, matr. 980820, anno 1998, marcato CE	A	600,00 €	300,00 €	FOTO 169
P.C.96.017	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. TCO 32, matr. 022529, anno 2002, marcato CE	A	900,00 €	600,00 €	FOTO 079
P.C.96.018	n. 1 pressa eccentrica BULCOM, matr. 1700242 (da utilizzare come ricambistica)	A	12.000,00 €	12.000,00 €	FOTO 088
P.C.96.019	n. 1 pressa eccentrica GALATO, Tipo TL R SI, Mod. 130T, matr. 11792597, potenza 130 ton., anno 1997, marcata CE, provvista di quadro comandi	A	7.000,00 €	5.000,00 €	FOTO 091
P.C.96.020	n. 1 aspo ALIX, Mod. S20.4, matr. 20.4/0/55/04, anno 2004, marcato CE	A	2.500,00 €	1.500,00 €	FOTO 096
P.C.96.116	n. 1 alimentatore elettronico a rulli ALIX, Mod. AE840, matr. 840/0/20/04, anno 2004, marcato CE, provvisto di quadro elettrico di comando	A	4.500,00 €	3.000,00 €	FOTO 092 FOTO 093
P.C.96.021	n. 1 pressa meccanica COPRESS, Mod. S2-500/1600X1300/C, matr. 500010/00, anno 2000, marcata CE	A	55.000,00 €	25.000,00 €	FOTO 099
P.C.96.023	n. 1 aspo ALIX, Mod. S30.5, matr. 30.5/81/07, anno 2007, marcato CE	A	4.500,00 €	3.000,00 €	FOTO 104
P.C.96.024	n. 1 vasca per tempra autocostruita (da utilizzare come ricambistica)	A	50,00 €	50,00 €	FOTO 140
P.C.96.025	n. 1 forno per tempra MAB (da utilizzare come ricambistica)	A	700,00 €	700,00 €	FOTO 141
P.C.96.026	n. 1 pressa idraulica a quattro colonne COMING, Mod. PL 2M 500 T, matr. 1.3.04.00.9149, potenza 500 ton., anno 2000, marcata CE	A	50.000,00 €	20.000,00 €	FOTO 143 FOTO 144
P.C.96.027	n. 1 mola fissa FEMI (da utilizzare come ricambistica)	A	10,00 €	10,00 €	FOTO 147
P.C.96.028	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. RAG20/22, matr. 011415, anno 2001, marcato CE	A	500,00 €	250,00 €	FOTO 081
P.C.96.029	n. 1 levigatrice a nastro (da utilizzare come ricambistica)	A	50,00 €	50,00 €	FOTO 167
P.C.96.030	n. 1 seghetto a nastro MEP, Mod. SHARK 260, matr. 058822, anno 1998, marcato CE, provvisto di rulliere	A	1.200,00 €	900,00 €	FOTO 064

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.032	n. 1 gru a bandiera su colonna OMIS FAC, Mod. CT, Tipo 20/4, matr. 13341, portata 200 kg, provvista di paranco RWM	A	600,00 €	300,00 €	FOTO 154
P.C.96.033	n. 1 seghetto a nastro THOMAS, Mod. SAR300, matr. 917, anno 1996, marcato CE	A	750,00 €	500,00 €	FOTO 153
P.C.96.035	n. 1 spazzolatrice a due braccia TOMMASI & BONETTI (da utilizzare come ricambistica)	A	150,00 €	150,00 €	FOTO 157
P.C.96.037	n. 1 saldatrice SINCOSALD	A	350,00 €	250,00 €	FOTO 146
P.C.96.038	n. 1 saldatrice SINCOSALD, Mod. NOVAMIG 300C	A	500,00 €	350,00 €	FOTO 148
P.C.96.039	n. 1 saldatrice SINCOSALD, Mod. NOVA SPEEDPLUS 320C	A	500,00 €	350,00 €	FOTO 149
P.C.96.040	n. 1 saldatrice MIG SINCOSALD, Mod. AUTOSKAT 303	A	350,00 €	250,00 €	FOTO 145
P.C.96.042	n. 1 puntatrice CEA, Tipo PPN 102, N. IF323002, marcata CE	A	900,00 €	500,00 €	FOTO 067
P.C.96.043	n. 1 rettifica tangenziale KENT, Mod. KGS-620AHD, matr. 97058301, anno 1997, marcata CE	A	13.500,00 €	9.000,00 €	FOTO 160
P.C.96.044	n. 1 trapano radiale MEXIM, Mod. GR-412, matr. 224, anno 1996 (da utilizzare come ricambistica)	A	1.500,00 €	1.500,00 €	FOTO 200
P.C.96.045	n. 1 rettifica tangenziale MICROSTATIC LODI (da utilizzare come ricambistica)	A	1.000,00 €	1.000,00 €	FOTO 210
P.C.96.046	n. 1 trapano a colonna IBARMIA, Mod. B-50, matr. 892-D (da utilizzare come ricambistica)	A	500,00 €	500,00 €	FOTO 204
P.C.96.047	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. TCO32, matr. 030552, anno 2003, marcato CE	A	900,00 €	600,00 €	FOTO 206
P.C.96.048	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. RAG30, matr. 001969 (da utilizzare come ricambistica)	A	300,00 €	300,00 €	FOTO 205
P.C.96.049	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. TCO 35-40L, matr. 953834, anno 1995, marcato CE	A	750,00 €	500,00 €	FOTO 207
P.C.96.050	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. RAG30, matr. 862953 (da utilizzare come ricambistica)	A	300,00 €	300,00 €	FOTO 199
P.C.96.051	n. 1 trapano a colonna SERRMAC, Mod. RAG25, matr. 892603 (da utilizzare come ricambistica)	A	250,00 €	250,00 €	FOTO 135
P.C.96.054	n. 1 centro di lavoro DAEWOO, Mod. ACE-V600, matr. AV6S0236, anno 2000, marcato CE	A	16.000,00 €	8.000,00 €	FOTO 187
P.C.96.055	n. 1 centro di lavoro BRIDGEPORT, Mod. VMC 1000 22, serie n. 94512, anno 1996, marcato CE	A	7.000,00 €	4.500,00 €	FOTO 185

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.060	n. 1 centro di lavoro HARTFORD, Mod. VMC-2060A, serie n. 009597, anno 2007, marcato CE	A	20.000,00 €	10.000,00 €	FOTO 180
P.C.96.062	n. 1 tornio parallelo COMEV, Mod. CM260 (da utilizzare come ricambistica)	A	2.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 178
P.C.96.068	n. 1 trapano a colonna QUANTUM, Mod. B20, Art. 3008201, marcato CE	A	200,00 €	170,00 €	FOTO 165
P.C.96.100	n. 1 puntatrice TECNA, Art. 4608N, serie n. 01246, anno 1996, marcata CE	A	800,00 €	500,00 €	FOTO 136
P.C.96.101	n. 1 impianto di aspirazione fumi VENETA COMPONENTI costituita da elettroventilatore, camino di espulsione, tubazione varia di collegamento, n. 2 proboscidi snodate per aspirazione localizzata e due cappe di aspirazione fisse	A	3.000,00 €	0,00 €	FOTO 222 FOTO 223
P.C.96.103	n. 1 presetting CONTI, Mod. P382, matr. P0467, anno 2001, marcato CE	A	600,00 €	400,00 €	FOTO 182
P.C.96.104	n. 1 durometro TIME TECHNOLOGY EUROPE, Mod. HR-150DT, serie n. MR-970425, marcato CE	A	200,00 €	100,00 €	FOTO 215
P.C.96.105	n. 2 affilapunte (da utilizzare come ricambistica)	A	150,00 €	150,00 €	FOTO 209
P.C.96.106	n. 1 affila/tronca bulini CROSS, Mod. GM20-V380, matr. 1715 (da utilizzare come ricambistica)	A	100,00 €	100,00 €	FOTO 168
P.C.96.107	n. 1 idropulitrice PORTOTECNICA, Mod. SUPER INDY	A	200,00 €	100,00 €	FOTO 221
P.C.96.108	n. 1 calandra FACCIN, Mod. AS.I, matr. 8810599-649, anno 1988 (da utilizzare come ricambistica)	A	500,00 €	500,00 €	FOTO 089
P.C.96.109	n. 1 essiccatore FRIULAIR, Mod. AMD 32/AC, serie n. 120004003, anno 2012, marcato CE	B	450,00 €	300,00 €	FOTO 316
P.C.96.111	n. 1 sabbiatrice/pallinatrice LAMPUGNANI (da utilizzare come ricambistica)	A	300,00 €	300,00 €	FOTO 158
P.C.96.113	n. 1 stazione di aspirazione fumi FILCAR	B	300,00 €	150,00 €	FOTO 317
P.C.96.114	n. 1 carrello elevatore elettrico YALE, Mod. ERP30ALF V2745, serie n. B216A03297Z, portata 3000 kg, anno 2002, marcato CE, provvisto di caricabatterie	A	3.500,00 €	2.500,00 €	FOTO 131
P.C.96.115	n. 1 pressa eccentrica BULCOM, Tipo PE100R, matr. 1402132, potenza 100 ton., anno 2002, marcata CE	A	7.000,00 €	5.000,00 €	FOTO 108
P.C.96.117	n. 1 forno per tempratura MAB (da utilizzare come ricambistica)	A	700,00 €	700,00 €	FOTO 139
P.C.96.118	n. 1 levigatrice a nastro ACETI (da utilizzare come ricambistica)	A	50,00 €	50,00 €	FOTO 166

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.119	n. 1 troncatrice MEP, Mod. FALCON 315, matr. 117403, anno 2000, marcata CE, provvista di rulliera	A	900,00 €	600,00 €	FOTO 163
P.C.96.122 A	n. 1 banco da lavoro in legno	A	20,00 €	0,00 €	FOTO 164
P.C.96.122 B	n. 1 banco di lavoro in legno	A	20,00 €	0,00 €	FOTO 243
P.C.96.124	n. 1 transpallet manuale	A	60,00 €	40,00 €	FOTO 225
P.C.96.125	n. 1 transpallet manuale	A	60,00 €	40,00 €	FOTO 138
P.C.96.126	n. 1 banco carrellato con sollevamento idraulico ARMANNI, Mod. GAMMA 800, matr. 21043, anno 1999, marcato CE	A	150,00 €	100,00 €	FOTO 117
P.C.96.127	n. 1 banco carrellato con sollevamento idraulico ARMANNI, Mod. GAMMA 800	A	150,00 €	100,00 €	FOTO 102
P.C.96.129	n. 1 rivettatrice pneumatica FAR	A	120,00 €	80,00 €	FOTO 230
P.C.96.130	n. 4 elementi di fissaggio BREIL	A	800,00 €	400,00 €	FOTO 231
P.C.96.131	n. 1 posizionatore girevole EUROMA, Mod. T.HS.350.R.	A	600,00 €	300,00 €	FOTO 238
P.C.96.133	n. 1 sollevatore a capretta	A	180,00 €	120,00 €	FOTO 203
P.C.96.135	n. 1 puntatrice sparainseriti STUD SOYER	A	200,00 €	100,00 €	FOTO 211
P.C.96.136	n. 1 carrello portabombole	A	20,00 €	10,00 €	FOTO 137
P.C.96.137	n. 1 mola fissa (da utilizzare come ricambistica)	A	20,00 €	20,00 €	FOTO 208
P.C.96.142	n. 1 morsa a settori OML	A	400,00 €	200,00 €	FOTO 239
P.C.96.143	n. 1 tornio CNC AVM, Mod. DG13, matr. 894D, anno 2002, marcato CE, provvisto di evacuatore trucioli	A	12.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 177
P.C.96.146	n. 1 levigatrice a nastro doppia APM, Mod. L94, matr. 079805321, anno 1998, marcata CE	A	1.000,00 €	500,00 €	FOTO 155
P.C.96.147	n. 1 levigatrice a nastro doppia (da utilizzare come ricambistica)	A	250,00 €	250,00 €	FOTO 195
P.C.96.152	n. 1 bilancia bassacuna	B	100,00 €	50,00 €	FOTO 319
P.C.96.154	n. 1 transpallet manuale	B	80,00 €	50,00 €	FOTO 309
P.C.96.155	n. 1 avanzatore pneumatico AIRMATIC, Mod. AP600X600 AM DC, matr. 96 199, anno 1996, marcato CE (non funzionante)	A	0,00 €	0,00 €	FOTO 355
P.C.96.159	n. 1 smussatrice ELETTRAMEC (da utilizzare come ricambistica)	A	50,00 €	50,00 €	FOTO 188
P.C.96.160	n. 1 scala a due sfilì FRIGERIO	A	60,00 €	30,00 €	FOTO 062
P.C.96.163	n. 5 cassettiere COMEC Mod. RMD280	A	750,00 €	400,00 €	FOTO 181 FOTO 201 FOTO 202
P.C.96.169	n. 1 aspo svolgitor Saronni	B	900,00 €	600,00 €	FOTO 322
P.C.96.170	n. 1 carrello elevatore elettrico YALE, Mod. HERP25, matr. B216A02293W, portata 25 q, provvisto di caricabatterie (batteria da sostituire)	C	500,00 €	500,00 €	FOTO 356

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.171	n. 2 piani magnetici	A	300,00 €	150,00 €	FOTO 233 FOTO 234
P.C.96.175	n. 1 avanzatore ALIX con serbatoio aria	A	400,00 €	200,00 €	FOTO 053 FOTO 074
P.CP96176	n. 1 aspo svolgitore folle	A	800,00 €	500,00 €	FOTO 224
P.C.96.177	n. 1 maschiatrice per stampi elettronica a sei teste BORDIGNON, Mod. DTAP-1810	A	21.000,00 €	7.000,00 €	FOTO 072
P.C.96.178	n. 4 morse SHARK, Mod. S470, matr. 471710006 - 471710008 - 471710011 - 471710013	A	4.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 235 FOTO 236
P.C.96.179	n. 1 lavatrice a caldo MAGIDO GROUP, Mod. L90/09, matr. 18090185, anno 2018, marcata CE	A	1.350,00 €	900,00 €	FOTO 061
P.C.96.180	n. 1 segatrice a nastro MEP, Mod. SHARK 230 NC HS 5.0, matr. 558713/23-G, anno 2018, marcata CE, provvista di rulliera di carico	A	9.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 162
P.C.96.181	n. 1 pressa meccanica ROVETTA, Mod. S2 400/E, Tipo 1600-1200, matr. 2767-1 anno 1995, marcata CE	A	150.000,00 €	50.000,00 €	FOTO 110
P.C.96.182	n. 1 unità di filettatura EUROMA, Mod. MX.13.50 (dentro scatola linea di filettatura)	A	2.000,00 €	500,00 €	FOTO 226
P.C.96.183	n. 1 unità di filettatura EUROMA, Mod. MX.13.50 (dentro scatola linea di filettatura)	A	2.000,00 €	500,00 €	FOTO 227
P.C.96.184	n. 1 testa multipla OMG, Mod. MT15218 matr. 38660 (dentro scatola linea di filettatura)	A	2.000,00 €	500,00 €	FOTO 228
P.C.96.185	n. 1 avanzatore ALIX provvisto di quadro elettrico di comando	A	4.500,00 €	3.000,00 €	FOTO 100
P.C.96.186	n. 1 aspo svolgitore MGR	A	2.500,00 €	1.500,00 €	FOTO 068
P.C.96.188	n. 1 pressa BENELLI, Tipo P2M/L/250/2P, matr. 1238, anno 1989, potenza 250 ton., provvista di quadro elettrico di comando	A	30.000,00 €	10.000,00 €	FOTO 075 FOTO 076
P.C.96.190	n. 1 pressa meccanica GALATO, Mod. 80TL, matr. 2281494, anno 1994	A	1.000,00 €	500,00 €	FOTO 084
P.C.96.193	n. 1 linea di alimentazione ESIMEC costituita da: n. 1 aspo svolgitore con culla di carico, n. 1 quadro comandi, n. 1 calandra, n. 1 avanzatore	A	45.000,00 €	15.000,00 €	FOTO 111 FOTO 112 FOTO 113 FOTO 115 FOTO 116
P.C.96.194	n. 1 calandra MGR	A	5.000,00 €	2.500,00 €	FOTO 070
P.C.96.195	n. 1 calandra SARONNI	A	2.000,00 €	1.000,00 €	FOTO 071
P.C.96.196	n. 1 avanzatore ALIX, Mod. AE850, matr. 850/0/15/01, marcato CE, provvisto di quadro elettrico di comando	A	3.000,00 €	1.500,00 €	FOTO 077

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.197	n. 1 rilevatore di presenze SOLARI NEXT, Mod. LBX 2910, matr. 2910/22/0227	A	300,00 €	100,00 €	FOTO 216
P.C.96.199	n. 1 pressa piegatrice SCHIAVI, Mod. RG 25-12A, matr. 734-7238, Serie 970011, anno 1998, marcata CE	A	2.800,00 €	1.800,00 €	FOTO 142
P.C.96.200	n. 4 elementi di fissaggio BREIL	A	400,00 €	200,00 €	FOTO 232
P.C.96.201	n. 1 compressore KAESER, Mod. ASK40, matr. 1191, anno 2016, marcato CE	A	3.500,00 €	1.500,00 €	FOTO 218
P.C.96.202	n. 1 magnete per sollevamento TECNOMAGNETE, Mod. MTM50	A	300,00 €	150,00 €	FOTO 241
X1	lotto costituito da n. 190 coni portautensile con utensili di vario tipo	A	9.500,00 €	4.750,00 €	FOTO 274 FOTO 275 FOTO 276 FOTO 277 FOTO 278 FOTO 279
X2	n. 1 cantilever metallico monofronte a tre spalle	A	300,00 €	100,00 €	FOTO 246
X3	n. 2 campate di scaffalatura metallica saldata	A	90,00 €	30,00 €	FOTO 247
X4	n. 6 campate di scaffalatura metallica portapallet	A	720,00 €	240,00 €	FOTO 248
X5	n. 1 tavolo metallico a due piani	A	20,00 €	10,00 €	FOTO 249
X6	n. 2 mobili metallici a due ante	A	40,00 €	20,00 €	FOTO 268 FOTO 269
X7	n. 6 banchi da lavoro con sopralzo portattrezzeria	A	600,00 €	300,00 €	FOTO 250 FOTO 251 FOTO 252 FOTO 253 FOTO 254 FOTO 255
X8	n. 45 casse metalliche	A	1.800,00 €	450,00 €	FOTO 256 FOTO 257 FOTO 258
X9	n. 22 tavoli metallici carrellati	A	660,00 €	220,00 €	FOTO 259 FOTO 261 FOTO 263
X10	n. 2 campate di scaffalatura metallica	A	240,00 €	80,00 €	FOTO 266
X11	n. 1 tavolo metallico a quattro campate con sopralzo	A	80,00 €	40,00 €	FOTO 263
X12	n. 5 campate di scaffalatura metallica verde	A	300,00 €	100,00 €	FOTO 262
X13	n. 1 tavolo metallico	A	20,00 €	10,00 €	FOTO 264
X14	n. 2 campate di scaffalatura metallica portapallet	A	120,00 €	40,00 €	FOTO 270
X15	n. 3 tavoli da lavoro con morsa e sopralzo portattrezzeria	A	360,00 €	180,00 €	FOTO 271
X16	n. 5 armadi metallici a due ante	A	200,00 €	100,00 €	FOTO 280 FOTO 281

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
X17	n. 8 armadietti metallici per spogliatoio a tre posti, n. 2 armadietti metallici per spogliatoio a due posti	A	200,00 €	100,00 €	FOTO 282 FOTO 283
X18	Lotto arredi d'ufficio costituito da: scrivania ad "L", sedie girevoli, cassettiere, armadi metallici a due ante scorrevoli, scrivania ad "U", classificatore, mobili con ante scorrevoli, cobili ad ante e vani a giorno, divanetti, tavolino portariviste, armadi metallici, tavolo riunioni, sedie fisse, scaffalatura, scrivanie rettilinee	A	4.290,00 €	1.430,00 €	FOTO 284 FOTO 285 FOTO 286 FOTO 287 FOTO 288 FOTO 289 FOTO 290 FOTO 291 FOTO 292 FOTO 293 FOTO 294 FOTO 295
X19	n. 6 campate di scaffalatura metallica leggera	B	90,00 €	30,00 €	FOTO 324 FOTO 325
X20	n. 8 campate di scaffalatura metallica saldata	B	210,00 €	70,00 €	FOTO 326 FOTO 327
X21	n. 4 campate di scaffalatura metallica portapallet, n. 6 spalle e traversi vari smonatti	A	1.320,00 €	440,00 €	FOTO 272 FOTO 273 FOTO 353 FOTO 354
X22	n. 1 cantilever metallico monofronte a tre spalle	B	450,00 €	150,00 €	FOTO 329
X23	n. 1 cantilever metallico monofronte a sei spalle	B	600,00 €	200,00 €	FOTO 328
X24	n. 1 banco da lavoro con morsa	B	100,00 €	50,00 €	FOTO 330
TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI D'UFFICIO IN AFFITTO			600.110,00 €	278.860,00 €	

AUTOMEZZI IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.173	n. 1 autocarro IVECO, Mod. DAILY 35C12, targa DJ761HS, prima immatricolazione 07/2007, km percorsi 242.947, carrozzeria cassone, cilindrata 2287 cc, potenza 85 kW, alimentazione a gasolio (da riparare)	D	2.500,00 €	1.000,00 €	FOTO 357
P.C.96.174	n. 1 autocarro SCANIA, Mod. 94L 310, targa BJ578NZ, prima immatricolazione 03/2000, km percorsi 612.758, carrozzeria cassone con centine e telone ad altezza variabile, cilindrata 8970 cc, potenza 228 kW, alimentazione a gasolio	A	5.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 001

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.192	n. 1 autocarro FIAT, Mod. DOBLO', targa FE717BG, prima immatricolazione 07/2016, km percorsi 214.648, carrozzeria furgone, cilindrata 1598 cc, potenza 77 kW, alimentazione a gasolio (vetro anteriore strisciato)	A	5.500,00 €	3.700,00 €	FOTO 040
TOTALE AUTOMEZZI IN AFFITTO			13.000,00 €	6.700,00 €	

BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
N1	n. 1 software LIBELLULA CUT - LIBELLULA CARE (contratto di locazione n. 233-10567 stipulato con GRENKE LOCAZIONE SRL)	A	---	0,00 €	---
N2	n. 4 raffrescatori 12.000 FRE, anno 2020 (contratto di locazione stipulato con GRENKE LOCAZIONE SRL)	A	---	2.000,00 €	FOTO 172 FOTO 190 FOTO 191 FOTO 192
N3	n. 2 raffrescatori 23500 FRE (contratto di locazione n. 153-34195 stipulato con GRENKE LOCAZIONE SRL)	A	---	1.600,00 €	FOTO 105 FOTO 156
TOTALE BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA IN AFFITTO			0,00 €	3.600,00 €	

STAMPI IN AFFITTO

Bancale	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
2	42	571	328	1486	1318	---	---	---	---	---
3	1407	751	1391	---	---	---	---	---	---	---
4	3299	3009	368/A	517	---	---	---	---	---	---
5	2225	2138	3101/740	1958	1959	2010	---	---	---	---
6	3130	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	100	1195	1324	1326	1325	---	---	---	---	---
10	4781	250	253	539	---	---	---	---	---	---
12	1636	2847	1939	1047	---	---	---	---	---	---
14	1945	12	450	288	77	1949	626	544	4478	---
15	2056	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1469	1146	2262	---	---	---	---	---	---	---
17	1770	1	---	---	---	---	---	---	---	---
18	1258	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	2467	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	1796	2176	2068	2107	2391	77	2038	2221	2220	2212
22	2523	2516	2295	675	1263	S. N.	---	---	---	---
23	1762	1692	3021/B	1437	---	---	---	---	---	---
24	0	1554	918	1545	886	4666	917	2	3279	---
25	3017/B	3815	3810	---	---	---	---	---	---	---
27	1367	1813	375	1393	929	881	1082	---	---	---
28	2041	2093	---	---	---	---	---	---	---	---
31	538	1054	2735	SN	---	---	---	---	---	---
32	741	51	1426	740	1275	552	1755	705	---	---
33	1359	3718	---	---	---	---	---	---	---	---
34	3960	1418	---	---	---	---	---	---	---	---
35	1735	1270	1723	1678	1753	2275	1679	---	---	---
38	3086	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	1999	2170B	3539	---	---	---	---	---	---	---
48	3801	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	661	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	2817/B	3340	1210	---	---	---	---	---	---	---
53	1218	2343	1114	1231	---	---	---	---	---	---
54	3600	3165	---	---	---	---	---	---	---	---
55	720	2	SN	1772	---	---	---	---	---	---
56	3654	---	---	---	---	---	---	---	---	---
57	1961	---	---	---	---	---	---	---	---	---
58	397	---	---	---	---	---	---	---	---	---
59	3192	---	---	---	---	---	---	---	---	---
62	44 DOPPIO	---	---	---	---	---	---	---	---	---
63	3062	---	---	---	---	---	---	---	---	---
64	333	---	---	---	---	---	---	---	---	---
67	2154	2534	2533	77	---	---	---	---	---	---
68	2442	1856	1857	1842	1854	---	---	---	---	---
70	1406	3352	---	---	---	---	---	---	---	---
72	2820	0	1279	1754	2974	2175	1730	1731	---	---
74	2461	2495	3573	3593	3574	---	---	---	---	---
77	3338	2899	2686	---	---	---	---	---	---	---
78	241	734	2117	33	1805	---	---	---	---	---
81	2281	3237/3238	3021/B	3199	---	---	---	---	---	---
82	1318	1720/2524	---	---	---	---	---	---	---	---
83	2855	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	3773	---	---	---	---	---	---	---	---	---
86	2586	---	---	---	---	---	---	---	---	---
90	2439/4132	1823	652	45	---	---	---	---	---	---
91	229	1511	---	---	---	---	---	---	---	---
92	1982	3060	3091	2658/A	2658/B	---	---	---	---	---
96	2058	---	---	---	---	---	---	---	---	---
97	1680	2364	1102	1479	1479A	1059	2365	---	---	---
99	2871	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE STAMPI IN AFFITTO IN OTTICA DI FUNZIONAMENTO								45.000,00 €		
TOTALE STAMPI IN AFFITTO IN OTTICA DI LIQUIDAZIONE								9.000,00 €		

Foto in allegato degli STAMPI: foto 008, foto 010, foto 011, foto 012, foto 013, foto 015, foto 016, foto 018, foto 022, foto 023, foto 025, foto 027, foto 030, foto 032, foto 034, foto 118, foto 119, foto 121, foto 127

RIASSUMENDO

BENI IN AFFITTO

DESCRIZIONE	<i>VALORE IN OTTICA DI FUNZIONAMENTO</i>	<i>VALORE IN OTTICA DI LIQUIDAZIONE</i>
TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI D'UFFICIO IN AFFITTO	600.110,00 €	278.860,00 €
TOTALE AUTOMEZZI IN AFFITTO	13.000,00 €	6.700,00 €
TOTALE BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA IN AFFITTO	0,00 €	3.600,00 €
TOTALE STAMPI IN AFFITTO	45.000,00 €	9.000,00 €
TOTALE BENI IN AFFITTO	658.110,00 €	298.160,00 €

BENI NON IN AFFITTO

MACCHINE ED ATTREZZATURE NON IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.011	n. 1 compressore KAESER, Mod. AS36	A	3.000,00 €	1.500,00 €	FOTO 217
P.C.96.013	n. 1 pressa eccentrica BULCOM, Tipo PE63AM, matr. 1292082, anno 1999, marcata CE	B	5.000,00 €	3.000,00 €	FOTO 303
P.C.96.022	n. 1 pressa PFC da 35 colpi al minuto (da riparare)	B	1.500,00 €	1.500,00 €	FOTO 305
P.C.96.022 B	n. 1 pressa GALATO (da manutenzionare, friione da rifare)	B	0,00 €	0,00 €	FOTO 310 FOTO 311
P.C.96.036	n. 1 isola robotizzata di saldatura TIG e MIG WEBBROBOTICA, matr. WOO5/12, anno 2012, marcata CE, costituita da robot di saldatura, quadro comandi e fotocellule di sicurezza (non funzionante, quadro elettrico da riparare)	A	0,00 €	0,00 €	FOTO 150 FOTO 151 FOTO 152
P.C.96.052	n. 1 elettroerosione a filo SODIK, Mod. AQ325L, marcata CE	A	10.000,00 €	5.000,00 €	FOTO 189
P.C.96.053	n. 1 centro di lavoro BRIDGEPORT, Mod. WMC 800 30L, serie n. 822616, anno 2001, marcato CE	A	10.000,00 €	5.000,00 €	FOTO 197
P.C.96.058	n. 1 serbatoio per aria compressa SICC da 725 litri	B	200,00 €	100,00 €	FOTO 308
P.C.96.065	n. 1 caricabarre TOP AUTOMAZIONI, Mod. XF365, matr. BX07121404, anno 2008, marcato CE	A	4.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 174
P.C.96.066	n. 1 tornio automatico HARDINGE, Mod. TALENT-8/66, N. BLEA7E0009, anno 2007, provvisto di evacuatore trucioli	A	13.000,00 €	6.500,00 €	FOTO 173
P.C.96.069	n. 1 tornio automatico FEMCO, Mod. HL-25, matr. L16-5395, anno 2006, marcato CE, provvisto di evacuatore trucioli e di filtro LOSMA	A	7.000,00 €	3.500,00 €	FOTO 170
P.C.96.070	n. 1 caricabarre multiplo TOP AUTOMAZIONI, Mod. KN350, matr. BK0609920, anno 2006, marcato CE	A	4.000,00 €	2.000,00 €	FOTO 171
P.C.96.102 A	n. 1 tornio automatico STAR, Mod. SR-20R, Tipo 540, matr. 1068, marcato CE, provvisto di evacuatore trucioli	A	12.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 175
P.C.96.102 B	n. 1 caricabarre IEMCA, Mod. MINI BOSS 325 CNC/32, matr. 96030403, anno 1996, marcato CE	A	1.000,00 €	500,00 €	FOTO 176
P.C.96.109 B	n. 1 compressore ROTAIR, Mod. RVC15	B	400,00 €	400,00 €	FOTO 314
P.C.96.110	n. 1 cisterna per aria compressa SICC da 500 litri	B	150,00 €	100,00 €	FOTO 315
P.C.96.122 C	n. 1 banco di lavoro in legno	A	20,00 €	0,00 €	FOTO 267

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.123	n. 1 piano magnetico TECNOMAGNETE, Mod. MCU-00, marcato CE	A	150,00 €	100,00 €	FOTO 193
P.C.96.132	n. 1 base magnetica con trapano (trapano non funzionante)	A	100,00 €	50,00 €	FOTO 242 FOTO 244
P.C.96.139	n. 1 avanzatore pneumatico per presse (da usare come ricambistica)	B	100,00 €	100,00 €	FOTO 321
P.C.96.140	n. 1 trapano a colonna (da utilizzare come ricambistica)	A	170,00 €	170,00 €	FOTO 186
P.C.96.141	n. 1 trapano a colonna DRILL PRESS (da utilizzare come ricambistica)	A	150,00 €	150,00 €	FOTO 196
P.C.96.144	n. 1 centro di lavoro CNC BRIDGEPORT, Mod. XR 700 APC, matr. A50C084, anno 2010, marcato CE, provvisto di evacuatore per trucioli	A	36.000,00 €	18.000,00 €	FOTO 194
P.C.96.145	n. 1 troncatrice a disco automatica MEP, Mod. TIGER 350AX, matr. 030078, anno 1998, marcata CE	B	1.200,00 €	800,00 €	FOTO 312
P.C.96.149	n. 1 aspo doppio (da usare come ricambistica)	B	400,00 €	400,00 €	FOTO 318
P.C.96.150	n. 1 aspo (da utilizzare come ricambistica)	A	400,00 €	400,00 €	FOTO 054
P.C.96.156	n. 1 calandra (da usare come ricambistica)	A	900,00 €	900,00 €	FOTO 103
P.C.96.165	n. 1 morsa per erosione	A	100,00 €	50,00 €	FOTO 240
P.C.96.166	n. 1 orologio per rilevazione presenze SOLARI UDINE (non funzionante)	A	100,00 €	50,00 €	FOTO 245
P.C.96.168	n. 1 alimentatore SARONNI provvisto di quadro elettrico di comando	B	9.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 323
P.C.96.187	n. 1 centro di lavoro CNC HURCO, Mod. VMX50i, matr. SHH50566, anno 2018, marcato CE, provvisto di evacuatore per trucioli	A	40.000,00 €	20.000,00 €	FOTO 198
P.C.96.198	n. 1 macchina di misura tridimensionale WHENZEL, Mod. LH 54, matr. LH 106556, provvista di computer di gestione	A	12.000,00 €	6.000,00 €	FOTO 213 FOTO 214
P.C.96.203	n. 1 pressa idraulica GS, Mod. 200T	A	10.000,00 €	5.000,00 €	FOTO 133
X25	lotto costituito da vecchi arredi di vario tipo da smaltire	B	0,00 €	0,00 €	FOTO 331 FOTO 332 FOTO 333 FOTO 334 FOTO 335 FOTO 336
TOTALE MACCHINE ED ATTREZZATURE NON IN AFFITTO			182.040,00 €	95.270,00 €	

AUTOMEZZI NON IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
A1	n. 1 auto VOLKSWAGEN, Mod. POLO, targa EH040GM, prima immatricolazione 07/2011, km percorsi 105.756, carrozzeria due volumi, cilindrata 1198 cc, potenza 51 kW, alimentazione a benzina	B	1.800,00 €	900,00 €	FOTO 298 FOTO 299
TOTALE AUTOMEZZI NON IN AFFITTO			1.800,00 €	900,00 €	

BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA NON IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.172	n. 1 taglio laser TRUMPF, Mod. TRUMATIC L3030, matr. 110651, anno 1996, marcato CE, provvisto di quadro elettrico (contratto di locazione n. 233-10002 stipulato con GRENKE LOCAZIONE SRL)	B	---	10.000,00 €	FOTO 306 FOTO 307
TOTALE BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA NON IN AFFITTO			0,00 €	10.000,00 €	

BENI IN LEASING NON IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
P.C.96.191	n. 1 centro di lavoro DN SOLUTIONS, Mod. MYNX 7500/50II, serie n. MV0051-001863, anno 2024, marcato CE, provvisto di evacuatore di truciolo	A	144.000,00 €	80.000,00 €	FOTO 184
TOTALE BENI IN LEASING NON IN AFFITTO			144.000,00 €	80.000,00 €	

MAGAZZINO NON IN AFFITTO

<i>Prog.</i>	<i>Descrizione del bene</i>	<i>Ubic.</i>	<i>Valore in ottica di funzionamento</i>	<i>Valore in ottica di liquidazione</i>	<i>Foto allegate</i>
M1	n. 9 dispenser DELUX completi	B	0,00 €	0,00 €	FOTO 337
M2	circa n. 500 kg di tondi di ferro di vario diametro	B	400,00 €	50,00 €	FOTO 338
M3	circa n. 500 kg di ritagli di lamiera in ferro	B	400,00 €	50,00 €	FOTO 339
M4	circa n. 200 kg di ritagli di lamiera in acciaio inox	B	300,00 €	100,00 €	FOTO 340
M5	circa n. 950 kg di piattame in ferro di varie dimensioni	B	500,00 €	100,00 €	FOTO 341
M6	circa n. 150 kg di tubi in ferro di varie dimensioni	B	50,00 €	10,00 €	FOTO 342
M7	circa n. 1200 kg di piattame in acciaio inox di varie dimensioni	B	3.000,00 €	1.000,00 €	FOTO 343 FOTO 344
M8	circa n. 200 kg di piattame e tubi in alluminio di varie dimensioni	B	200,00 €	50,00 €	FOTO 345 FOTO 346
M9	n. 1170 kg di nastro AISI 430 BA+PVC	B	1.500,00 €	300,00 €	FOTO 038
M10	circa n. 200 kg di semilavorati per dispenser ECO	B	10,00 €	10,00 €	FOTO 348 FOTO 349 FOTO 350
M11	n. 1 semilavorato di dispenser DELUXE	B	0,00 €	0,00 €	FOTO 349
M12	circa n. 150 kg di semilavorati (tappo conico studioline, blocchetto 15x79x69 studioline, lame parapetti)	B	100,00 €	10,00 €	FOTO 352
TOTALE MAGAZZINO NON IN AFFITTO			6.460,00 €	1.680,00 €	

RIASSUMENTO

BENI NON IN AFFITTO

DESCRIZIONE	<i>VALORE IN OTTICA DI FUNZIONAMENTO</i>	<i>VALORE IN OTTICA DI LIQUIDAZIONE</i>
TOTALE MACCHINE ED ATTREZZATURE NON IN AFFITTO	182.040,00 €	95.270,00 €
TOTALE AUTOMEZZI NON IN AFFITTO	1.800,00 €	900,00 €
TOTALE BENI IN LOCAZIONE OPERATIVA NON IN AFFITTO	---	10.000,00 €
TOTALE BENI IN LEASING NON IN AFFITTO	144.000,00 €	80.000,00 €
TOTALE MAGAZZINO NON IN AFFITTO	6.460,00 €	1.680,00 €
TOTALE BENI NON IN AFFITTO	334.300,00 €	187.850,00 €

CONCLUSIONI

DESCRIZIONE	<i>VALORE IN OTTICA DI FUNZIONAMENTO</i>	<i>VALORE IN OTTICA DI LIQUIDAZIONE</i>
TOTALE BENI IN AFFITTO	658.110,00 €	298.160,00 €
TOTALE BENI NON IN AFFITTO	334.300,00 €	187.850,00 €
TOTALE VALUTAZIONE	992.410,00 €	486.010,00 €



Foto 001



Foto 038



Foto 040



Foto 048



Foto 050



Foto 053



Foto 054



Foto 058



Foto 061



Foto 062



Foto 064



Foto 067



Foto 068



Foto 070



Foto 071



Foto 072



Foto 074



Foto 075



Foto 076



Foto 077



Foto 079



Foto 081



Foto 084



Foto 085



Foto 088



Foto 089



Foto 091



Foto 092



Foto 093



Foto 096



Foto 099



Foto 100



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 160



Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 180



Foto 181



Foto 182



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191



Foto 192



Foto 193



Foto 194



Foto 195



Foto 196



Foto 197



Foto 198



Foto 199



Foto 200



Foto 201



Foto 202



Foto 203



Foto 204



Foto 205



Foto 206



Foto 207



Foto 208



Foto 209



Foto 210



Foto 211



Foto 213



Foto 214



Foto 215



Foto 216



Foto 217



Foto 218



Foto 219



Foto 220



Foto 221



Foto 222



Foto 223



Foto 224



Foto 225



Foto 226



Foto 227



Foto 228



Foto 230



Foto 231



Foto 232



Foto 233



Foto 234



Foto 235



Foto 236



Foto 238



Foto 239



Foto 240



Foto 241



Foto 242



Foto 243



Foto 244



Foto 245



Foto 246



Foto 247



Foto 248



Foto 249



Foto 250



Foto 251



Foto 252



Foto 253



Foto 254



Foto 255



Foto 256



Foto 257



Foto 258



Foto 259



Foto 261



Foto 262



Foto 263



Foto 264



Foto 266



Foto 267



Foto 268



Foto 269



Foto 270



Foto 271



Foto 272



Foto 273



Foto 274



Foto 275



Foto 276



Foto 277



Foto 278



Foto 279



Foto 280



Foto 281



Foto 282



Foto 283



Foto 284



Foto 285



Foto 286



Foto 287



Foto 288



Foto 289



Foto 290



Foto 291



Foto 292



Foto 293



Foto 294



Foto 295



Foto 298



Foto 299



Foto 303



Foto 305



Foto 306



Foto 307



Foto 308



Foto 309



Foto 310



Foto 311



Foto 312



Foto 314



Foto 315



Foto 316



Foto 317




Foto 318



Foto 319



Foto 321



Foto 322




Foto 323



Foto 324



Foto 325



Foto 326



Foto 327



Foto 328



Foto 329



Foto 330



Foto 331



Foto 332



Foto 333



Foto 334



Foto 335



Foto 336



Foto 337



Foto 338



Foto 339



Foto 340



Foto 341



Foto 342



Foto 343



Foto 344



Foto 345



Foto 346



Foto 348



Foto 349



Foto 350



Foto 352



Foto 353



Foto 354



Foto 355



Foto 356



Foto 357



Il Perito
Dott. Ing. Massimo Selvatico

Dueville, 8 novembre 2025