ALLEGATO:

Documentazione Fotografica

Teramo, li 25.03.2026

IL Coadiutore tecnico
Cav. Geom. Osvaldo Reginelli

Collegio Provinciale Geometri Laureati di Teramo
Iscrizione Albo N. 659
Geometra Osvaldo Reginelli

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPIFICIO

FOTO 1 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso Principale

FOTO 2 Vista ingresso uffici

FOTO 3 Vista ingresso uffici

FOTO 4 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso carrabile, automezzi e tettoia protezione carico e scarico

FOTO 5 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso carrabile, automezzi e tettoia
Protezione carico e scarico

FOTO 6 Vista tettoia lato Nord

FOTO 7 Vista tettoia lato Nord

FOTO 8 Vista opificio lato Nord

FOTO 9 Vista lato Est
Zona Ingresso principale

FOTO 10 Vista dall'interno cancello carrabile e pedonale principale

FOTO 11 Vista lato Nord
dall'interno cancello carrabile e

FOTO 12 Vista tettonica Nord e scala di acceso al deposito e lastrico solare Piano 1°

FOTO 13 Vista tettoia Nord

FOTO 14 Vista scala di accesso deposito e lastrico solare Piano 1°

FOTO 15 Vista opificio lato Nord e scala di accesso deposito e lastrico solari Piano 1°

FOTO 16 Vista opificio lato Nord

FOTO 17 Vista lato Ovest

FOTO 18 Vista lato Ovest/Sud

FOTO 19 Vista lato Sud

FOTO 20 Vista lato Sud/Est

FOTO 21 Vista lato Est

FOTO 22 Vista interno ingresso Uffici

FOTO 23 Vista interno ingresso Uffici P.T.

FOTO 24 Vista interno ingresso Uffici P.T.



FOTO 25 Vista pavimento Uffici P.T.

FOTO 26 Vista interno ingresso Uffici P.T.

FOTO 27 Bagno Uffici P.T.

FOTO 28 Ingresso vano scale P.T.

FOTO 29 Vano scale

FOTO 30 Vano scale

FOTO 31 Vista Uffici Primo 1°

FOTO 32 Vista Uffici Primo 1°

FOTO 33 Vista Uffici Primo 1°

FOTO 34 Vista Quadro Elettrico Primo 1°

FOTO 35 Vista interno opificio

FOTO 36 Vista interno opificio

FOTO 37 Vista interno opificio

FOTO 38 Vista interno opificio

FOTO 39 Vista pavimentazione interna opificio

FOTO 40 Vista interno opificio



FOTO 41 Vista interno opificio

FOTO 42 Vista interno opificio

FOTO 43 Vista interno opificio

FOTO 44 Vista interno opificio

FOTO 45 Vista interno opificio

FOTO 46 Vista controsoffitto interno opificio

FOTO 47 Vista controsoffitto interno opificio

FOTO 48 Vista controsoffitto interno opificio

FOTO 49 Vista interno opificio

FOTO 50 Vista interno opificio

FOTO 51 Vista interno opificio

FOTO 52 Vista interno opificio

FOTO 53 Vista interno deposito Piano 1° Nord

FOTO 54 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari

FOTO 55 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari

FOTO 56 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari

FOTO 57 Vista lastrico solare

FOTO 58 Vista tettoia protezione macchinari P.1°

FOTO 59 Vista accesso secondario sul lato Nord
e bocchette VV. F

FOTO 60 Vista zona tettoia Nord P.T.

FOTO 61 Vista locale compressore

FOTO 62 Vista locale compressore/ripostiglio

FOTO 63 Vista locale ripostiglio

FOTO 64 Vista locale ripostiglio

FOTO 65 Vista interna locale ripostiglio

FOTO 66 Vista locale pulizia automezzi

FOTO 67 Vista locale pulizia automezzi

FOTO 68 Vista locale pulizia automezzi

FOTO 69 Vista criticità lato sud

FOTO 70 Vista criticità lato sud

FOTO 71 Vista criticità lato sud

FOTO 72 Vista criticità lato sud

FOTO 73 Vista criticità lato sud

FOTO 74 Vista criticità lato sud

FOTO 75 Vista criticità lato sud

FOTO 76 Vista criticità lato sud

FOTO 77 Vista criticità lato sud

FOTO 78 Vista criticità lato sud

FOTO 79 Vista criticità lato sud

FOTO 80 Vista criticità lato sud

FOTO 81 Vista criticità lato sud

FOTO 82 Vista criticità lato sud

FOTO 83 Vista criticità lato sud

FOTO 84 Vista criticità lato sud

FOTO 85 Vista criticità lato sud

FOTO 86 Vista criticità lato sud

FOTO 87 Vista criticità lato sud

FOTO 88 Vista criticità lato sud

FOTO 89 Vista criticità lato sud

FOTO 90 Vista criticità lato sud

FOTO 91 Vista criticità lato sud

FOTO 92 Gabbia cane

FOTO 93 Gabbia cane

FOTO 94 Accesso gabbia cane

FOTO 95 Vista aree limitrofi lato Sud

FOTO 96 Vista aree limitrofi lato Sud

FOTO 97 Vista aree limitrofi lato Sud

FOTO 99 Vista aree limitrofi lato Sud

FOTO 100 Vista aree limitrofi lato Sud

FOTO 101 Vista aree limitrofi lato Sud