Foto 1 - Vista esterna del fabbricato e dell'accesso al complesso.



Foto 2 - Vano scala condominiale di accesso al piano secondo.



Foto 3 - Ingresso dell'unità immobiliare e pianerottolo condominiale.




Foto 4 - Soggiorno/pranzo - vista d'insieme (S)



Foto 5 - Soggiorno/pranzo - ulteriore vista d'insieme (S)




Foto 6 - Soggiorno/pranzo - zona TV e postazione studio (S)



Foto 7 - Disimpegno interno di distribuzione.



Foto 8 - Balcone/loggia pertinenziale (K)



Foto 9 – Particolare Affaccio dal balcone verso il corpo di fabbrica interno (K)




Foto 10 - Cucina - vista d'insieme (K)



Foto 11 - Cucina - vista verso il disimpegno (K)



Foto 12 - Servizio igienico 1 (WC 1)




Foto 13 - Camera da letto n. 1 - vista d'insieme (Lm 1)



Foto 14 - Camera da letto n. 1 - parete armadiata (Lm 1)



Foto 15 - Camera da letto n. 2 - vista d'insieme (Lm 2)



Foto 16 - Camera da letto n. 2 - vista verso la finestra (Lm 2)



Foto 17 - Servizio igienico 2 (WC 2)




Foto 18 - Camera da letto n. 3 - vista d'insieme (Lm 3)



Foto 19 - Camera da letto n. 3 - vista verso il balcone (Lm 3)




Foto 20 - Balcone pertinenziale (Particolare degrado) (Lm 3)




Foto 21 - Disimpegno della zona notte.






Foto 22 - Camera da letto (Lm 1) - particolare dello stato conservativo delle superfici interne: si rilevano fessurazioni, rigonfiamenti e locali distacchi/scrostamenti della finitura e dell'intonaco, prevalentemente in corrispondenza del raccordo tra pareti e soffitto.





Nota sullo stato conservativo: la documentazione fotografica evidenzia fenomeni localizzati di fessurazione, rigonfiamento e distacco/scrostamento delle finiture superficiali e dell'intonaco in prossimità del raccordo parete-soffitto. La sola documentazione fotografica non consente di attribuirne con certezza la causa.