Foto 1 - Vista esterna del fabbricato. Immagine estratta da Google Maps - Street View (ANNO 2010)

Evidenziazione del sub 7 oggetto di esecuzione



Foto 2 - Locale ad uso deposito/magazzino al piano terra - vista d'insieme dall'accesso.




Foto 3 - Locale ad uso deposito/magazzino - particolare del vano di accesso e dello stato conservativo della muratura.



Stato conservativo: in corrispondenza del piedritto laterale del vano di accesso sono visibili irregolarità, lacune e distacchi/scrostamenti localizzati dello strato di finitura e dell'intonaco, più evidenti nella porzione inferiore e lungo lo spigolo. La documentazione fotografica consente di descrivere il fenomeno, ma non di determinarne con certezza l'origine.

Foto 4 - Locale ad uso deposito/magazzino - particolare del piedritto laterale del vano di accesso.



Stato conservativo: in corrispondenza del piedritto laterale del vano di accesso sono visibili irregolarità, lacune e distacchi/scrostamenti localizzati dello strato di finitura e dell'intonaco, più evidenti nella porzione inferiore e lungo lo spigolo. La documentazione fotografica consente di descrivere il fenomeno, ma non di determinarne con certezza l'origine.



Foto 5 - Vista esterna laterale del fabbricato e dell'area di accesso al piano terra.



Foto 6 - Locale deposito/magazzino al piano terra - vista esterna del vano di accesso.



Foto 7 - Locale deposito/magazzino - particolare finitura interno in corrispondenza del vano di accesso.