

Foto n° 1



Foto n° 2



Foto n° 3



Foto n° 4

Foto nn° 1, 2, 3, 4 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch)- fg. 10 part. 36 subb. 5, 6, 7 - Vista dell'accesso dalla S.P. 212 Istonia, del cancello di ingresso e del fronte est dei fabbricati oggetto di esecuzione e della servitù di passaggio verso la particella 4007 del fg. 10 di proprietà dell'esecutato*



Foto n° 5



Foto n° 6

Foto nn° 5, 6 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - fg. 10 part. 36 - Vista dei fronti est e sud del fabbricato abusivo ad uso rimessa, di proprietà dell'esecutato, parzialmente costruito sulla particella 36.*



Foto n° 7



Foto n° 8



Foto n° 9



Foto n° 10

Foto nn° 7, 8, 9,10 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - Vista del piazzale lastricato adiacente al sub. 7, della strada che lo cinge e conduce al sub. 4 e dei fronti di ingresso ai sub. 7 e 4*



Foto n° 11



Foto n° 12

Foto nn° 11, 12 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch)- fg. 10 part. 36 - Vista dei fronti ovest dei subb. 7, 6, 5 e di uno stralcio del fabbricato abusivo parzialmente costruito sulla particella 36.*



Foto n° 13

Foto n° 13 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - Vista del fronte ovest del fabbricato abusivo, di proprietà dell'esecutato, parzialmente costruito sulla particella 36.*



Foto n° 14



Foto n° 15



Foto n° 16




Foto n° 17



Foto n° 18



Foto n° 19



Foto n° 20

Foto nn° 14 ÷ 20 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch)- Vista del portico di ingresso del sub. 7, del soggiorno, della camera da letto 1, del corridoio, della camera da letto 2 del bagno e del ripostiglio realizzati abusivamente nella superficie destinata alla sala ed ai servizi del locale ad uso agrituristico.*



Foto n° 21



Foto n° 22



Foto n° 23

Foto nn° 21, 22 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch)- Vista della porzione del sub.7 destinata a cucina utilizzata come deposito.*



Foto n° 24



Foto n° 25



Foto n° 26



Foto n° 27



Foto n° 28



Foto n° 29



Foto n° 30

Foto nn° 23 ÷ 30 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - Vista del portico di ingresso al sub. 4, del corridoio, del soggiorno, della camera da letto, del bagno e dei ripostigli - L'immobile ha destinazione d'uso deposito ed è utilizzato in modo abusivo come abitazione.*



Foto n° 31



Foto n° 32



Foto n° 33




Foto n° 34



Foto n° 35



Foto n° 36



Foto n° 37



Foto n° 38

Foto nn° 31 ÷ 38 - *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - Vista del fronte di ingresso al sub.6, della camera da letto e del bagno al piano terra, della scala e del bagno comunicante con il pianerottolo, del ripostiglio posto nella parte terminale della scala, della camera da letto, del bagno e del balcone del piano primo. Si osservi la presenza di calcinacci dovuti allo stato di precarietà statica dell'edificio.*



Foto n° 39



Foto n° 40



Foto n° 41



Foto n° 42



Foto n° 43



Foto n° 44



Foto n° 45



Foto n° 46

Foto nn° 39 ÷ 46- *Sopralluogo del 30/05/2026 - Cupello (Ch) - Vista del fronte di ingresso al sub.5, dettaglio della facciata del fabbricato che include il sub. 5 ed il sub. 6, vista della cucina, della stanza con bagno al piano terra e della scala di collegamento tra i due ambienti e vista della camera con bagno del piano primo. Si osservino le lesioni passanti sulla facciata e sui muri interni, lo stato di dissesto dei solai, dei tramezzi* e *della copertura del fabbricato.*