COMUNE DI VILLAMAGNA (CH)

CONTRADA MARCILIANA.

RILIEVO STATO DI FATTO

Foglio mappa n. 6 p.lla 70 sub 7



10 metri

PIANO TERRA
MAGAZZINO
H = 3,80 mt.

NORD

scala 1 : 100

LEGENDA
1 = Difformità Catastale, Porte non presenti in mappa catastale.
2 = Difformità Catastale, Finestre riposizionate rispetto alla mappa catastale.
3 = Difformità Urbanistica, Magazzino non pre= sente nel progetto autorizzato, che prevede un portico aperto, vedi planimetria di pro= getto, allegata.