

# TRIBUNALE DI ISERNIA

Sez. Fallimentare

## Fallimento

n. 11/2011

## RAPPORTO DI VALUTAZIONE

**Macchinari ed Automezzi**

*Esperto: Geom. [REDACTED]  
iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Isernia al n. [REDACTED]  
iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Isernia*

*con studio in [REDACTED]  
telefono: [REDACTED] mobile: [REDACTED]*

*fax: [REDACTED]  
email: [REDACTED]*

## **RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA**

redatta dall'Esperto Geom. [REDACTED], inerente la valutazione economica di alcuni beni mobili, nell'ambito della procedura fallimentare n.11/2011 a carico di [REDACTED]

La presente relazione si articola nei seguenti paragrafi:

- 1.0 - Premessa
- 2.0 - Operazioni svolte
- 3.0 - Criteri di valutazione
- 4.0 - Descrizione e stima dei beni

\*\*\*\*\*

### **1.0 – Premessa**

Lo scrivente Geom. [REDACTED], regolarmente iscritto presso l'albo dei CTU del Tribunale di Isernia, veniva incaricato dal Curatore fallimentare dr.ssa [REDACTED], per la valutazione economica di alcuni beni mobili di seguito specificati.

### **2.0- Operazioni svolte**

Lo scrivente provvedeva, unitamente alla dr.ssa [REDACTED] previo accordi con il Custode, ad un accesso in data 06/09/2022 presso il capannone sito in Santa Maria del Molise ( IS) alla c.da Santantuono, distinto in catasto fabbricati al [REDACTED]

Durante l'accesso si procedeva alla elencazione analitica dei beni, in riscontro al verbale redatto dal Curatore fallimentare in data 11/08/2022, rilevando la tipologia, lo stato d'uso apparente, nonché fissando i beni fotograficamente.

Considerata l'assenza del furgone iveco targa [REDACTED] invitavo il sig. [REDACTED] a rendere disponibile l'automezzo nonché copia dei libretti di circolazione e dei certificati di conformità dei macchinari; non ricevendo riscontro procedevo con ulteriore sollecito del 06/10/2022, al Custode sig. [REDACTED] mediante email all'indirizzo [REDACTED]

dallo stesso indicato, nel verbale redatto dal Curatore in data 11/08/2022, quale recapito dove fare pervenire le comunicazioni, tuttavia anche il sollecito restava inevaso.

Proseguivo, pertanto, l'attività peritale mediante la ricerca dei valori dei beni, attraverso indagini presso operatori del settore.

I beni oggetto della presente valutazione sono costituiti essenzialmente da macchinari per la lavorazione di infissi oltre automezzi di trasporto, la cui descrizione e valutazione è singolarmente riportata nelle n.11 schede successive, oltre tabella riepilogativa.

### **3.0 – Criteri di valutazione**

La metodologia estimativa utilizzata tiene conto, essenzialmente, del valore medio di beni usati, simili od aventi analoghe caratteristiche.

Le indagini conoscitive si sono svolte principalmente consultando gli annunci di vendita di beni simili, rinvenuti su siti di aste e vendite mobiliari, nonché presso le ditte produttrici dei beni rilevanti tuttavia alcune di esse risultano avere cessato l'attività, per cui si è fatto riferimento a ditte produttrici di beni analoghi;

sono state, altresì, prese in considerazione le condizioni del bene caratterizzate dalla età rilevabile dalle targhette identificative, le condizioni di manutenzione apparenti, la commerciabilità del bene conseguente la obsolescenza tecnologica dello stesso, l'appetibilità e la convenienza economica circa la possibilità di riutilizzo;

per alcuni beni, in particolare il forno verticale di cui alla scheda n.5, risulta rilevante il costo di smontaggio, trasporto e rimontaggio.

I macchinari e le attrezzature oggetto della valutazione comprendono i beni in apparente stato di funzionamento, sottolineando che alcuni beni erano in funzione durante gli accessi, altri, invece, non è stato possibile metterli in funzione trattandosi di apparecchiature che richiedono una preventiva manutenzione ordinaria.

I valori medi dei beni usati sono stati tratti, ove rinvenibili, da annunci di vendita (Doc.2) e indagini presso alcune ditte produttrici di macchinari/attrezzature simili o con analoghe

caratteristiche, mentre non si è potuto raffrontare i valori con la documentazione contabile della società, in quanto non messa a disposizione dalla stessa; nonostante espressa richiesta e sollecito non sono state fornite le carte di circolazione degli autoveicoli e i certificati/libretti d'uso dei macchinari.

Per le apparecchiature si è considerato, inoltre, la rispondenza ai requisiti imposti dalla "Direttiva macchine" che dal 1996 impone i requisiti essenziali di sicurezza mediante la dichiarazione di conformità CE e relativa presenza della marcatura sul macchinario oltre il libretto di uso e manutenzione.

Trattandosi di macchinari successivi risalenti perlopiù al 2002 e dotati di marcatura CE, non si ritiene prevedere oneri di adeguamento, tuttavia al momento non sono state messe a disposizione dello scrivente, le relative dichiarazioni di conformità e libretti d'uso e manutenzione, inoltre non è stato possibile verificare la piena funzionalità di tutti i beni sottoposti a stima, poiché alcuni necessitanti di preventiva manutenzione ordinaria.

Durante l'accesso, tuttavia, il sig. [REDACTED] figlio del custode sig. [REDACTED] ha riferito circa la funzionalità dei beni, ad eccezione dell'auto bmw che necessiterebbe di interventi di riparazione meccanica;

alcuni beni, si precisa, potrebbero richiedere interventi di revisione, manutenzione ordinaria e per il loro ripristino, di questo si è ovviamente tenuto conto nel determinare il valore di stima mediante un abbattimento del valore dei macchinari pari al 20%.

Si evidenzia infine che l'aspetto metodologico osservato riguarda la previsione della più probabile equivalenza tra il valore di mercato e il valore di stima.

Proprio l'inesistenza di una diretta interrelazione tra il valore di mercato ed il valore di stima e dell'assenza di uno schema di valutazione univocamente ritenuto valido per ognuno dei possibili scenari industriali ipotizzabili in quanto influenzati anche dalle richieste del mercato in merito allo specifico bene prodotto, rende oltremodo difficile e soggettiva la valutazione del valore residuo industriale.

I valori indicati sono da intendersi nello stato di fatto in cui si trovano, comprensivi dell'eventuale smontaggio, scollegamento dalla rete impiantistica e trasporto.

Tutti i valori accertati sono da intendersi al netto dell'IVA ad eccezione degli autoveicoli.

#### 4.0 - Descrizione e stima dei beni

La descrizione e valutazione è singolarmente riportata nelle n.11 schede successive, oltre tabella iniziale riepilogativa:

| SCHEDA RIEPILOGATIVA                                        |                                                                                                 |        |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| n.                                                          | Descrizione                                                                                     | Scheda | Valore              |
| 1                                                           | Pompa a pressione per vernice marca Wagner Leoprad con pistola spruzzatrice Leopard e tubazione | 1      | € 1.200,00          |
| 2                                                           | Mortasatrice a bedano marca Simal modello BEI/A/CNC con programmatore Simal SP 8001             | 2      | € 28.000,00         |
| 3                                                           | Calibratrice levigatrice Marca Viet Italia modello Challenger 211b - EL                         | 3      | € 13.000,00         |
| 4                                                           | Spruzzatrice automatica per la verniciatura [REDACTED] modello Combo 52                         | 4      | € 45.000,00         |
| 5                                                           | Forno verticale a vassoi per la essicazione marca Cefla                                         | 5      | € 35.000,00         |
| 6                                                           | Pialla a filo Marca Casolin modello PF 530                                                      | 6      | € 4.500,00          |
| 7                                                           | Cianfrinatrice marca Elumatec modello EP 124                                                    | 7      | € 4.000,00          |
| 8                                                           | Segatrice a nastro marca Bianco modello 370 SA                                                  | 8      | € 1.300,00          |
| 9                                                           | Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia                                    | 9      | € 1.500,00          |
| 10                                                          | Autovettura BMW 530 d                                                                           | 10     | € 700,00            |
| 11                                                          | Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia                                    | 11     | € 2.800,00          |
| <b>Sommano</b>                                              |                                                                                                 |        | <b>€ 137.000,00</b> |
| riduzione del 20% per interventi di manutenzione/ripristino |                                                                                                 |        | € 27.400,00         |
| <b>Valore residuo</b>                                       |                                                                                                 |        | <b>€ 109.600,00</b> |


SEGUONO SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SINGOLE MACCHINE

SCHEDA N.1



|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Pompa a pressione per vernice marca Wagner Leopard con pistola spruzzatrice Leopard e tubazione |
| Matricola              | H0 261                                                                                          |
| Stato di conservazione | Discreto                                                                                        |
| Anno                   | 2002                                                                                            |
| Marcatura CE           | Presente                                                                                        |
| Valore stimato         | 1.200,00 €                                                                                      |
| Note                   |                                                                                                 |

SCHEDA N.2



|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Mortasatrice a bedano marca Simal modello BEI/A/CNC con programmatore Simal SP 8001 |
| Matricola              | 1230                                                                                |
| Stato di conservazione | Buono                                                                               |
| anno                   | 2002                                                                                |
| Marcatura CE           | Presente                                                                            |
| Valore stimato         | 28.000,00 €                                                                         |
| Note                   |                                                                                     |

SCHEDA N.3



|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Calibratrice levigatrice Marca Viet Italia modello Challenger 211b - EL |
| Matricola              | 4607253                                                                 |
| Stato di conservazione | Buono                                                                   |
| Anno                   | 2002                                                                    |
| Marcatura CE           | Presente                                                                |
| Valore stimato         | 13.000,00 €                                                             |
| Note                   |                                                                         |

SCHEDA N.4



|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Spruzzatrice automatica per la verniciatura Marca Falcioni srl Cefla, modello Combo 52 |
| N.serie / Matricola    | 90032153 / 124                                                                         |
| Stato di conservazione | Buono                                                                                  |
| Anno                   | 2006                                                                                   |
| Marcatura CE           | Presente                                                                               |
| Valore stimato         | 45.000 €                                                                               |
| Note                   | Non in uso da diverso tempo                                                            |

SCHEDA N.5



|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Forno verticale a vassoi per la essicazione marca Cefla |
| Matricola              | Non rinvenuta                                           |
| Stato di conservazione | Buono                                                   |
| Anno                   | Non rinvenuta targhetta – anno presumibile 2006         |
| Marcatura CE           | Presente                                                |
| Valore stimato         | 35.000,00 €                                             |
| Note                   | Non in uso da diverso tempo                             |

SCHEDA N.6



|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Oggetto                | Pialla a filo Marca Casolin modello PF 530 |
| Matricola              | 80x40x55                                   |
| Stato di conservazione | Appena sufficiente                         |
| Anno                   | 2005                                       |
| Marcatura CE           | Presente                                   |
| Valore stimato         | 4.500,00 €                                 |
| Note                   |                                            |

SCHEDA N.7



|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Oggetto                | Cianfrinatrice marca Elumatec modello EP 124 |
| Matricola              | 1240023640                                   |
| Stato di conservazione | Sufficiente                                  |
| Anno                   | 2005                                         |
| Marcatura CE           | Presente                                     |
| Valore stimato         | 4.000,00 €                                   |
| Note                   |                                              |

SCHEDA N.8



|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Oggetto                | Segatrice a nastro marca Bianco modello 370 SA |
| Matricola              | 43001433                                       |
| Stato di conservazione | Sufficiente                                    |
| Anno                   | 2001                                           |
| Marcatura CE           | Presente                                       |
| Valore stimato         | 1.300,00 €                                     |
| Note                   |                                                |

SCHEDA N.9



|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia |
| Targa                  | CK549VL                                                      |
| Stato di conservazione | Sufficiente                                                  |
| Anno                   | Documentazione non fornita                                   |
| km                     | Non rinvenibili (mancanza chiavi e batteria)                 |
| Valore stimato         | 1.500,00 €                                                   |
| Note                   | Non in uso da diverso tempo – revisione scaduta              |

SCHEDA N.10



|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                | Autovettura BMW 530 d                                             |
| Targa                  | CK029VL                                                           |
| Stato di conservazione | sufficiente                                                       |
| anno                   | Documentazione non fornita                                        |
| km                     | Non rinvenibili (mancanza chiavi e batteria)                      |
| Valore stimato         | 700,00 €                                                          |
| Note                   | Necessita di riparazioni meccaniche al motore – revisione scaduta |

|                                                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SCHEDA N.11                                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                |
| Bene non rinvenuto durante la visita di ispezione<br>ne messo a disposizione nonostante richiesta<br>esplicita e sollecito. |                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                |
| Oggetto                                                                                                                     | Furgone Iveco modello 35C13                                    |
| Targa                                                                                                                       | CK548VL                                                        |
| Stato di conservazione                                                                                                      | Appena sufficiente                                             |
| anno                                                                                                                        | Documentazione non fornita                                     |
| km                                                                                                                          | 324484 al 20/09/2021 (data ultima revisione- fonte: Infotarga) |
| Valore stimato                                                                                                              | 2.800,00                                                       |
| Note                                                                                                                        |                                                                |

Per quanto esposto il sottoscritto, nel ritenere di aver assolto l'incarico affidatogli, resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

La presente relazione si integra con i seguenti allegati:

Doc.1 – Verbali e corrispondenza;

Doc.2 – Fonti di stima.

Isernia, lì 18/11/2022

l'Esperto  
geom. [REDACTED]

Firmato digitalmente da

[REDACTED]  
O = Collegio dei Geometri di Isernia  
C = IT

**Doc.1**  
**Verbali e corrispondenza**

TRIBUNALE DI LERNA

FALLMENT, [REDACTED] N. 11/2021

Il sottoscritto per [redacted] nelle  
qualità di Esperto strutturale ha ben de  
cisi e bollando a progetto, visto autorizza-  
zione del G.B. del [redacted] in data 06/4/22  
e è recato uniformato ed andato all'in-  
terno del [redacted], presso i Capi  
che sono ubici. Ben ubici in Santa  
Maria del Molise (IS) alla Corte Sentenza  
all'interno del capiente. Nella presenza  
del Sig. [redacted] figlio del Cavaliere  
Sig. [redacted], sono stati riscontrati  
i ben ubici, rilevando le caratteristiche  
anche mediante documenti in fotocopia,  
di cui è verosimile redatto in data 21/01/2012.  
Presso i Capi della casa è stato rilevato  
il furgoncino IVECO 35C13 marca [redacted],  
ubico come riferito dal Sig. [redacted] alle  
fine linee interpretate alla via Cavaliere 76  
presso la residenza della [redacted]  
[redacted] legge represso delle fallite. Il  
presente per solo detto ex present (come)  
di quale alle ore 16,00 viene chiuso alle  
ore 17,10 - LCS

**Roberto**

---

**Da:** [REDACTED]

**Data:** giovedì 6 ottobre 2022 10:53

**A:** [REDACTED]

**Oggetto:** Fallimento [REDACTED]

Egr. sig. [REDACTED]

In qualità di Esperto nominato dalla procedura per la valutazione dei beni di cui al fallimento in oggetto, mi sono recato, in data 06/09/2022, insieme al Curatore dr.ssa [REDACTED] presso lo stabilimento in Santa Maria del Molise dove sono ubicati i beni acquisiti all'attivo fallimentare ed alla presenza del sig. [REDACTED] ha proceduto alla ispezione degli stessi; nell'elenco dei beni di cui all'attivo fallimentare non era presente il furgone Iveco targa [REDACTED], ne è stato possibile ricevere copia dei libretti di circolazione degli autoveicoli e delle certificazioni di conformità dei macchinari comprensivi dei libretti di uso e manutenzione. Considerato che ad oggi non ho ricevuto alcuna notizia in merito alle mancanze riscontrate, nonostante Il sig. [REDACTED] ne fosse informato, visto i tempi brevi a disposizione per adempiere al mandato conferitomi, La invito a rendere disponibile l'automezzo indicato per la necessaria ispezione oltre la documentazione richiesta, entro cinque giorni da oggi 06/10/2022.

Cordiali saluti

geom. [REDACTED]

**Studio Tecnico Geom. [REDACTED]**

[REDACTED]

[REDACTED]

---

*Le informazioni contenute in questo messaggio o negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione all'indirizzo [REDACTED]*

06/10/2022

**Doc.2**  
**Fonti di stima**



Bidding has ended on this item.



## Archived Lots (Archived #5424870)

This Auction Uses **Proxy Bidding**.

☐ Follow Auction Live

## CEFLA/FALCIONI "KLEENSPRAY" RECIPROCATING SPRAY SYSTEM

Ended

Kitchens & Baths By C.A.M. in Norwalk, CT has Closed.

Add to watch list

Ask Seller a Question

Finance This Machine

◀ prev

Lot # 6

next ▶

Listing Image



Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

Listing Image

### Description

Open Inspection for this auction will be held on Thursday 08/13/2015 from 9am to 4pm local time. 2 Testa Place, Norwalk, CT, 06854. Contact Chris Wilmot for details or directions 203-515-3049. **IMPORTANT!** Load out dates to take place August 18th through August 27th. If item is not picked up Buyer will be responsible for storage and rigging fees. This item requires a rigger. MachineryMax recommends to contact Pedowitz Machinery Movers. Call Andy @ 203-877-7458 or 203-410-8948 or Andy@pedowitz.com. Any other questions please contact Eric Beach: eric@machinerymax.com or 704-608-9830.

Spray gun speed m/min. 15 ÷ 150

Piece feed speed m/min. 1.5 ÷ 7

Working width 52"

Exhaust fan delivery rate m<sup>3</sup>/h 6500

6 kw power requirement

(4) spray heads mounted on a carriage drive

Speed is electronically controlled

Machine has a continuous belt conveyor which allows the product sprayed on the belt to be recovered a roll of disposable paper runs on top of the conveyor belt.

Ventilation system with

Air intake section – air is drawn in to the spraying zone

Air exhaust section – exhaust air is removed from spraying zone and discharged into the atmosphere after being cleaned

Free standing operator/electrical control cabinet

Side lift up access doors

Please see Video!

Winning Bid: \$40,450.00 USD

Sold

98 Bid(s) **Reserve Price Met**

[View Bid History](#)

High Bidder: m\*\*\*\*n

## Piallatrici a filo usata in vendita

Che cosa stai cercando?

Cerca

Ordina per

Mostra filtri

Rimuovere tutti i filtri

Macchine per la lavorazione del legno

Pialle

Piallatrici a filo



30



Pialla a superficie  
FILO SCM f520



7.750 €

Asta finita

Fai un'offerta ora

Vendita: Italia

432 km

2022 nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 520 mm Lunghezza della lama: 2.720 mm Dimensioni del piano regolabile: 190 x 1.200 mm Velocità del mandrino: 5.000 giri/min Diametro dell'albero: 120 mm Spessore del truciolo: max. 6 mm Uscita di aspirazione della segatura: 1.125 mm  
GENERALE Peso della macchina: circa 750 kg Potenza del motore: 5,5 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI - Regolazione elettrica del piano del lavoro - Piani inclinati - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico a p...



39

Pialla  
FINAL PF530N



6.740 €

Prezzo fissa IVA inclusa

Compra diretta

Troppo tardi! Venduto il 26 del 2022 alle 13:38 ore.

Lubaszka, Polonia

1150 km

2022 nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 530 mm Lunghezza dei piani di lavoro: 3.000 mm Lunghezza del piano di lavoro in entrata: 1.600 mm Dimensioni della cocca regolabile ad angolo: 175 x 1.500 mm Giri del mandrino: 5.000 giri/min Spessore del truciolo: max. 8 mm  
GENERALE Peso della macchina: circa 700 kg Potenza del motore: 4,0 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI - Regolazione manuale dei piani di lavoro - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico a pettine sull'albero...



39



Pialla  
FINAL PF530N



5.500 €

Asta finita

Fai un'offerta ora

Lubaszka, Polonia

1150 km

2022 nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 530 mm Lunghezza dei piani di lavoro: 3.000 mm Lunghezza del piano di lavoro in entrata: 1.600 mm Dimensioni della cocca regolabile ad angolo: 175 x 1.500 mm Giri del mandrino: 5.000 giri/min Spessore del truciolo: max. 8 mm  
GENERALE Peso della macchina: circa 700 kg Potenza del motore: 4,0 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI - Regolazione manuale dei piani di lavoro - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico a pettine sull'albero - F...



1



Home



Cerca

Inserisci

Entra

Registrati

bianco-370-sa

Attrezzature di lavoro

Tutta Italia



Keej.it / Attrezzature di lavoro / bianco-370-sa / 3,048 Annunci

## Bianco-370-sa in vendita in Lavoro e servizi a Tutta Italia

TRONCATRICE A NASTRO PER METALLI  
3,350€

Vendo troncatrice Bianco 370 SA rimessa a nuovo PREZZO TRATTABILE...

27 Oct 2020 - Cartoceto (Pesaro e Urbino)

SEGATRICE SEGA BIANCO 370 SA SEMIAUTOMATICA  
2,400€

Vendesi seghetto semiautomatico Bianco 370 SA, completo di rulliera di carico mt. 3,90 ca. Caratteristiche dal sito del produttore: Segatrice a nastro semiautomatica dotata di arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita...

05 Mar 2022 - Orbassano (Torino)

SEGATRICE A NASTRO BIANCO 370 SA DS MS  
3,800€

Segatrice a nastro Bianco 370 sa ds ms Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx Macchinario conforme normative CE Funzionante visionabile cod 21220...

29 Jun 2021 - Milano (Milano)

SEGA A NASTRO BIANCO MODELLO 370, ANNO 2008  
1€

Sega a nastro Bianco Modello 370, anno 2008....

18 Oct 2021 - Terni (Terni)

SEGA A NASTRO BIANCO MODELLO 370, ANNO 2008  
1€

Sega a nastro Bianco Modello 370, anno 2008....

24 Aug 2021 - Terni (Terni)

SEGATRICE AUTOMATICA BIANCO 370 A CNC  
1€

Segatrice AUTOMATICA BIANCO 370 A CNC macchina REVISIONATA funzionamento IDRAULICO taglio inclinato 60 gradi modalità di lavoro: SEMIAUTOMATICO AUTOMATICO macchina con CONTROLLO CNC impostazione lunghezza dei pezzi da tagl...

31 Jul 2021 - Frontone (Pesaro e Urbino)

SEGHETTO AUTOMATICO BIANCO 370A  
4,500€

Come da titolo vendo a Cerveteri Seghetto Bianco modello 370 A in ottime condizioni generali Prezzo indicato iva esclusa Possibilità di prova in sede...

08 Mar 2022 - Cerveteri (Roma)

Cosa cerchi?

Vespa, Cucina, Bilocale

Ricerca

## Cianfrinatrice per angoli EP 124 - Colle Umberto (Treviso)

3.200 €

18-02-2018

Ad\_ID: **G6xR4N0b**

135 times

Colle Umberto (Treviso)

+393\*\*\*\*\* Mostra numero



No image available

CARBURANTE +

HP +

TRASMISSIONE +

GEOGRAFICA -

NAZIONE, REGIONE O PROVINCIA

✓ ITALY

+

✓ CAMPANIA

2

Applica Filtri +

Ordina per: RILEVANZA ▼ **FILTRA RISULTATI** ▼

Trovate 4 offerte

in 0.01 secs



**IVECO DAILY** [redacted]  
**Anno:** 2004  
**KM:** 280000 KM  
**CARBURANTE:** Diesel  
**STATO VEICOLO:** Usato  
Veicoli commerciali > Furgone > Furgone  
IVECO DAILY [redacted] 2004 2.8 DIESEL 130C / FURGONE PASSO E TETTO MEDIO...

[redacted]

PREZZO DI VENDITA

5.900 €

DETTAGLI »



**IVECO DAILY 35C13**  
**Anno:** 2004  
**KM:** 385999 KM  
**CARBURANTE:** Diesel  
**STATO VEICOLO:** Usato  
Veicoli commerciali > Furgone > Furgone  
IVECO DAILY 35c13 2.8hpi 130cv RG Furgone ANNO 02.01.2004 Km 386.000 -PREZZO + IVA; -PASSO 3950 (super ...

[redacted]

PREZZO DI VENDITA

6.300 €


DETTAGLI »



**IVECO DAILY 35C13**  
**Anno:** 2005  
**KM:** 217053 KM  
**CARBURANTE:** Diesel  
**STATO VEICOLO:** Usato

[Veicoli commerciali > Furgone > Furgone](#)

== Information in English == = Additional options and accessories = Interior - Electric mirror control ...



4.950 €

[DETTAGLI >>](#)



### IVECO DAILY 35C13

Anno: 2002

KM: 234571 KM

CARBURANTE: Diesel

STATO VEICOLO: Usato

[Veicoli commerciali > Furgone > Furgone](#)

== Information in English == = Additional options and accessories = - Headlight type: halogen - Number ...



PREZZO DI VENDITA

3.950 €

[DETTAGLI >>](#)

### MODELLI TOP

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| IVECO         | DAILY<br>EUROCARGO | STRALIS<br>EUROTECH |
| DAF           | XF<br>LF           | CF                  |
| MAN           | TGA<br>TGL         | TGX                 |
| SCANIA        | R                  | P                   |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS<br>SPRINTER | VITO<br>ATEGO       |
| RENAULT       | PREMIUM<br>MIDLUM  | MASTER<br>TRAFIC    |
| VOLVO         | FH<br>FM           | FL                  |
| FIAT          |                    |                     |

[Bidding Area,  
Specs & Photos](#)
[Removal / Key Info /  
Auction Specific Terms](#)
[How Do I Bid? /  
Bidding Tutorial](#)
[Bidding and  
Site FAQs](#)
[Buyer's Premium: 10%](#)

**(Lot 1A) Cefla / Falcioni Kleenspray 1200  
Automatic Feed Through Reciprocating  
Spraying System Spray Booth (2006)**

Bid Status:

(Reserve Met!)

Online Bidding is closed for this auction.

Current High Bid (USD):

52,000




[View All Specs and Photos](#)

**Auctioneer's Note: A Rare Offering of a Late Model Automatic Reciprocating Spraying System. This Unit is Very Hard to Find on the Used Market! Don't Delay Bid Today!**

New in 2006  
Approximately \$160,000 New

The Cefla / Falcioni Kleenspray 12 System is a Reciprocating Spraying System with Paper Belt Overspray Collection. A Continuous Belt Conveyor System, Combined with Disposable Paper Promotes a Self Cleaning Machine and Reduces Clean Up and Service

Click on photo(s) to enlarge:



[✉ Email This Lot To A Friend](#)

COPYRIGHT © INDUSTRIAL RECOVERY SERVICE, INC. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. All Rights Reserved. [01]

## Levigatrice a nastro larga Viet S3 221TM

Prezzo fisso IVA esclusa  
**12.500 €**

Controfferta

Anno di produzione  
**2005**

Condizione  
**Usata**

Ubicazione  
**Åkervägen 18, 69632 Askersund, SE**



🔍 15

📍 Mostra mappa

### DATI MACCHINA

**Tipo di macchina:**  
Levigatrice a nastro larga

**Produttore:**  
Viet

**Modello:**  
S3 221TM

**Anno di produzione:**  
2005

**Condizione:**  
come nuova (usata)

### PREZZO E POSIZIONE

  
**FEEDBACK**

## Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70



numero articolo: 9076780

Numero Produttore: 2335182

categoria: Pompe ad aria compressa (pompe-ad-aria-compressa)

Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70 - 2335182

Mostra la descrizione

**LORDO**  
**4695,74 €**

**NETTO**  
**3946,00 €**

incl. 19% IVA, più spedizione (costi-di-spedizione) (Spedition)

⊙ In stock (Consegna entro ca. 4 - 5 Giorni lavorativi )

### descrizione

#### Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70

##### Dati tecnici:

- Rapporto di trasmissione: 35:1
- Massima pressione dell'aria in entrata: 7,1 bar
- Pressione massima di lavoro: 250 bar
- Flusso di volume per doppio colpo: 70 cm³.
- Velocità massima: 60 DH/min
- Flusso massimo: 4,2 l/min
- Consumo d'aria a 6 bar per doppio colpo : 18,6 nl

##### Caratteristiche della macchina:

- IceBraker Leopard 35:70 PE/TG pompa a pistone ad altra pressione: supporto 6".
- Tubo di aspirazione DN25-SSt cpl. con filtro di aspirazione
- IceBreaker HD Filter DN10-PN270-SSt con valvola di troppopieno e connessione di válvula de rebose e collegamento di ritorno
- 10m di tubo ad alta pressione DN6; 270 bar; 1/4" di tubo ad alta pressione
- Pistola airless AG14 con ugello di Vostra scelta

### Tags del prodotto

Prego vogliate prenotarVi per avere un'etichetta a disposizione.

► iscriversi

[🏠](#) / [Catalogo macchine](#) / [Verniciatura](#) / [Spruzzatrice automatica](#) / [CEFLA KLEENSPRAY FEV EU2/5](#)

COMPAIR L 18 V2  
2010  
4 Offerta (e)  
650,00 €  
8G160



SCM F 4L  
1 Offerta (e)  
500,00 €  
34G170



WEEKE BP 140 Optimat  
2000  
1 Offerta (e)  
3.000,00 €  
48G170  
[» Vedi elenco d'aste \(305 macchine\)](#)

## CEFLA KLEENSPRAY FEV EU2/5

Spruzzatrice automatica

[Versione stampabile](#) 

### Media



### Articolo

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabbricante                | CEFLA                                                                                                                                                                                                 |
| Modello                    | KLEENSPRAY FEV EU2/5                                                                                                                                                                                  |
| Sottocategoria di macchine | Spruzzatrice automatica                                                                                                                                                                               |
| Anno                       | 2006                                                                                                                                                                                                  |
| Cod. art.                  | 81220                                                                                                                                                                                                 |
| Luogo                      | IT, 34076 Medea (GO)                                                                                                                                                                                  |
| Disponibilità operativa    | smantellato/<br>immagazzinato                                                                                                                                                                         |
| Documenti                  |  <a href="#">Prospetto</a>  |

### Margine sui prezzi

25.000,- €      35.000,- €

da                      fino

Informazioni sui prezzi non vincolanti,  
verificate individualmente sulla base dei prezzi  
di mercato di WOOD TEC VALUE, tenendo  
conto della attrezzatura, della domanda, della  
condizione, ecc.

### Dati tecnici

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Larghezza pezzo max.                  | 1.220 mm             |
| spessore pezzo max                    | 60 mm                |
| Pistole di spruzzatura<br>complessive | 2                    |
| avanzamento pezzo                     | nastro trasportatore |

[Home](#) / [Woodworking machines](#) / [Sanding - Wide belt sanders](#)


## Viet Italia Challenge 221A KRR-R Wide belt sander

13,500 €

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer | <a href="#">Viet Italia</a>                                                                               |
| Model        | Challenge 221A KRR-R                                                                                      |
| Year         | <a href="#">2002</a>                                                                                      |
| Location     | <a href="#">Spain</a>  |
| Category     | <a href="#">Sanding - Wide belt sanders</a>                                                               |
| Product id   | P90918151                                                                                                 |

Contact the seller

[Description](#)   [Specifications](#)   [About this seller](#)

Long belt sander calibrator Viet Italia Challenge 221A KRR-R

Year 2002  
400V  
50Hz  
1820Kg

*Please note that this description may have been translated automatically. Contact us for further information. The information of this classified ad are only indicative. Exapro recommends to check the details with the seller before a purchase*



Verified clients



Dedicated agent