

Documentazione fotografica




Foto n 1. - Strada sterrata di accesso alla proprietà




Foto n 2. - Vista nord dell'immobile di cui fa parte l'abitazione oggetto di stima



Foto n 3. - Ingresso comune fronte nord



Foto n 4. - Vista prospetto sud e localizzazione abitazione



Foto n 5. - Vista prospetto sud e localizzazione abitazione



Foto n 6. - Vista prospetto est e localizzazione abitazione



Foto n 7. - Vista prospetto est e localizzazione abitazione




Foto n 8. - Vista facciata ovest verso muro di sostegno



Foto n 9. - Locale abusivo da demolire



Foto n 10. - Area esterna non delimitata



Foto n 11. - Area esterna non delimitata



Foto n 12. - Area esterna non delimitata (il manufatto che si intravede nella vegetazione non fa parte della proprietà oggetto di stima)



Foto n 13. - Stanza n°1




Foto n 14. - Bagno



Foto n 15. - Cucina



Foto n 16. - Cucina



Foto n 17. - Cucina



Foto n 18. - Stanza n°2




Foto n 19. - Stanza n°3



Foto n 20. - Stanza n°4



Foto n 21. - Stato delle pareti



Foto n 22. - Stato delle pareti



Foto n 23. - Stato degli infissi esterni