

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 1
LOTTO A
Vista esterna
del fabbricato
abitativo.



Foto n. 2
LOTTO A
Vista esterna del
fabbricato
abitativo.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 3
LOTTO A
Particolare della
strada di accesso
alla corte posta sul
retro del
fabbricato
abitativo.



Foto n. 4
LOTTO A.2
Vista esterna del
piano terra del
fabbricato
destinato ad
autorimessa.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 5
LOTTO A.2
Vista interna del
piano terra del
fabbricato
destinato ad
autorimessa.




Foto n. 6
LOTTO A.2
Vista esterna del
piano interrato del
fabbricato
destinato a fondi.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 7
LOTTO A
Vista esterna del
pergolato ubicato
sul retro del
fabbricato.

platea in c.a.



Foto n. 8
LOTTO A
Vista esterna del
piano seminterrato
del fabbricato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 9
LOTTO A
Vista interna di
uno dei due fondi
posti al piano
seminterrato del
fabbricato.



Foto n. 10
LOTTO A
Vista interna di
uno dei due fondi
posti al piano
seminterrato del
fabbricato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 11
LOTTO A
Vista della corte
del fabbricato con
recinzione e
cancello di
accesso alla
viabilità che
conduce al
magazzino
afferente il lotto
B.



Foto n. 12
LOTTO A.1
,QJUHVVVRDOO¶XQ
abitativa del piano
terra.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 13
LOTTO A.1
&XFLQDGHOO¶XQ
abitativa del piano
terra.




Foto n. 14
LOTTO A.1
Scala di accesso
al locale
lavanderia posto
più in basso
rispetto al resto
GHOO¶XQLWj

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 15
LOTTO A.1
Locale lavanderia
posto più in basso
rispetto al resto
GHOO¶XQLWj



Foto n. 16
LOTTO A.1
Camera da letto
GHOO¶XQLWj
abitativa del piano
terra.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 17
LOTTO A.1
Bagno a servizio
della camera da
OHWWRGHOOXQI
abitativa del piano
terra.



Foto n. 18
LOTTO A.1
Scala di accesso
al piano primo.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 19
LOTTO A.1
Scala di accesso al
piano primo e
pianerottolo.




Foto n. 20
LOTTO A.1
Camera da letto
del piano primo.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 21
LOTTO A.1
Camera da letto
del piano primo.




Foto n. 22
LOTTO A.1
Cucina del piano
primo.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 23
LOTTO A.1
Soggiorno del
piano primo.



Foto n. 24
LOTTO A.1
Particolare
GH001LPSLDQWR
elettrico.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 25
LOTTO A.1
Ingresso al locale
negozio al piano
terra..




Foto n. 26
LOTTO A.1
Locale negozio al
piano terra..

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 27
LOTTO B.2
Vista esterna del
fabbricato di cui
gli immobili
oggetto di stima
fanno parte.



Foto n. 28
LOTTO B.12

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 29
LOTTO B.2
Particolare degli
accessi, carrabile
e pedonale, al
piano
seminterrato.



Foto n. 30
LOTTO B.2
Particolare della
rampa di accesso
al piano
seminterrato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 31
LOTTO B.2
Porta di accesso al
piano
seminterrato.



Foto n. 32
LOTTO B.2
Autorimessa posta
al piano
seminterrato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 33
LOTTO B.2
Autorimessa posta
al piano
seminterrato con
particolare di
accesso al
disimpegno.




Foto n. 34
LOTTO B.2
Disimpegno posto
al piano
seminterrato
adibito a cucina.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 35
LOTTO B.2
Disimpegno posto
al piano
seminterrato
adibito a cucina.




Foto n. 36
LOTTO B.2
Locali fondi posti
al piano
seminterrato
adibiti a rustico.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 37
LOTTO B.2
Locale fondo
posto al piano
seminterrato.



Foto n. 38
LOTTO B.2
Disimpegno posto
al piano
seminterrato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 39
LOTTO B.2
Locale lavanderia
posto al piano
seminterrato e
destinato a bagno.



Foto n. 40
LOTTO B.2
Locale fondo
posto al piano
seminterrato.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 41
LOTTO B.2
Scala di accesso al
piano terra.



Foto n. 42
LOTTO B.2
Ingresso posto al
piano terra.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 43
LOTTO B.2
Sala da pranzo
posta al piano
terra.




Foto n. 44
LOTTO B.2
Cucinotto posto al
piano terra.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 45
LOTTO B.2
Soggiorno posto
al piano terra.



Foto n. 46
LOTTO B.2
Corridoio di
accesso alla zona
notte del piano
terra.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 47
LOTTO B.2
Camera da letto.



Foto n. 48
LOTTO B.2
Camera da letto.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 49
LOTTO B.2
Camera da letto.



Foto n. 50
LOTTO B.2
Bagno.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 51
LOTTO B.2
Vista esterna
GHOO¶LQJUHVVVR
DOO¶DSSDUWDPH
del piano terra dal
terrazzo.



Foto n. 52
LOTTO B.1
Vista della
viabilità interna di
accesso al
magazzino.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 53
LOTTO B.1
Vista esterna del
magazzino.




Foto n. 54
LOTTO B.1
Vista di parte
della tettoia e
dHOO¶DFFHVVRDC
magazzino.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 55
LOTTO B.1
Vista interna del
magazzino.



Foto n. 56
LOTTO B.1
Vista interna del
magazzino.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili




Foto n. 57
LOTTO B.1
Vista interna del
magazzino.



Foto n. 58
LOTTO B.1
Vista di parte
della tettoia del
magazzino.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 59
LOTTO B.1
Vista di parte
della tettoia del
magazzino.




Foto n. 60
LOTTO B.1
Vista di parte
della tettoia del
magazzino.

Tribunale civile di Spoleto
Fallimento n. 19-1/2019
Documentazione fotografica beni immobili



Foto n. 61
LOTTO C
Vista di porzione
della particella
372.



Foto n. 62
LOTTO C
Vista di porzione
della particella
372.