

FOTOGRAFIE




Foto n. 1. Sovrapposizione catastale-ortofoto così da apprezzare il compendio agricolo che si sviluppa davanti il complesso enologico e recettivo, in direzione Nord-Est.



Foto n. 2. Panoramica dal “belvedere” verso valle (foto tratta dal web).



Foto n. 3. I vigneti si estendono fin dall'inizio della tenuta, in prossimità della strada che conduce verso Castelbuono.




Foto n. 4-5-6. Altre suggestive immagini dei vigneti e del lago artificiale.





Foto n. 7. F.R., p.lla 3.



Foto n. 8. F.R., p.lla 13. Vista del retro prospetto.



Foto n. 9. F.R., p.lla 13. Il prospetto principale.



Foto n. 10. Il laghetto artificiale, p.lla 523.



Foto n. 11. Tettoia abusiva realizzata sulle p.lle 610 e 17. Nella successiva fotografia è segnalata da una freccia gialla.



Foto n. 15. Altra immagine del Centro.



Foto nn. 16-18. Fabbriato rurale distinto con la p.lla 593.

Porzione ampliata abusivamente





Foto nn. 19-20. Il piccolo edificio, costruito nelle immediate vicinanze del precedente, è abusivo.



Foto n. 21. Fabbricato rurale identificato dalla p.lla 595 è stato elevato sopra una vasca di riserva idrica.



Foto n. 22. L'edificio sorge sopra una vasca.