



Firmato digitalmente da:

bausi stefano

Firmato il 11/09/2024 00:32

Seriale Certificato: 2117538

Valido dal 23/01/2023 al 23/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO. 1

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Sentenza Fallimentare n° 216/2022 del 22.12.2022

Registro Fallimentare rep n° n° 421-2022.

Fallimento IL FIENILE s.r.l.


Giudice Delegato: Dott.Cristian Soscia

Curatore Dott. Fausto Nediani

C.T.U.: Arch. Stefano Bausi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA F. 12 part 145 sub 2-3-4





UNITA' immobiliare Sub 2

Fotografia da n.n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Vista del fabbricato terra tetto e dei terreni intorno



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6



Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9



Foto n. 10



Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 13



Foto n. 14



Foto n. 15



Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18



Foto n. 19



Foto n. 20



Foto n. 21



Foto n. 22



Foto n. 23



Foto n. 24




Foto n. 25



Foto n. 26



Foto n. 27



Foto n. 28



Foto n. 29



Foto n. 30



Foto n. 31




Foto n. 32



Foto n. 33




Foto n. 34



Foto n. 35



Foto n. 36



Foto n. 37



Foto n. 38

UNITA' immobiliare Sub 3-4



Fotografia n. 1

Vista del fabbricato terratetto



Fotografia n. 2

Vista del fabbricato terratetto



Fotografia n. 3

Vista del fabbricato terra tetto esterno laterale



Fotografia n. 4

Vista del fabbricato terra tetto esterno pavimentato verso retro e sul panorama




Fotografia n. 5-6
Vano ingresso





Fotografia n. 7
Vano cucina



Fotografia n. 8
Scala di accesso al piano primo



Fotografia n. 9
Scala di accesso al piani primo seminterrato



Fotografia n. 10
Camera a destra



Fotografia n. 11
Bagno wc della camera a destra



Fotografia n. 12
camera a sinistra



Fotografia n. 13-14
Bagno wc della camera a sinistra



Fotografia n. 15
Studio a piano seminterrato con accesso al terrazzo sull'esterno



Fotografia n. 16
Bagno wc dello studio



Fotografia n. 17
Bagno wc dello studio



Fotografia n. 18
Veduta dallo studio

RIMESSA sub 4



Fotografia n. 19
La rimessa al piano seminterrato



Fotografia n. 20
La rimessa al piano seminterrato