




BENE 2 - LOCALE COMMERCIALE

Foto 16-17 - Piano terra/rialzato da cui si hanno 2 accessi al locale commerciale costituito in parte da un unico ambiente di grandi dimensioni.

Da questo si accede ad un anti-wc e wc di pertinenza.



Foto 18-19 - Il locale è pavimentato, gli infissi sono in alluminio e l'illuminazione è a soffitto con neon.

Complessivamente lo stato di conservazione e le finiture sono buone.

De








Foto 20-21-22 - Vista di una parete che definisce uno spazio aperto. Dallo spazio unico si accede ad un ambiente con anti-wc e wc di pertinenza.



[Handwritten signature]