

R.G.E. 455/2019

ALLEGATO N. 3

RILIEVO FOTOGRAFICO

LOTTO UNICO:

unità immobiliari in Rho (MI) via San Carlo Borromeo nn.143-145





Foto n. 1: Vista condominio civico 145 da via San Carlo Borromeo



Foto n. 2: Vista condominio civico 145 da via Castellazzo



Foto n. 3: Vista esterna lato strada appartamento



Foto n. 4: Vista esterna ingresso condominio e appartamento



Foto n. 5: Corpo A - Ingresso condominio e cantine



Foto n. 6: Corpo A – vista soggiorno



Foto n. 7: Corpo A - Vista ingresso da soggiorno



Foto n. 8: Corpo A - Vista cucina



Foto n. 9: Corpo A – Vista ingresso da cucina



Foto n.10: Corpo A – vista soggiorno verso disimpegno notte



Foto n. 11: Corpo A – vista soggiorno verso balcone



Foto n. 12: Corpo A – vista da balcone soggiorno verso via S. Carlo



Foto n. 13: Corpo A – vista da balcone soggiorno verso via Castellazzo



Foto n.14: Corpo A – vista balcone cucina



Foto n.15: Corpo A – vista bagno cieco



Foto n.16: Corpo A – vista disimpegno



Foto n.17: Corpo A – vista bagno finestrato




Foto n.18: Corpo A – vista piatto doccia bagno finestrato



Foto n.19: Corpo A – vista stanza da letto 1



Foto n.20: Corpo A – vista stanza da letto 2



Foto n.21: Corpo A – vista stanza da letto 2




Foto n.22: Corpo A – vista da balcone stanza da letto 2



Foto n.23: Corpo A – vista stanza da letto 3



Foto n.24: Corpo B – vista corsello comune e individuazione accesso Box



Foto n.25: Corpo B – individuazione Box di pertinenza