

|Allegato 1|

Lotto 1

documentazione fotografica

Immobile sito in Samugheo, Località Murru Cogone, n.2





ortofoto – individuazione del comparto Lotto 1 e indicazione dei fabbricati, in rosso l'accesso alla proprietà



Foto n. 0 - Ingresso al comparto





Foto n.1 – prospetto sud dell'edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.2 – prospetto nord e ovest dell'edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.3 – prospetto ovest dell'edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.4 – prospetto est dell'edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.5 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista portico lato sud



Foto n.6 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista forno all'angolo portico lato sud





Foto n.7 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista portico lato ovest



Foto n.8 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista portico lato ovest





Foto n.9 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista soggiorno (rif. 3 in pianta)



Foto n.10 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista soggiorno (rif. 3 in pianta)





Foto n.11 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista sala pranzo (rif. 4 in pianta)



Foto n.12 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista sala pranzo (rif. 4 in pianta)





Foto n.13 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 6 in pianta)



Foto n.14 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 6 in pianta)





Foto n.15 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista cucina (rif. 5 in pianta)



Foto n.16 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista cucina (rif. 5 in pianta)





Foto n.17 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista bagno (rif. 10 in pianta)



Foto n.18 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 12 in pianta)





Foto n.19 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista bagno (rif. 15 in pianta)



Foto n.20 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 18 in pianta)





Foto n.21 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 17 in pianta)




Foto n.22 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 17 in pianta)





Foto n.23 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 16 in pianta)



Foto n.24,25 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista ripostiglio (rif. 14 in pianta)





Foto n.26 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista vano scala (rif. 13 in pianta)



Foto n.27 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 27/19 in pianta)





Foto n.28 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 27 in pianta)



Foto n.29 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 31 in pianta)





Foto n.30 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 31 in pianta)



Foto n.31 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista terrazzo (rif. 32 in pianta)





Foto n.32 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista terrazzo (rif. 32 in pianta)



Foto n.33 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 27 in pianta)





Foto n.34 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista bagno (rif. 30 in pianta)



Foto n.35 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 29 in pianta)





Foto n.36 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 28 in pianta)




Foto n.37 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 28 in pianta)





Foto n.38 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 19 in pianta)



Foto n.39 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista disimpegno (rif. 20 in pianta)





Foto n.40 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 21 in pianta)



Foto n.41 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 21 in pianta)





Foto n.42 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista cucina (rif. 26 in pianta)



Foto n.43 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista cucina (rif. 26 in pianta)





Foto n.44 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista soggiorno (rif. 25 in pianta)



Foto n.45 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista soggiorno (rif. 25 in pianta)





Foto n.46 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista soggiorno (rif. 25 in pianta)




Foto n.47 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 22 in pianta)





Foto n.48 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista camera (rif. 22 in pianta)



Foto n.49 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista bagno (rif. 23 in pianta)





Foto n.50 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista terrazzo (rif. 33 in pianta)



Foto n.51 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista terrazzo (rif. 33 in pianta)





Foto n.52 – edificio a destinazione residenziale indicato con A nell'ortofoto, vista terrazzo, dettaglio lastrico dell'ampliamento (rif. 33 in pianta)





Foto n.53 – prospetto sud-ovest dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.54 – prospetto ovest dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.55 – prospetto est dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.56 – prospetto nord-ovest dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.57 vista interna dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, stalle



Foto n.58 vista interna dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, corridoio, dettaglio copertura





Foto n.59 vista interna dell'edificio a destinazione scuderia indicato con B nell'ortofoto, corridoio





Foto n.60 edificio a destinazione stalla indicato con C nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.61 edificio a destinazione stalla indicato con C nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.62 edificio a destinazione stalla indicato con C nell'ortofoto, vista interna



Foto n.63 edificio a destinazione stalla indicato con C nell'ortofoto, vista interna





Foto n.64 edificio a destinazione stalla indicato con C nell'ortofoto, vista interna





Foto n.65 edificio a destinazione stalla indicato con E nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.66 edificio a destinazione stalla indicato con E nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.67 edificio a destinazione stalla indicato con E nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.68 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.69 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.69 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.70 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista corridoio interno





Foto n.71 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista interna



Foto n.72 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista interna





Foto n.73 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista interna



Foto n.74 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista interna





Foto n.75 edificio a destinazione stalla indicato con D nell'ortofoto, vista interna





Foto n.76 edificio a destinazione stalla indicato con F nell'ortofoto, vista esterna



Foto n.77 edificio a destinazione stalla indicato con F nell'ortofoto, vista esterna





Foto n.78 edificio a destinazione stalla indicato con F nell'ortofoto, vista interna



Foto n.79 edificio a destinazione stalla indicato con F nell'ortofoto, vista interna





Foto n.80 edificio a destinazione stalla indicato con F nell'ortofoto, vista interna



Foto n.81 cisterna presso confine est





Foto n.82 vista proprietà verso ovest



Foto n.83 vista pannelli fotovoltaici zona sud-ovest





Foto n.84 vista pannelli fotovoltaici zona sud-ovest

Terralba, marzo 2026

Il Consulente Tecnico
Arch. Ramona Vidili

