






Foto n. 1: Individuazione su Google Maps dell'area in cui ricade l'immobile in oggetto




Foto n. 2: Individuazione dell'area in cui si trova l'immobile pignorato (Google Maps)








Foto n. 3: Individuazione del fabbricato che ospita il bene pignorato (Google Maps)



Foto n. 4: Individuazione dell'immobile pignorato in oggetto in un'immagine estratta da Google Maps







Foto n. 5: Fronte nord dell' immobile in oggetto con accesso da Vico Bernardino Pignataro, 4 a Mercato San Severino (Sa)



Foto n. 6: Fronte nord del fabbricato in cui si trova l' immobile pignorato (parte gialla)



Foto n. 7: Fronte nord-est dell' immobile pignorato in I-II P.



Foto n. 8: Angolo nord-est del bene in esame



Foto n. 9: Vico Bernardino Pignataro a Mercato San Severino (Sa)



**Foto n. 10: Angolo nord-ovest del fabbricato che ospita
il bene in esame in I-II Piano**



Foto n. 11: Vico Bernardino Pignataro a Mercato San Severino (Sa)



Foto n. 12: Accesso al fabbricato su Vico Bernardino Pignataro



**Foto n. 13: Vico Bernardino Pignataro a Mercato San
Severino (Sa), Frazione di Pandola**



Foto n. 14: Accesso al civico 4 di Vico Bernardino Pignataro



Foto n. 15: Androne e corte di accesso comuni



Foto n. 16: Scale comuni di accesso



Foto n. 17: Corridoio comune di accesso



Foto n. 18: Accesso all' appartamento pignorato in I Piano





Foto n. 19: Salone dell' appartamento pignorato in I Piano



Foto n. 20: Scala interna di collegamento al II livello



Foto n. 21: Ingresso-salone dell'appartamento pignorato in I Piano




Foto n. 22: Salone dell'appartamento pignorato prospettante su Vico Bernardino Pignataro





Foto n. 23: Balcone in I Piano prospettante ad ovest



Foto n. 24: Balcone in I Piano prospettante ad ovest



Foto n. 25: Balcone in I Piano prospettante ad ovest




Foto n. 26: Balcone in I Piano prospettante ad ovest





Foto n. 27: Cucina in I Piano




Foto n. 28: Cucina in I Piano






Foto n. 29: Cucina-soggiorno in I Piano



Foto n. 30: Cucina-soggiorno in IP.



Foto n. 31: Cucina-soggiorno in I Piano



Foto n. 32: Cucina-soggiorno in I Piano




Foto n. 33: Cucina-soggiorno in I Piano



Foto n. 34: Cucina in I Piano





Foto n. 35: Cucina in I Piano



Foto n. 36: Cucina in I Piano





Foto n. 37: Bagno in I Piano




Foto n. 38: Bagno in I Piano



Foto n. 39: Ripostiglio-lavanderia in I Piano



Foto n. 40: Ripostiglio-lavanderia in I Piano



Foto n. 41: Disimpegno in I Piano



Foto n. 42: Salone in I Piano





Foto n. 43: Salone in I Piano




Foto n. 44: Scala di collegamento al II Piano



Foto n. 45: Camera in II Piano (sottotetto)



Foto n. 46: Camera in II Piano (sottotetto)



Foto n. 47: Camera in II Piano (sottotetto)



Foto n. 48: Camera in II Piano (sottotetto)



Foto n. 49: Bagno in II Piano (sottotetto)



Foto n. 50: Bagno in II Piano (sottotetto)




Foto n. 51: Camera padronale in II Piano (sottotetto)




Foto n. 52: Camera padronale in II Piano (sottotetto)



Foto n. 53: Cabina armadio nella camera padronale in II Piano



Foto n. 54: Cabina armadio nella camera padronale in II Piano




Foto n. 55: Camera padronale in II Piano (sottotetto)



Foto n. 56: Balcone prospettante ad ovest in II Piano (sottotetto)





Foto n. 57: Balcone prospettante ad ovest in II Piano



Foto n. 58: Balcone prospettante ad ovest in II Piano



Foto n. 59: Balcone prospettante ad ovest in II Piano



Foto n. 60: Balcone prospettante ad ovest in II Piano



Foto n. 61: Degrado all' intradosso del balcone ad ovest in II Piano




Foto n. 62: Pavimento del balcone ad ovest in II Piano



Foto n. 63: Sottotetto con accesso dal balcone prospettante ad ovest in II Piano



Foto n. 64: Locale sottotetto con accesso dal balcone ad ovest in II Piano



Foto n. 65: Caldaia posta sul balcone in II Piano



Foto n. 66: Scala interna di collegamento tra I P. e II P.



