

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
distretto Corte di Appello di Perugia
Perugia (PG) - Via Adamo Biagini n. 5
Spoleto (PG) – Via XXV Aprile n. 52

Giudice Delegato: Dottoressa Stefania Monaldi

Curatore: Dottor Filippo Maria Pantini

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COSTRUZIONI [REDACTED]

TRIBUNALE DI PERUGIA R.G.L.G. 28/2026

PREMESSA

Con incarico conferitoci dal Curatore della Liquidazione Dottor Filippo Maria Pantini, lo scrivente Istituto veniva preliminarmente investito del compito di custodire il veicolo assoggettato alla massa procedurale per poi procedere a successiva stima e vendita.

Sulla scorta di tale autorizzazione, in data 12/06/2026, veniva operato il trasferimento presso la sede I.V.G. di Ponte Felcino (PG) Via Adamo Biagini n.5 a mezzo del soccorso stradale Autocarrozzeria Fe.Pa. snc.

Successivamente, in data 25/08/2026, sulla scorta della istanza avanzata dal Curatore, lo scrivente Istituto veniva ulteriormente autorizzato a dare corso a tutta l'attività propedeutica alla liquidazione dell'attivo, quali la stima e la vendita da eseguirsi prima dell'approvazione del programma di liquidazione ex art.213 co.6 CCII.

ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

In data 01/09/2026 si è proceduto quindi proceduto ad ispezionare il veicolo dal punto di vista fisico e meccanico.

Si è quindi eseguita la necessaria raccolta dei dati costruttivi ed è stata eseguita una attenta valutazione delle condizioni di carrozzeria e degli interni.

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL VEICOLO





DATI TECNICI E COSTRUTTIVI

TARGA: DZ057HV

TELAIO: W0L0SDL68A4038777

CLASSE/USO: AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO

MODELLO MARCA: OPEL CORSA

DATA IMMATRICOLAZIONE: 18/11/2009

TIPO CAMBIO: MECCANICO

CILINDRATA: 998 CC

POTENZA: KW 44

ALIMENTAZIONE: BENZINA

ULTIMA REVISIONE REGOLARE: 17/07/2024

KM PERCORSI: 134.654 KM

STATO CARROZZERIA: QUALCHE IMPERFEZIONE DI LIEVE/MEDIA ENTITA' SU PARTE DELLA CARROZZERIA, URTO SU FANALE POSTERIORE A SX, GUARNIZIONE DANNEGGIATA SU SPORTELLLO LATO GUIDA.

PNEUMATICI: MEDIAMENTE USURATI - RESIDUA UN 40% - ATTUALMENTE IDONEI PER LA CIRCOLAZIONE.

INTERNI: IN NORMALI CONDIZIONI, NON SI RAVVISANO STRAPPI O LACERAZIONI AI TESSUTI INTERNI.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per attribuire una adeguata valutazione al veicolo, si è proceduto sostanzialmente con metodo comparativo, tenendo debitamente conto dei seguenti parametri:

- Condizioni strutturali de veicolo, stato conservativo e grado di usura;
- marca, modello, alimentazione, allestimento e kilometraggio;
- presenza o mancanza di eventuali documenti;
- anno di costruzione o produzione;
- reperibilità di veicoli analoghi sul mercato ed eventuale appetibilità e commerciabilità degli stessi;

Il valore attribuito è stato assegnato dopo una giusta ed equilibrata mediazione dei prezzi raccolti dalle indagini di mercato e dai listini eurotax, che hanno preso a riferimento la normale piazza commerciale e quella giudiziaria, che segue speciali norme e parametri, quali anche l'assenza di garanzia per vizi evidenti e/o occulti ex art.2922 c.c.

Il bene è stato periziato in condizioni dinamiche, verificando funzionalità e efficienza.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto posto in premessa, espletate e completate le necessarie indagini, si ritiene che al veicolo possa essere cautelativamente attribuito un valore complessivo pari ad **Euro 1.200,00** (milleduecento/00) al netto di iva che graverà ulteriormente in sede di vendita ove prevista per legge.

Ritenendo di aver adempiuto e assolto la funzione con perizia e diligenza, si porgono

Distinti saluti

Perugia 03/09/2026

Istituto Vendite Giudiziarie

ADDETTO I. V. G.
Luigi Bastianelli

