

ALL N


N=-54900

MAPPA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




STATO DI FATTO RILEVATO AL SOPRALLUOGO


Scala 1.100



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO

All. N

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto aerea della zona



Foto aerea con sovrapposizione catastale



Foto n°1: strada comunale di accesso alla Loc.tà Casal della Valle



Foto n° 2: strada di accesso all'abitato dello Loc.tà Casal della Valle



Foto n° 3: Fabbricato a confine con le U.I. oggetto di stima



Foto n°4: Zona di accesso al fabbricato infestato da varie specie erbacee



Foto n°5: Prospetto Nord del fabbricato oggetto di stima



Foto n°6: Prospetto Ovest del fabbricato oggetto di stima



Foto n° 7:Prospetto Sud del fabbricato oggetto di stima (si notano varie specie infestanti arbustive ed arboree)



Foto n°8: Prospetto Ovest del fabbricato oggetto di stima Foto n° 7:Prospetto Sud del fabbricato oggetto di stima (si notano varie specie infestanti arbustive ed arboree)



Foto n°9: locale ex stalla al piano terra (C.F. fg 303 part 71/1)



Foto n°10:particolare della scala in muratura posta nel locale ex stalla al piano terra (C.F. fg 303 part 71/1)



Foto n°11:locale cucina al piano terra (C.F. fg 303 part 71/1)



Foto n° 12: locale letto n° 1 al piano primo (C.F. fg 303 part 71/1)



Foto n°13: locale letto n° 2 al piano primo (C.F. fg 303 part 71/1)



Foto n°14: Particolare del solaio di copertura visto dall'asola del solaio del piano secondo in mancanza della scala di accesso (C.F. fg 303 part 71/2)