
Allegato _ 002

Documentazione fotografica

Immobile oggetto di valutazione:
Comune di CODOGNO (LO) Via Rosolino Passerini n.9/E
Appartamento con annesso vano di cantina
n.2 box d'autorimessa

TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.002 – 201 Foto LOTTO 1

Foglio 10 mapp. 363 sub. 5 (appartamento con cantina)

Foglio 10 mapp.363 sub.18 (box d'autorimessa)



Foto n. 1 e 2 – Strada privata di accesso, diramantesi da Via Passerini





Foto n. 3 e 4 – Vista dell'edificio (evidenziato l'appartamento)





Foto n. 5 e 6 – ingresso all'appartamento da atrio condominiale





Foto n. 7 e 8– Soggiorno





Foto n. 9 e 10 – Cucina





Foto n. 11 e 12 – Disimpegno





Foto n. 13 e 14 – Bagno 1





Foto n. 15 e 16 – Camera





Foto n. 17 e 18 – altra Camera





Foto n. 19 – secondo Bagno



Foto n.20 – Balcone a servizio della cucina



Foto n. 21 e 22 – Cantina





Foto n. 23 e 24 – Box sub.18





Foto n.25 – Box sub.18

TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.002 – 202 Foto LOTTO 2

Foglio 10 mapp. 363 sub. 13 (box d'autorimessa)



Foto n. 1 e 2 – Box sub.13





Foto n. 3 – vista interna del Box