

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – E.I. N° 102/2023 RGE



1) Vista del lavatoio al 2° piano.



2) Vista della terrazza al 2° piano.



3) Vista del disimpegno al 2° piano.



4) Vista di una soffitta al 2° piano.



5) Vista di una soffitta al 2° piano.




6) Vista di una soffitta al 2° piano.



7) Vista di una soffitta al 2° piano.



8) Vista di una soffitta al 2° piano.



9) Vista di una soffitta al 2° piano.



10) Vista della terrazza al 1° piano.




11) Vista della terrazza al 1° piano.



12) Vista della cucina al 1° piano.



13) Vista del soggiorno al 1° piano.



14) Vista del soggiorno al 1° piano.




15) Vista di una camera al 1° piano.



16) Vista di una camera al 1° piano.



17) Vista di una camera al 1° piano.



18) Vista di una camera al 1° piano.



19) Vista del bagno al 1° piano.



20) Vista dell'ingresso al 1° piano.



21) Vista del vano scala al piano terra.



20) Vista del bagno del laboratorio.



23) Vista del bagno del laboratorio.



24) Vista del laboratorio.




25) Vista del laboratorio.



26) Vista del laboratorio.



27) Vista del laboratorio.



28) Vista dell'ingresso dell'autorimessa.



29) Vista del laboratorio.



30) Vista esterna.




31) Vista esterna.



32) Vista esterna.



33) Vista esterna.



34) Vista esterna.



35) Vista esterna.



36) Vista esterna.



37) Vista esterna.



38) Vista esterna.



39) Vista esterna.



40) Vista esterna.