







DEPOSITO ABUSIVO CON COPERTURA IN ETERNIT



CHIUSURA BALCONE SENZA TITOLO ABILITATIVO





LATO NORD EST



INGRESSO AUTORIMESSA



## AUTORIMESSA





## COPERTURA









## PIANO RIALZATO











ENTRATA

