

Allegato 4

Documentazione fotografica





Foto n°1 vista prospetto da Via Brigata Sassari lato sud



Foto n°2 prospetto Via Corsica lato nord-est





Foto n°3 prospetto Via Corsica lato nord



Foto n°4 vista del cortile comune interno dal portone d'ingresso





Foto n°5 vista ingresso locale tecnico situato sotto scala esterna dal cortile interno comune



Foto n°6 particolare del locale tecnico





Foto n°7 vista interna cortile di ingresso comune



Foto n° 8 particolare scala d'accesso al piano primo dell'immobile identificato al sub.8





Foto n°9 particolare ingresso soffitta



Foto n°10 particolare vano ubicato adiacente all'ingresso della soffitta





Foto n°11 vista altro vano soffitta



Foto n°12 bagno del piano soffitta





Foto n° 13 vano adibito a zona lavanderia al piano soffitta



Foto n° 14 altro vano al piano soffitta





Foto n°15 vista particolare apertura verso Via Brigata Sassari dal piano soffitta





Foto n°16 particolare terrazza calpestabile del piano soffitta



Foto n°17 particolare terrazza calpestabile del piano soffitta





Foto n°18 vista scala interna d'accesso al piano soffitta



Foto n°19 vista scala dal piano primo per accesso al piano soffitta





Foto n°20 corridoio/disimpegno zona notte e vista scala d'accesso al piano soffitta



Foto n°21 proseguo corridoio/disimpegno zona notte






Foto n°21 primo vano camera zona notte



Foto n°22 secondo vano camera zona notte






Foto n°23 terzo vano camera zona notte



Foto n°24 bagno zona notte





Foto n°25 soggiorno/sala adiacente a corridoio/disimpegno zona notte



Foto n°26 vista disimpegno/ingresso





Foto n°27 particolare disimpegno/ ingresso



Foto n°28 particolare disimpegno del bagno e del ripostiglio a servizio della zona giorno





Foto n°29 vista zona giorno vano sala/ pranzo



Foto n°30 particolare zona giorno vista sala da pranzo





Foto n°31 vista vano cucina



Foto n° 32 altra vista cucina






Foto n°33 ingresso unità adiacente all'ingresso della corte interna identificata al sub.55



Foto n°34 ripostiglio situato al lato sinistro dell'ingresso





Foto n°35 vista vano principale



Foto n°36 vista particolare vano principale






Foto n°37 vista ingresso




Foto n°38 corridoio zona notte






Foto n°39 vano ripostiglio zona attrezzature da palestra



Foto n°40 bagno





Foto n°41 camera da letto



Foto n°42 ingresso magazzino / garage





Foto n°43 vano tecnico del magazzino



Foto n°44 vano corridoio del magazzino





Foto n°45 vano tecnico



Foto n°46 garage





Foto n°47 ulteriore vista garage



Foto n°48 ulteriore vista garage





Foto n°49 ulteriore vista garage

