

Allegato 1

Documentazione Fotografica



Allegato Fotografico

Immobile sito nel Comune di Palma di Montechiaro (AG), via Sant'Antonino n.59, piano 1S-T-1-2-3, in catasto al Foglio 27, Particella 4598, Sub. 1.



1. Prospetto esterno – lato nord-est via Sant'Antonino



2. Prospetto esterno – lato sud-ovest via dei Pastori





3. Piano Seminterrato – cantina utilizzata come soggiorno



4. Piano Seminterrato - wc





5. Piano Seminterrato - lavanderia



6. Piano Seminterrato – Ingresso secondario posto sulla via dei Pastori





7. Piano Terra – cucina/soggiorno



8. Piano Terra - bagno





9. Piano Terra – Porta finestra utilizzata come accesso, posta su via S. Antonino



10. Vano scala – portone di ingresso via S. Antonino





11. Piano Primo – Camera 1




12. Piano Primo – Camera 1





13. Piano Primo – balcone con affaccio su via S. Antonino



14. Piano Primo – balcone con affaccio sulla via dei Pastori





15. Piano Secondo - Camera 2



16. Piano Secondo – Camera 2





17. Piano Secondo - Cameretta



18. Piano Secondo – Cameretta infisso esterno lato via dei Pastori





19. Piano Terzo – Unico ambiente non rifinito e coperto con pannelli coibentati



20. Piano Terzo – Unico ambiente non rifinito e coperto con pannelli coibentati

