

Veranda non autorizzata

Gazebo in legno chiuso su quattro lati
in difformità al progetto approvato



Foto n.1 – Vista esterna appartamento al piano rialzato (primo catastale),
sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10 - Pianella (PE)




Foto n. 2 – Vista portone di accesso all'appartamento al piano rialzato (primo catastale)




Foto n. 3 –Vista ingresso dell'appartamento pignorato



Foto n. 4 –Vista soggiorno dell'appartamento pignorato




Foto n. 5 – Vista cucina dell'appartamento pignorato




Foto n. 6 – Vista disimpegno dell'appartamento pignorato



Foto n. 7 –Vista bagno dell'appartamento pignorato



Foto n. 8 –Vista altro bagno dell'appartamento pignorato



Foto n. 9 –Vista camera dell'appartamento pignorato



Foto n. 10 – Vista della veranda realizzata su porzione del balcone lato Nord per la quale non risultano reperite le dovute autorizzazioni edilizie



Foto n. 11 – Vista interna gazebo in legno, attualmente chiuso su quattro lati in difformità al progetto approvato, collegato al balcone dell'appartamento pignorato



Foto n. 12 – Altra vista del gazebo in legno (difforme dal progetto approvato) e del terreno contiguo all'appartamento pignorato



Foto n. 13 – Vista laterale di cui alla foto precedente



Foto n. 14 – Altra vista laterale di cui alla foto precedente

