

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Il condominio visto dalla via; l'unità in oggetto ha accesso dal resede a comune sul fronte antistante l'edificio. Notasi i ponteggi dei lavori di efficientamento ancora in corso



Foto 2 – L'ingresso all'unità in oggetto (residenza) dalle scale alle quali si accede dal resede comune anteriore. Notasi il rivestimento in pannelli isolanti oggetto dei lavori che risultano attualmente sospesi



Foto 3 – La finestra nel vano anteriore (camera) che prospetta sul vano scale



Foto 4 – Il vano camera che prospetta sulle scale. In tale vano è presente la botola che lo collega al sottostante garage



Foto 5 – L'angolo cottura sul tergo del soggiorno



Foto 6 – Vista dalla camera del soggiorno



Foto 7 – Il vano camera verso il giardino



Foto 8 – Il servizio igienico



Foto 9 – Particolare del bagno con la vasca



Foto 10 – Particolare del bagno con il lavandino



Foto 11 – Il resede tergale occupato dai ponteggi dei lavori in corso



Foto 12 – Resede tergale verso “monte”



Foto 13 – La scaletta di ingresso al resede dal passaggio interno



Foto 14 – Il passaggio interno che conduce a resede tergale dell'unità residenziale



Foto 15 – L'accesso al garage 1 dal resede anteriore del condominio



Foto 16 – Interno del garage 1



Foto 17 – Il garage 2 in sfondo visto dall'accesso comune



Foto 18 – Il garage 2. Notasi al soffitto la botola di collegamento alla soprastante residenza



Foto 19 – La porta di collegamento fra i due garage, vista dal garage 2



Foto 20 – Il locale autoclave condominiale



Foto 21 – La caldaia del termosingolo sul vano scala; notasi il rivestimento isolante da ultimare



Foto 22 – La rampa di accesso all'ingresso comune dei garage dal quale accede il garage 2




Foto 23 – Particolare di un infisso esterno in legno con vetrocamera; in successione la persiana in legno



Foto 24 – Un particolare del cattivo stato manutentivo delle facciate e parti in c.a. che dovevano essere oggetto di lavori attualmente sospesi