

TRIBUNALE DI FORLÌ

Relazione di stima per R.G.. n° 10/23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO 3.1 - Lotto 1



Foto 1- Prospetto Principale – Viale Mistadella



Foto 2- Ingresso condominiale



Foto 3- vano scala condominiale




Foto 4- vano scala condominiale all'interrato



Foto 5- rampa garage condominiale

Fg13 part.773 sub. 27 - autorimessa




Foto 6- Autorimessa



Fg13 part.773 sub. 10 - abitazione

Foto 7- Ingresso/pranzo/soggiorno



Foto 8- pranzo/soggiorno



Foto 9- pranzo/soggiorno



Foto 10- balcone zona giorno



Foto 11- disimpegno



Foto 12- Camera matrimoniale



Foto 13- bagno





Foto 15- balcone zona notte



Foto 16- balcone zona notte