

**STIMA BENI MOBILI
FALLIMENTO N° 7/2025**

EM ECO COSTRUZIONI SRL

Via Case Chiesa n° 20

67052 Balsorano AQ

P.I. 01934850668

Curatore: Dott.ssa Maria Dolores Mastroddi

OGGETTO: VALUTAZIONE DI BENI MOBILI

Ho ricevuto l'incarico dal Curatore del Fallimento in oggetto, Dott.ssa Maria Dolores Mastroddi, per la valutazione dei beni di Proprietà della Società sopra indicata.

Tanto premesso il sottoscritto Francesco Coccia, nato ad Avezzano (AQ) il 23.04.1967 ed ivi residente in Via Marcello Malpighi 49 - C.F.: CCCFNC67D23A515A, iscritto come perito al nr. 11131 dell'elenco del Tribunale di Avezzano, attesta quanto segue:

BENI PRESENTI PRESSO IL DEPOSITO

AUTOCARRO PER TRASPORTO COSE MODELLO: CITROEN GJ9HXC7N4

TARGATO: FX196XB ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 2007

ALIMENTAZIONE GASOLIO

PORTATA 490 KG

Il Veicolo si presenta in pessime condizioni d'uso: Non marciante con problemi al motore (FUSO) gomme completamente a terra – Veicolo senza revisione.

Il veicolo per le condizioni in cui si trova DEVE ESSERE DEMOLITO.

Costo della demolizione è di circa 100,00 euro compreso il trasporto.

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 0,00

1) Sedia GX TRUST

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 00,00

2) Betoniera BR 300 monofase EDIL LAME SRL

HP 2 - Anno 1010 - Cod. 13905 – Volt: 220

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 70,00

3) Impastatore (miscelatore)

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

4) N° 6 Croci

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 50,00

5) Martello Demolitore Elettrico

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

6) Compressore STANLEY (PICCOLO)

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 80,00

7) Saldatrice PARVA 145

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 80,00

8) Taglia piastrelle /troncatrice STAYER Piccola

L'attrezzatura si presenta in buono stato (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 40,00

9) Trapano/avvitatore BOSCH

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

10) Smerigliatrice Dewalat gialla

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 00,00

11) Smerigliatrice MAKITA verde

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

12) Pedana zincata con scaletta

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

13) Trapano/avvitatore BOSCH

L'attrezzatura si presenta in uno stato di abbandono (non è stato possibile provarla)

Valore stimato nelle condizioni in cui si trova Euro 30,00

Valore complessivo dei Beni.....Euro 500,00

PER I VALORI DI STIMA SI E' TENUTO CONTO DEI SEGUENTI PARAMETRI:

- 1) Controllo funzionalità dove è stato possibile
- 2) Controllo documentazione di circolazione ed eventuali certificazioni (Tutti i beni sono senza certificazioni o documentazione)
- 3) Domanda/offerta nuovo usato;
- 4) Rispondenza alle normative vigenti sulla sicurezza e inquinamento.
- 5) Difficoltà logistiche per il ritiro della merce
- 6) Raccolta documentazione fotografica dei beni

Si rimette la presente perizia di stima secondo le correnti valutazioni di mercato.

Avezzano lì, 05/02/2026

IN FEDE
Francesco Coccia