


**RILIEVO FOTOGRAFICO IMMOBILE UBICATO IN SCAFATI ALLA VIA CATAPANO  
TRAVERSA FIORE N° 04 E CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N° 01 – PARTICELLA  
N° 1092 SUB 01**




**FOTO N° 01 TRAVERSA FIORE, STRADA DI ACCESSO**



**FOTO N° 02 – INGRESSO ALLA PROPRIETA' DEL SIG. [REDACTED]  
DA T.SA FIORE, ATTRAVERSO L'UNICO INGRESSO IN COMUNE CON [REDACTED]**



**FOTO N° 03 – VANO IN PIANO PRIMO CON LA SCALA D'ACCESSO**



**FOTO N° 04 – SCALA DI ACCESSO AL VANO IN PIANO PRIMO – PICCOLO VANO ESTERNO IN PIANO TERRA ADIBITO A BAGNO ED ACCESSO AL PIANO CANTINATO**



**FOTO N° 05 – VANO BAGNO IN PIANO TERRA**




**FOTO N° 06 – ACCESSO AL PIANO CANTINATO**



**FOTO N° 07 – INGRESSO E CONDIZIONI ATTUALI DEL VANO IN PIANO PRIMO**



**FOTO N° 08 – CONDIZIONI ATTUALI INTERNE DEL VANO IN PIANO PRIMO**




**FOTO N° 09 – INGRESSO E CONDIZIONI ATTUALI DEL VANO CANTINATO**



**FOTO N° 10 – CONDIZIONI ATTUALI INTERNE DEL VANO CANTINATO**



**FOTO N° 11 – VANO DEPOSITO AL PIANO TERRA – CORTE ESCLUSIVA E TETTOIA ANTISTANTE RICADENTE, IN PARTE, NELLA PROPRIETA' [REDACTED]**



**FOTO N° 12 – PARTE RETROSTANTE IL FABBRICATO DA TRAVERSA SOLIMENO**