

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – R.Es.19/2025

Foto 1 – Vista Esterna fabbricato da via Delle Meduse



Foto 2 – cancellino ingresso da via Delle Meduse (lasciato avviso il 27.10.25)



Foto 3 – vista da Via Delle Meduse




Foto 4 – Retro fabbricato da via delle Stelle Marine



Foto 5 – Ingresso da Via delle Meduse




Foto 6 – fabbricato vista via delle Meduse ang. Via delle Stelle Marine



Foto 7 – lato fabbricato da via delle Stelle Marine




Foto 8 – fronte fabbricato da via delle Meduse



Foto 9 – corte retro fabbricato vista dall'alto



Foto 10 – corte fronte fabbricato



Foto 11 – fronte fabbricato piano terra



PIANO TERRA SUB 1

Foto 12 – Ingresso



Foto 13 – umidità soffitti piano terra



Foto 14 – ingresso/disimpegno



Foto 15 – ingresso/dismpegno



Foto 16 – pranzo-soggiorno



Foto 17 – umidità pareti e soffitti



Foto 18 – pranzo-soggiorno




Foto 19 – pranzo-soggiorno




Foto 20 - cucina



Foto 21 - dispensa



Foto 22 - dispensa



Foto 23 – camera da letto 1



Foto 24 – camera da letto 1



Foto 25 – camera da letto 1



Foto 26 – bagno



Foto 27 - bagno



Foto 28 – camera da letto 2



Foto 29 – camera da letto 2



Foto 30 – umidità pareti camera da letto 2



Foto 31 – portoncino ingresso al piano terra



Foto 32 – ingresso al piano terra



Foto 33 – finestre camere da letto piano terra



SCALA INTERNA ACCESSO PIANO PRIMO E SECONDO

Foto 34 – scala di accesso ai piani superiori



Foto 35 – scala al piano primo



Foto 36 – scala tra piano primo e secondo



Foto 37 – scala accesso piano secondo



Foto 38 – scala tra piano secondo e primo



Foto 39 – scala tra piano primo e terra



PIANO PRIMO SUB 2

Foto 40 – ingresso appartamento “A” piano primo



Foto 41 – ingresso appartamento “A”



Foto 42 – ingresso/disimpegno



Foto 43 – ingresso/disimpegno



Foto 44 – camera da letto



Foto 45 – camera da letto



Foto 46 – bagno



Foto 47 – bagno



Foto 48 – ingresso/disimpegno



Foto 49 – pranzo-soggiorno



Foto 50 – pranzo-soggiorno



Foto 51 – pranzo-soggiorno



Foto 52 – pranzo-soggiorno vista cucina




Foto 53 – pranzo-soggiorno



Foto 54 – veranda pranzo-soggiorno



Foto 55 – veranda pranzo-soggiorno



Foto 56 – veranda bagno



Foto 57 – veranda bagno



Foto 58 – veranda accesso appartamento “B”




Foto 59 – accesso appartamento “B”



Foto 60 – pranzo-soggiorno



Foto 61 – pranzo-soggiorno




Foto 62 – pranzo-soggiorno vista cucina




Foto 63 – pranzo-soggiorno vista bagno



Foto 64 – camera da letto




Foto 65 – camera da letto



Foto 66 - bagno



Foto 67 - bagno



PIANO SECONDO SUB 3

Foto 68 – ingresso appartamento “A” piano secondo



Foto 69 – pranzo-soggiorno appartamento “A”



Foto 70 – pranzo-soggiorno



Foto 71 – pranzo soggiorno vista disimpegno



Foto 72 - disimpegno



Foto 73 - bagno



Foto 74 - bagno



Foto 75 - bagno



Foto 76 – camera da letto




Foto 77 – camera da letto



Foto 78 – veranda camera da letto/pranzo-soggiorno




Foto 79 – veranda pranzo-soggiorno



Foto 80 – veranda bagno/pranzo-soggiorno




Foto 81 – porta ingresso veranda appartamento “B”



Foto 82 – porta ingresso appartamento “A”



Foto 83 – veranda appartamento “B”




Foto 84 – ingresso appartamento “B”



Foto 85 - bagno



Foto 86 - bagno



Foto 87 - bagno



Foto 88 – camera da letto 1



Foto 89 – camera da letto 1




Foto 90 – camera da letto 1



Foto 91 – camera da letto 2



Foto 93 – camera da letto 2




Foto 94 – veranda ingresso appartamento “B”



Il C.T.U

Geom. Ambra Evangelisti

