

LOTTO N. 4 **ALLEGATO N. 21**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI
Comune di Moliterno (PZ)- Via San G. Mazzini e via San Biagio - C.F. Foglio 16 part. 773 sub 1-2-3



Via Giuseppe Mazzini Ingresso piano terra Sub 2 e piano Primo e secondo sub 3



Via San Biagio vista Ingresso al locale sub1 - Piano S1 -




Foto Interna – ingresso Via San Biagio - Piano S1 - Sub 1





Foto Interna – Negozio ingresso Via G. Mazzini - Piano T – Sub 2






Foto Interna - Piano 1 – Sub 3- Camera




Foto Interna - Piano 1 – Sub 3- STUDIO



Foto Interna - Piano 1 – Sub 3- Bagno



Foto Interna - Scala di accesso al piano 2 – Sub 3




Foto Interna - Locali Sottotetto Piano 2 – Sub 3-






Foto Interna - disimpegno Sottotetto Piano 2 – Sub 3



Foto Interna - locale servizi Sottotetto Piano 2 – Sub 3

