

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - VISTA AD ANGOLO TRA TRE VIE GRAMSCI E D'ANNUNZIO



Figura 2 - PROSPETTO SU VIA D'ANNUNZIO



Figura 3 - CANCELLO D'INGRESSO DA VIA D'ANNUNZIO



Figura 4 – TETTOIA PROSPICIENTE VIA GRAMSCI



Figura 5 - TETTOIA INTERNA



Figura 6 - TETTOIA INTERNA



Figura 7 - PROSPETTO ESTERNO



Figura 8 - PROSPETTO ESTERNO



Figura 9 - INGRESSO-SOGGIORNO



Figura 10 - TINELLO CUCINA



Figura 11 – CUCINA



Figura 12 - LETTO 1




Figura 13 - LETTO 2



Figura 14 - BAGNO 1



Figura 15 - CABINA ARMADIO



Figura 16 - BAGNO 2



Figura 17 - PORZIONE DI SCOPERTO ANNESSA INDEBITAMENTE AL SUB 16