
TRIBUNALE DI NUORO

SEZIONE EE.II.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 19/2013 R.G.E.

ALLEGATO 3

FOTOGRAFIE ESTERNE ED INTERNE DEL BENE E PLANIMETRIA







Foto 1 e 2 - vista esterna immobile dalla SS 125 (nota come via Nazionale)





Foto 3 - vista esterna immobile dal subalterno (BCNC)




Foto 4 - vista esterna immobile dal subalterno (BCNC) con inquadramento in rosso del vano realizzato in abuso





Foto 5, piano terra - vista ingresso dalla veranda



Foto 6, piano terra – vista scala ingresso





— Foto 7, piano terra – vista interna vano pranzo/soggiorno




— Foto 8, piano terra – vista interna cucina






→ Foto 9, piano terra – vista interna bagno




→ Foto 10, piano terra – vista interna camera






— Foto 11, piano terra – vista interna studio




— Foto 12, piano terra – vista locale pluriuso





— Foto 13, piano terra – vista esterna veranda sul retro




— Foto 14, piano primo – vista camera





→ Foto 15, piano primo – vista bagno



→ Foto 16, piano primo – vista camera





Foto 17, piano primo – vista bagno



Foto 18, piano primo – vista camera






Foto 19, piano primo – vista camera




Foto 20, piano primo – vista esterna terrazza con in evidenza porzione immobile in abuso



PIANO TERRA

Immobile distinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di San Teodoro, foglio ●, Mappale ● Sub ●



▨ PORZIONE RILEVATA IN ABUSO




1 Pianta piano terra con tratteggiato in rosso la porzione di immobile in abuso



PIANO PRIMO

Immobile distinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di San Teodoro, foglio Mappale Sub.

 PORZIONE RILEVATA IN ABUSO

Pianta piano primo con tratteggiato in rosso la porzione di immobile in abuso

