

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA A

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI IMMOBILI RELATIVI A

ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 104/2025 RGE



FOTO 1 – PROSPETTO COMPLESSO



FOTO 2 – ACCESSO CONDOMINIALE




FOTO 3 – VANO SCALA COMUNE



FOTO 4 – INGRESSO




FOTO 5 – CUCINA




FOTO 6 – SOGGIORNO




FOTO 7 – CAMERA



FOTO 8 – CAMERA



FOTO 9 – BALCONE



FOTO 10 – BAGNO




FOTO 11 – AUTORIMESSA



FOTO 12 – INGRESSO AUTORIMESSA



FOTO 13 – STRADELLO COMUNE GRAVATO DA SERVITU'



FOTO 14 – VISTA PROSPETTO RETRO