



STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 1 – Vista su via Pizzomunno (strada di accesso box) –





STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 2 – Vista cancello ingresso box da via Pizzomunno –





STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 3 – Particolare rampa e porta di accesso piano interrato –





STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 4 – Particolare corsia accesso box –





ISO 9001
U-C (Certification)

STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA


Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 5 – Particolare sistema di allarme box –





STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022




FOTO n. 6 – Vista interna box –





ISO 9001
L.C. (Certification)

STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 7 – Particolare pavimentazione box –





ISO 9001
I.L.C. (Certification)

STUDIO DI INGEGNERIA VENTAROLA

Ing. Antonio Ventarola – Via Vittorio Veneto 103 ☎ 0881.1781446 - 71036 LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 368/2022



FOTO n. 8 – Particolare box –

