



Foto 4 Il pianerottolo del P.3° sottotetto



Foto 5 La foto inquadra in fondo la porta di ingresso e parzialmente il soggiorno




Foto 6 La cucina con il rivestimento in piastrelle di ceramica sul paino cottura e lavandino



Foto 7 La tettoia realizzata sul terrazzo della cucina e del soggiorno



Foto 8 Le infiltrazioni sul soffitto della camera




Foto 9 il bagno



Foto 10 I listoni di legno con cui è realizzata la tettoia