



Foto 2: fabbricato condominiale, vista da via A. Canova (da est), evidenziata in azzurro la porzione relativa all'appartamento pignorato



Foto 3: fabbricato condominiale, particolare facciata sud, evidenziata in azzurro la porzione relativa all'appartamento pignorato



Foto 4: fabbricato condominiale, particolare facciata sud, evidenziata in azzurro la porzione relativa all'appartamento pignorato



Foto 5 – Foto 6: fabbricato condominiale, particolare facciata sud in corrispondenza all'appartamento pignorato – ingresso condominiale



Foto 7: scala esterna di accesso all'autorimessa interrata




Foto 8: vano-scala condominiale



Foto 9: corridoio condominiale



Foto 10: porta d'ingresso dell'appartamento

Interni dell'Appartamento al piano primo



Foto 11: soggiorno-pranzo-cottura



Foto 12: soggiorno-pranzo-cottura



Foto 13: soggiorno-pranzo-cottura



Foto 14: soggiorno-pranzo-cottura



Foto 15: soggiorno-pranzo-cottura



Foto 16: soggiorno-pranzo-cottura




Foto 17 - Foto 18: terrazza



Foto 19: disimpegno



Foto 20: camera



Foto 21: camera



Foto 22: camera



Foto 23 - Foto 24: bagno



Foto 25 - Foto 26: bagno e caldaia

Piano interrato e Garage



Foto 27: corridoio comune piano interrato, porta di accesso all'autorimessa



Foto 28: autorimessa interrata, individuato con freccia azzurra l'ingresso del garage pignorato



Foto 29: autorimessa interrata



Foto 30: autorimessa interrata, individuato con freccia azzurra l'ingresso del garage pignorato

Garage al piano interrato




Foto 31: garage



Foto 32: garage