# ALLEGATO 06

# Documentazione fotografica

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista del fabbricato dalla via Costantino Nivola





Prospetto laterale Nord





Prospetto laterale Ovest




Viste giardino











**Piano interrato**

Scala di accesso esterna dal giardino






Porta di accesso dal giardino



Scala di accesso interna dal soggiorno



Cantina





Cantina



Lavanderia



Servizio





**Piano terra**

Portico di accesso al soggiorno





Portico di accesso al disimpegno zona notte





Locale tecnico (abusivo)






Pergola prospettante la cucina (abusiva)





Portico zona barbecue (abusivo)





Cucina



Soggiorno con scala di accesso al piano primo



Disimpegno





Bagno





Camera



Camera



Camera



Camera con cabina armadio e bagno






Cabina armadio



Bagno



**Piano primo**

Studio





Veranda a nord-est



Veranda a sud-ovest

