

Localizzazione civ. 17 – Google maps




Zoom– google maps



ESTERNI




Vista parte condonata prospetto dal piazzale




Piazzale antistante immobile






Particolari veranda e condizioni facciate edificio


INTERNI




Vano scala




Accesso int. 2






Ingresso







zona cucina



vista soggiorno



varco accesso alla veranda/bagno



Bagno



part. veranda/lavanderia



in rosso spazio di proprietà come identificato dalla proprietaria




vista autostrada e piazzale foto 2



lesioni intonaco soffitto veranda

LOCALE SOTTOTETTO



rampa di accesso



porta accesso





situazione copertura



area annessa alla proprietà int. 2 secondo quanto appare dalla pln catastale e confermato dall’esecutata

LOCALE CANTINA/DEPOSITO


accesso vano scala


ingresso cantina


locale verso il giardino


locale verso giardino


ingresso lato giardino


terreno annesso int. 2