ALL. 4
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


ESTERNA

PANORAMICA

DA WEBGIS PAT



PROSPETTO NORD PALAZZINA – IN EVIDENZA PORZIONE OGGETTO DI STIMA



PROSPETTO NORD



PORTICO/CORTILE – LATO NORD – IN EVIDENZA POMPA DI CALORE



PROSPETTO OVEST



LATO EST – IN EVIDENZA CASSETTE CONTATORI



INTERNO PORTICO



PROSPETTO NORD (INGRESSO BAR DAL PORTICO)



FOTO POSIZIONE PARCHEGGI (su P.ed. 1503)
(dove risulta intavolata la servitù di parcheggio a favore della P.ed. 293 – P.M.3 (oggetto di perizia) e P.M. 5, 6, 7, 8 a carico della P.ed. 1503)
Da evidenziare che dalla planimetria allega al GN 1656/3 risultano rappresentati 7 parcheggi ma realizzati 5, come si vede dalla foto



STRALCIO PLANIMETRIA SERVITU' (G.N. 1656/3)



DOCUMENTAZIONE INTERNA


PIANO TERRA


LOCALE BAR



















PARTICOLARE STACCO DELL'INTONACO IN PROSSIMTA' ENTRATA DAL PORTICO



WC – SERVIZIO DEL BAR




W.C.	ANTI W.C.
	

RIPOSTIGLIO



RIPOSTIGLIO



QUADRO ELETTRICO



PARTICOLARE



WC (VICINO AL RIPOSTIGLIO)





PRESENZA DI AREAZIONE FORZATA

