DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo eseguito in data 09.01.2026

Comune di Cadoneghe (PD), via D. Manin n. 10

Si fa riferimento alla definizione catastale dei vani.





Immagini 1-2 - GoogleMaps ed estratto di mappa catastale con evidenziato sommariamente il condominio nel quale insiste il compendio periziato







Foto 1–2–3 Prospetti nord-ovest, sud-est e nord del fabbricato con indicato sommariamente l'appartamento sub. 3







Foto 4 Percorso pedonale/carrabile che collega via D. Manin con Piazzale Castagnara
Foto 5 Corsia carrabile per l'accesso al garage sub. 13
Foto 6 Ingresso condominiale







Foto 7–8 Vano scala comune con ingresso all'appartamento sub. 3
Foto 9 Area di manovra antistante il garage sub. 13






Foto 10-11 Appartamento sub. 3: ingresso e corridoio/disimpegno






Foto 12–13 Appartamento sub. 3: soggiorno






Foto 14-15 Appartamento sub. 3: terrazza






Foto 16-17 Appartamento sub. 3: cucina e poggiolo






Foto 18-19 Appartamento sub. 3: bagno e Wc








Foto 20-21 Appartamento sub. 3: camera e ripostiglio







Foto 12–13 Appartamento sub. 3: camera e poggiolo d'angolo





Foto 14 Appartamento sub. 3: ripostiglio





Foto 15 Garage