Documentazione fotografica



Vista via Argenteria Vecchia.



Vista ingresso al cortile comune da via Argenteria Vecchia n. 32.



Vista via Ambra.



Vista ingresso all'immobile da via Ambra n. 4.



Vista interna dell'ingresso ubicato lungo la via Ambra n. 4.



Vista interna dell'immobile.



Vista interna dell'immobile.



Vista interna dell'immobile e del servizio igienico.




Vista del servizio igienico.



Vista interna dell'accesso all'immobile dal cortile comune.



Vista interna dell'accesso all'immobile dal cortile comune.



Vista del solaio e della copertura a falde in legno con i lucernari.



Particolare della copertura a falde in legno e dei lucernari.