ALLEGATO N. 27

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) – Via ANTONIO GRAMSCI 4 - C.F. Foglio 31 part. 122 - sub 3



Vicolo di accesso al fabbricato sito in via Gramsci – civico 4- U.I sub 3 Piano 1°



Prospetto principale – vista d'insieme del fabbricato



Vista Prospetto Posteriore del fabbricato



Portone d'Ingresso civico 4 - accesso appartamento sub 3 Piano 1°



Scala interna d'Ingresso all'appartamento





Foto balcone Prospetto Principale - caldaia



Interno appartamento: ingresso alla zona soggiorno-pranzo



Interno appartamento: zona soggiorno- Pranzo



Interno appartamento: corridoio zona notte



Vista interna ripostiglio



Vista interna Bagno



Vista interna Bagno



Interno appartamento: camera Letto



Interno appartamento: camera Letto



Interno appartamento: camera matrimoniale



Interno appartamento: camera matrimoniale



Vista interno Bagno in camera matrimoniale



Vista Esterna Balcone su Prospetto Posteriore