

foto 1 - vista esterna da via Cairoli dell'edificio nel quale sono posti ai p. S1-T e 3° i beni pignorati.



foto 2 - come sopra da altra angolazione.

STUDIO TECNICO MINELLA Arch. Ottavio e geom. Vincenzo – piazza della Repubblica, 3 – 01039 Vignanello (VT) E-Mail:studio.minella@libero.it




foto 3 - vista esterna da altro punto di vista da via Cairoli.



foto 4 - vista esterna dell'immobile da via Emilio Bianchi.



foto 5 - vista del vano scala di accesso al piano 3°.



foto 6 - come sopra da altra angolazione.



foto 7 - vista dal vano scala dell'ingresso al sub 22 (LOTTO 1).




foto 8 - vista dall'ingresso del corridoio 1 (LOTTO 1).

STUDIO TECNICO MINELLA Arch. Ottavio e geom. Vincenzo – piazza della Repubblica, 3 – 01039 Vignanello (VT) E-Mail:studio.minella@libero.it



foto 9 -vista del soggiorno (LOTTO 1).




foto 10 - come sopra da altra angolazione.



foto 11 - vista della cucina (LOTTO 1).



foto 12 - altra vista della cucina.

STUDIO TECNICO MINELLA Arch. Ottavio e geom. Vincenzo – piazza della Repubblica, 3 – 01039 Vignanello (VT) E-Mail:studio.minella@libero.it



foto 13 - vista della camera 2 (LOTTO 1).



foto 14 - come sopra da diversa angolazione.



foto 15 - vista della camera 3 (LOTTO 1).



foto 16 - altra vista camera 3.




foto 17 - vista del corridoio 1 (LOTTO 1).



foto 18 - vista del disimpegno che conduce ai bagni (LOTTO 1).



foto 19 - vista del ripostiglio (LOTTO 1).



foto 20 - vista del disimpegno 1 (LOTTO 1).



foto 21 - vista del bagno (LOTTO 1).



foto 22 - come sopra da altra angolazione.



foto 23 - vista del bagno 1 (LOTTO 1).



foto 24 - come sopra da diversa angolazione.



foto 25 - vista della camera 1 (LOTTO 1).



foto 26 - come sopra da altra visuale.