ALLEGATO N. 7: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n° 1/A: Vista dalla strada dell'immobile pignorato



Foto n° 1/B: Vista intero edificio: proprietà [redacted] (parte sx)
In aderenza a proprietà [redacted] (parte dx)

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n. 1/C: Lato Ovest dell'edificio. Visibili le terrazze realizzate nel solaio di copertura.

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto 2/A: Ingresso. Visibile il terrazzo rialzato di collegamento con la cucina al PT, ingresso e giardino.



Foto 2/B: Giardino e terrazzo rialzato

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5





Foto n.3: Cancello carrabile e rampa di accesso al garage

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5





Foto 4: N° 2 Manufatti abusivi: Tettoia n. 1 con struttura in legno e Manufatto n. 2 con struttura in muratura e profilato di alluminio, antistanti il salone-soggiorno(lotto n. 1) ed il garage (lotto n. 2)

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO N° 1: APPARTAMENTO AL PIANO TERRA RIALZATO + CUCINA-SOGGIORNO AL PS1 + TETTOIA

APPARTAMENTO




Foto n. 5: Ingresso piano Terra

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n° 6/A: Soggiorno con parete bar e camino ad angolo con retrostante scala di servizio che porta al salone rustico al PS1. (Visibile la porta del locale "disimpegno, camera e WC").



Foto n° 6/B: Sala da pranzo comunicante con il soggiorno sopra

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n.7/A°: Corridoio (nello sfondo soggiorno e sala da pranzo)



Foto n° 7/B: Cucina con finestrone di accesso sul terrazzo e sul giardino

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n° 8/A: Disimpegno con accesso su camera e bagno



Foto n° 8/B: Camera matrimoniale

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5






Foto n° 9: Bagno con vasca idromassaggio

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

LOTTO N. 1:

CUCINA -SOGGIORNO - CANTINA E DISPENSA-TETTOIA



Foto n. 10: Taverna con cucina -soggiorno (visibile la cucina sullo sfondo, con porta della cantina e delle scale)





Foto n. 11: Cantina e dispensa.

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5





Foto n. 12/A: Spazio soggiorno con camino, nuova parete in cartongesso e porta finestra di collegamento con tettoia abusiva.



Foto n. 12/B: atrio e piccolo locale magazzino con finestrone in posizione arretrata rispetto alla porta basculante.

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n.13: Tettoia abusiva con struttura in legno

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO N° 2: APPARTAMENTO PIANO 1 - PIANO 2 SOTTOTETTO - GARAGE E MAGAZZINO- TETTOIA

APPARTAMENTO P1



Foto n° 14: Soggiorno piano 1



Foto n° 15: Studio piano 1

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n° 16: Camera con terrazzo P1





Foto n° 17: Antibagno e bagno

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n° 18: Camera matrimoniale P1



Foto n° 19: Cameretta P1

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5





Foto n.20: Bagno con cabina doccia idromassaggio P1

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

LOTTO N. 2:
PIANO 2 SOTTOTETTO



Foto n. 21/A: Ingresso al P2 Sottotetto



Foto n. 21/B: ingresso - corridoio. Visibile la cucina nello sfondo P2

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n. 22: Soggiorno al P2 Sottotetto



Foto n. 23: Terrazza semichiusa realizzata sul solaio di copertura del P2 Sottotetto

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n. 24: Cucina P2 sottotetto





Foto n. 25: Terrazza con accesso dalla cucina P2 sottotetto
Visibile la struttura in alluminio e plexigas realizzata nel solaio di copertura

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5








Foto n. 26: Disimpegno e bagno P2 sottotetto

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n. 27/A: Camera P2 sottotetto



Foto n. 27/B: Ripostiglio P2 sottotetto

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

LOTTO N. 2
GARAGE - MAGAZZINO



Foto n. 28: Accesso al PS1: corridoio di accesso al garage, magazzino. Visibile apertura porta di collegamento interno con salone rustico del Lotto n. 1)



Foto n. 29: Autorimessa PS1

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5



Foto n. 30: Locale magazzino-palestra (visibile l'apertura nel vano sottoscala e la finestra a bocca di lupo non conformi)



Foto 31: N° 2 Manufatti abusivi: uno con struttura in legno e l'altro con struttura in profilato di alluminio, contigue tra loro, antistanti il salone-soggiorno (Lotto n. 1) ed il garage (lotto n. 2).

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5

Firmato Da: ALLEGRINI ANNA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24abea12c9bf26f5